



MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL
Dirección Nacional de Provincias

**Proyecto Sistema de Inventario de Patrimonio Arquitectónico
del Centro Histórico de La Vega.
(SIPA La Vega)**

Universidad Católica del Cibao (UCATECI)

**FICHAS DE INVENTARIO DE
BIENES INMUEBLES**

2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Almala Peña Peña
Tienda Cibao
Av. Monseñor Panal esquina Calle Duarte
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 3/6/2019
Código M15-S1
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época Republicana, de uso comercial.
Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data fields

Notas

Notes field

Información Adicional

Additional information fields

REFERENCIAS

References field

Visitas

Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Bardillas, Cresterías
Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Las demás imágenes pertenecen al año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	LA SUPER REINA		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Ferretería		Ficha	3
Nombre			Fecha	3/6/2019
Original			Código	M15-S2
Dirección actual	Calle Duarte	Numero	39	Cod.
Dirección original		Numero original		DGCN
Barrio		Región		Otros códigos
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia
				Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			Fecha de Construcción
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
En el 1991 era Antonio Santos Peña	
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, originalmente de uso habitacional, en el 1991 tenía un segundo nivel de uso habitacional y el primer nivel comercial con una ferretería. Remodelado en su fachada con modificación de puertas y aleros. Consta de 2 volúmenes en 2 niveles con lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Remodelado en bloques y hormigón, con puertas y ventanas de cristal y metal protegidas por puertas enrollables. En el 2020 alberga la tienda principal de la Reyna, tienda de artículos de belleza.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado		Estado	
Exteriores		Cimientos	Cemento	Entrepisos	H.A.
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	H.A.	Pisos	Cemento
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de	Techos	Losa de H.A.
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de	Puertas	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.	Ventanas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos		Balcones	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.	Escaleras	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	Otro		
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro		Daño	
Interiores		Intrínseco		Extrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos			
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura			
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes			
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas			
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones		Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Intervenciones		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intacta			

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.	Almacena	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Banco Popular
 Otros nombres
 Nombre
 Dirección actual Calle Colón esquina General Juan
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES
 Ficha 3
 Fecha
 Código M15-S7
 Cod.
 DGCN
 Otros
 cédulas
 Provincia
 Categoría Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño
 Nombre
 Apellido
 Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor
 Intervención
 En fecha
 Licencia No.
 Fecha
 Color original
 Inmueble tipo
 No.
 Costo
 Color actual
 Area
 superficie
 Plantas
 Material de construcción Concreto
 Terreno (M2)
 Const. M2
 Planos
 Si No No. de hojas
 Año
 Firmado por
 Fuente
 Estado actual Modificado
 Valor
 Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario

Propietario actual Banco popular
 Cédula
 Telf./Fax
 Mail
 Propietario original Antonio Canaan
 Año de venta
 Otros Propietarios
 Rég. Propiedad
 Inquilino
 Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud
 Longitud
Datos Catastrales
 Cédula catastral
 Manzana
 Solar No.
 Estatus
 Manz. Física
 Certificado de Titulo
 Solar Físico


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de tendencia posmoderna con influencia brutalista en los protectores de las ventanas superiores. Es un volumen de 2 pisos con lindero 0 con respecto a la hacer y a las edificaciones colindantes.
 Está construido de bloques y hormigón y los huecos de puertas y ventanas hacen uso del cristal y el metal.
 En el 2020 alberga las oficinas centrales del Banco Popular Dominicano.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Notas

Notas

Información Adicional

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas
 Controles
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos
 Cantidad Planos
 Tipología actual Institucional

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales
 Molduras
 Cornisas
 Rejas
 Escudos
 Logias
 Buardillas
 Cresterías
Interiores
 Patios
 Arcadas
 Fuentes
 Plafones
 Escalera
 Pozos
 Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
 Pilotes
 Muros Exteriores
 Muros Interiores
 Columnas
 Arcos
 Dinteles
 Jambas
 Entrepisos
 Pisos
 Techos
 Puertas
 Ventanas
 Balcones
 Escaleras

Causas Deterioro
 Intrínseco
 Extrínseco
 Daño

Modificaciones
 Tipológicas
 Estructurales
 Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Almacenaie
 Uso Actual Institucional
 Sotano
 1ra. Almacena
 2da. Almacena
 3ra.
 4ta.
 Azotea

Control Administrativo

Material
 fotoaráfico
 Material gráfico
 Verificación
 Recopilado
 Digitado
 Revisado
 Modificado
 Actualizado

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Centro de Avivamiento Cristiano

Calle Gral Juan Rodríguez

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código
Cod.
DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual Original

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Antonio Canaán en el año 1991
Año de venta
Otros Propietarios
Rég. Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera. En el 2020 alberga la iglesia Centro de Avivamiento Cristiano.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Notas

Notas

Información Adicional

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco
Extrínseco
Daño
Cimientos
Estructura
Paredes
Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual Religioso
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Varios Locales

Calle general Juan Rodríguez Esa.

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 3/6/2019
Código M15-S10
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Cerca Si
Intervención
En fecha
Licencia No.
Fecha
Color original
Inmueble tipo
No.
Costo
Color actual
Area
superficie
Material de construcción
Mampostería de ladrillo
Terreno (M2)
Const -M2
Planos Si No
No. de hojas
Año
Planos
Firmado por
Fuente
Fuente
Otras
Estado actual Modificado
Valor
Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual
Antonio Caval (hijos)
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Antonio Canal
Año de venta
Otros
Rég.
Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Cédula catastral
Manzana
Solar No.
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera. En el 2020 alberga diferentes comercios.



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel
Cantidad Planos



Condiciones Espaciales
Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Portales Si No
Molduras Si No
Cornisas Si No
Rejas Si No
Escudos Si No
Logias Si No
Buardillas Si No
Cresterías Si No
Interiores
Pacios Si No
Arcadas Si No
Fuentes Si No
Plafones Si No
Escalera Si No
Pozos Si No
Aljibe Si No
Materiales y Condiciones Constructivas
Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Comentario
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio
Uso original Almacenaie
Uso Actual Comercial
Sotano
1ra. Comercial
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo
Material
fotográfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imágenes 1 y 2 vista desde las calle General Juan Rodríguez y Av. Monseñor Panal respectivamente. Obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 3 detalle de la cornisa en el año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Varios Locales
Agencia de muebles Santa Rosa
AV. Monseñor Panal
Numero
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M15-S11
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Antonio Canaan (hijos)
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Antonio Canaan
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera. En el 2020 alberga diferentes comercios.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
Tipología actual Comercial

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial
Uso Actual Comercial
Sotano
1ra. Comercial
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 y 2 obtenidas de de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral




Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones


Descripción Arquitectónica

Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana en esquina, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.


Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, paramentos, cornisas y balaustrado superior como adornos. Puertas dobles de madera.

En el 2020 se encuentra alojando la tienda Bici Centro.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Tipología actual

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes del 2 al 4 del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Farmacia el Sol y DIDA		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original			Código	M16-S3
Dirección actual	Calle Duarte, Casa esquina Monseñor Panal	Numero	Cod.	
Dirección original		Numero	DGCN	
Barrio		original	Otros	
Sector		Región	códigos	
		Localidad	Provincia	
			LA VEGA	Categoría
				Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Jose Francisco Morilla	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de esquina con estilo posmoderno, remodelación de un almacén republicano, y chanfleado para lograr la entrada principal, de uso comercial. Consta de 1 volumen, con un solo nivel dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
En el 2020 alberga la Farmacia El Sol.



Datos Históricos

Notas

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Mamposteria
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	Bloques de
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Patios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Intervenciones
		Intacta	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotográfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble: Elisa Import
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Monseñor Panal al lado de la farmacia el sol
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Número:
 Número original:
 Región:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha:
 Código: M16-S4
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si: No: No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Fuente Otras:
 Estado actual: Modificado
 Valor:
 Estilo Arq.:
 Cerca: Si

Datos Propietario



Propietario actual: Miquel Marmoleio
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original: Miquel Marmoleio
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio resultante de la remodelación de un almacén republicano, cubierto por tolas de Aluzinc plano pintado. Consta de un volumen en 2 niveles. En el 2020 alberga la tienda Elisa Import.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No

Interiores

Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos:
 Pilotes:
 Muros Exteriores:
 Muros Interiores:
 Columnas:
 Arcos:
 Dinteles:
 Jambas:
 Entrepisos:
 Pisos:
 Techos:
 Puertas:
 Ventanas:
 Balcones:
 Escaleras:
 Estado:
 Modific:

Causas Deterioro

Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:

Modificaciones

Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Comercial
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra. Comercial
 2da. Almacena
 3ra.
 4ta.
 Azotea:


Control Administrativo

Material fotoaráfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Super Tienda Naomi
Ferretería Central
AV Monseñor Panal
Numero
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M16-S5
Cod.
DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Rég. Propiedad
Inquilino
Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:


Latitud
Longitud
Cédula catastral
Manzana
Solar No.
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos


Imagen actual



Imagen original



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Edificio resultante de la remodelación de un almacén republicano, las puertas se convirtieron en grandes vitrinas de cristal y metal. Consta de un volumen en 2 niveles coronado con paramento y cornisas, vestigios del original, en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento y remodelaciones en hormigón, techo inclinado hacia el fondo. En el 2020 alberga la Super Tienda China Naomi.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data section

Notas

Notes section

Información Adicional

Additional information section

REFERENCIAS

References section

Visitas

Visits, Controls, Facilities, Page Web section

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Bardillas, Cresterías, Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Edif Comercial

Otros nombres

Nombre

Dirección actual Ave. Monseñor Panal

Dirección original

Barrio

Sector

Numero

Numero original

Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3

Fecha 3/13/2019

Código M16-S6

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción Hormicón armado

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Estado actual Modificado

Valor

Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Vanos propietarios

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Antonio Caval

Otros Proprietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Cédula catastral

Manzana

Solar No.



Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Edificio resultante de la remodelación de un almacén republicano, las puertas se convirtieron en grandes vitrinas de cristal y metal. Consta de un volumen en 1 nivel coronado con paramento y cornisas, vestigios del original, en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.

En el 2020 alberga varias tiendas.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data field

Notas

Notes field

Información Adicional

Additional information field

REFERENCIAS

References field

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales

Molduras

Cornisas

Rejas

Escudos

Logias

Buardillas

Cresterías

Interiores

Pacios

Arcadas

Fuentes

Plafones

Escalera

Pozos

Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de a tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 del año 2019




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Plaza Coral		EDIFICACIONES	
Otros nombres	El Esquinazo 2		Ficha	3
Nombre			Fecha	3/7/2019
Original			Código	M16-S7Y8
Dirección actual	AV. Monseñor Panal esquina Geral Juan	Numero	53	Cod. DGCN
Dirección original		Numero original		Otros códigos
Barrio		Región		Provincia
Sector		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Racionalista

Datos Propietario



Propietario actual	Miquel Angel Talla i	Cédula
Telf./Fax		Mail
Propietario original	Sociedad el esquinazo	Año de venta
Otros Propietarios		Rég. Propiedad
Inquilino		Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud		Longitud
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
Manz. Física		Estatus
Solar Físico		Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de corte moderno, de uso comercial. Consta de un volumen en 2 niveles despojado de elementos arquitectónicos decorativos, en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de hormigón y techado plano. En el 2020 alberga la Plaza Coral



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos	H.A.	Estado
Pilotes	H.A.			Pisos	Cemento	
Muros Exteriores	Bloques de			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores	Bloques de			Puertas	Metal	
Columnas	H.A.			Ventanas	Vidrio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras	Privado	
Jambas						

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Uso Actual Comercial

Sotano 3ra.

1ra. Comercial Comercial 4ta.

2da. Almacena Almacena Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Varios locales
Mueblería La Margarita
Calle Duverge esquina Juan Rodriguez
Numero
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 3/7/2019
Código M16-S9
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Juan Carlos
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Elpidio (el turco)
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Manz. Física
Solar Físico
Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana en esquina, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, paramentos, cornisas y balaustrado superior como adornos. Puertas dobles de madera.
En el 2020 se encuentra alojando 1 tienda en cada una de sus 7 puertas.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Comentario
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Habitacional
Uso Actual Comercial
Sotano
1ra. Habitacio
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha

Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Joyeria Alhajas
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Calle Duverge
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Numero:
 Numero original:
 Región:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha: 3/7/2019
 Código: M16-S10
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. -M2:
 Material de construcción: Mampostería de ladrillo
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Ocupación ilegal
 Valor:
 Estilo Arq.:
 Circa: Si

Datos Propietario

Propietario actual: Juan Carlos Cruz
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original: Elpidio el turco
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos




Descripciones


Descripción Arquitectónica
 Edificio resultante de la remodelación del espacio residual entre almacén republicano. Consta de un volumen en 1 nivel el cual coronaron para hacer alusión a los paramento y cornisas, en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.

En el 2020 alberga la Joyería Alhajas.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data field.

Notas

Notes field.

Información Adicional

Additional information field.

REFERENCIAS

References field.

Visitas

Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel

Quantity of plans:
 Tipología actual: Comercial

Condiciones Espaciales

Exteriores:
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Bardillas: Si No
 Cresterías: Si No
 Interiores:
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón
 Pilotes: H.A.
 Muros Exteriores: Mampostería
 Muros Interiores: Mampostería
 Columnas: H.A.
 Arcos: Ladrillo
 Dinteles: Ladrillo
 Jambas:
 Entrepisos: Madera
 Pisos: Piedra
 Techos: Losa de H.A.
 Puertas: Vidrio
 Ventanas:
 Balcones: H.A.
 Escaleras: Privado

Causas Deterioro

Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:

Modificaciones

Tipológicas: Intacta
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra. Habitacio: Comercial
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:


Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 antes de que le adiconaran la corona en la parte superior. Imagen obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Local Vacío	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	
Nombre		Fecha	3/7/2019
Original Dirección actual	Calle Duverge	Código	M16-S11
Dirección original		Cod. DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 2 niveles, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
 Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, paramentos y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera. En el segundo nivel balcones individuales en cada una de sus 4 puertas con pasamanos de herrería.
 En el 2020 se encuentra vacío y en venta.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Con
Pilotes	H.A.		
Muros Exteriores	Mampostería		
Muros Interiores	Mampostería		
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas	Bloques de		
Entrepisos	H.A.		
Pisos	Cemento		
Techos	Losa de H.A.		
Puertas	Madera		
Ventanas			
Balcones	H.A.		
Escaleras	Privado		

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual No ocupado

Sotano

1ra. Habitacio No ocupado

2da. Habitacio No

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 y 3 del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble: Vivienda
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Calle Duverge
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Número: 16
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha:
 Código: M16-S12
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Estado: Original



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Original
 Valor:
 Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario



Propietario actual:
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de estilo moderno con influencias art Nouveau, de uso residencial. Está formado por 3 volúmenes unidos por una galería frontal con arco rampante usado en las residencias de a mediados de SXX.
 Construido de bloques de hormigón con cierres en madera, cristal y hierro forjado.
 Techada de zinc disimulada con paramentos en toda su vista frontal.



Datos Históricos:
 Notas:
 Información Adicional:
 REFERENCIAS Bibliográficas:

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón
 Pilotes: H.A.
 Muros Exteriores: Bloques de
 Muros Interiores: Bloques de
 Columnas: H.A.
 Arcos:
 Dinteles: H.A.
 Jambas:
 Entrepisos:
 Pisos: Cemento
 Techos: Losa de H.A.
 Puertas: Madera
 Ventanas: Vidrio
 Balcones:
 Escaleras:
 Estado: Original

Causas Deterioro

Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Comentario:

Modificaciones

Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Estado: Intacta

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Habitacional
 Sotano:
 1ra. Habitacional
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las demás imágenes pertenecen al año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Casa unifamiliar

Otros nombres: _____

Nombre: _____

Dirección actual: Calle Gran Juan Rrodriguez

Dirección original: _____

Barrio: _____

Sector: _____

Numero: _____

Numero original: _____

Región: _____

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3

Fecha: _____

Código: M17-S14

Cod. DGCN: _____

Otros códigos: _____

Provincia: _____

Categoría: Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño: _____

Nombre: _____ Apellido: _____ Año diseño: _____

Fecha de Construcción: _____

Colaboradores: _____

Constructor: _____ Circa: Si

Intervención: _____ En fecha: _____

Licencia No.: _____ Fecha: _____ Color original: _____

Inmueble tipo: _____ No. Plantas: _____ Costo: _____ Color actual: _____

Area Terreno (M2): _____ Superficie Const. M2: _____ Material de construcción: Madera

Planos: Si No No. de hojas: _____ Año: _____ Planos Fuente: _____

Firmado por: _____ Fuente General: _____ Otras: _____

Estado actual: Original Valor: _____ Estilo Arq.: Popular

Datos Propietario

Propietario actual: _____ Cédula: _____

Telf./Fax: _____ Mail: _____

Propietario original: _____ Año de venta: _____

Otros Proprietarios: _____ Rég. Propiedad: _____

Inquilino: _____ Desde: _____




COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: _____ Longitud: _____

Datos Catastrales
Manzana: _____ Solar No.: _____ Cédula catastral: _____

Manz. Física: _____ Estatus: _____

Solar Físico: _____ Certificado de Titulo: _____


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación popular de la época republicana de uso residencial elevada a un escalón desde la acera, dispuesta en lindero 0 con relación a la acera y puertas dobles que abren a la calle. Está compuesta por un solo volumen de madera en posición horizontal, techado de zinc a un agua hacia la parte posterior que vuela hacia la acera formando un techo protector de las puertas. Estas son de tipo victoriano, doble puertas siendo la exterior maciza y la interior de celosías y coronada con un tramson o ventilador de elementos verticales.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Notas: _____

Notas

Información Adicional

Visitas: _____

Controles: _____

Facilidades: _____

Página Web: _____

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas: _____

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: _____

Tipología actual: _____

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
Portales: Si No
Molduras: Si No
Cornisas: Si No
Rejas: Si No
Escudos: Si No
Logias: Si No
Buardillas: Si No
Cresterías: Si No

Interiores
Pacios: Si No
Arcadas: Si No
Fuentes: Si No
Plafones: Si No
Escalera: Si No
Pozos: Si No
Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: _____ Estado: Original

Pilotes: _____ Estado: _____

Muros Exteriores: Madera

Muros Interiores: _____

Columnas: Madera

Arcos: _____

Dinteles: Madera

Jambas: Madera

Entrepisos: _____ Estado: _____

Pisos: Otro

Techos: Metálico

Puertas: Madera

Ventanas: Madera Sólida

Balcones: _____

Escaleras: _____

Causas Deterioro

Intrínseco
Cimientos: _____
Estructura: _____
Paredes: _____
Cubiertas: _____

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas: Intacta

Estructurales: _____

Intervenciones: _____

Comentario: _____

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional

Uso Actual: Habitacional

Sotano: _____

1ra. Habitacio: _____

2da. _____

3ra. _____

4ta. _____

Azotea: _____

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: _____ En fecha: _____

Digitado: _____ En fecha: _____

Revisado: _____ En fecha: _____

Modificado: _____ En fecha: _____

Actualizado: _____ En fecha: _____


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 es de 1991 obtenida del levantamiento realizado por los estudiantes de arquitectura de la Universidad católica del Cibao UCATECI.
Las imágenes 2 y 3 son del 2003 obtenidas del trabajo de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la ciudad de La Vega
Las imágenes 4, 5 y 6 son del año 2019 de la arq. Iliana Centeno Y arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Parqueo Clínica Quinto Centenario
 Otros nombres:
 Nombre: Vivienda
 Dirección actual: Calle Duarte
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Numero: 23
 Numero original:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha:
 Código: M17-S 3.4
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 Licencia No.:
 Inmueble tipo:
 Area Terreno (M2):
 Planos:
 Firmado por:
 Estado actual: Demolido

Datos Propietario



Propietario actual: Centro médico Quinto Centenario
 Telf./Fax:
 Propietario original: María de la Rosa
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Inquilino:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Parqueo cerrado frontalmente con malla ciclónica y posterior con muro de bloques y lateral con las construcciones vecinas. Pertenecen a la clínica Quinto Centenario. En este lugar existía una vivienda la cual fue demolida. Dicha vivienda era de estilo popular de un solo volumen de madera en posición horizontal, dispuesto en lindero 0 con respecto a la calle, techado de zinc a 2 aguas con limatesa paralela a la calle y voladizo formando un techo de entrada. Consta de 2 puertas de madera y ventana de celosías de madera.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel

Quantity of photos:
 Quantity of plans:
 Tipología actual:
 (Area reserved for the floor plan drawing)

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Bardillas, Cresterías

Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Muros Exteriores: Madera

Muros Interiores: Madera

Columnas: Madera

Arcos: Madera

Dinteles: Madera

Jambas: Madera

Causas Deterioro: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra.: Habitacio, Comercial
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales, Digital, No
 Material gráfico: Papel, Digital, Ninguno
 Verificación: Total, Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1, 2 y 3 son del año 1991 obtenida del levantamiento realizado por los estudiantes de arquitectura de la Universidad católica del Cibao UCATECI.
imágenes 4, 5 y 6 obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Centro Médico Quinto Centenario		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	
Dirección actual	Calle Duarte esq. Manuel Ubaldo Gómez	Numero	Código	M17-S1
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Región	Otros códigos	
		Localidad	Provincia	
			LA VEGA	Categoría
				Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Manuel	Apellido	Vargas	Año diseño	
Colaboradores			Fecha de Construcción			
Constructor			Circa	<input type="checkbox"/> Si		
Intervención			En fecha			
Licencia No.	Fecha			Color original		
Inmueble tipo	No.	Plantas	Costo	Color actual		
Area Terreno (M2)	superficie	Const. M2	Material de construcción	Concreto		
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año	Planos		
Firmado por	Fuente			Fuente		
Estado actual	Modificado	General	Valor	Estilo Arq.	Ecléptico	

Datos Propietario

Propietario actual	Johnny Eduardo Jimenez p.		Cédula	
Telf./Fax	8.0957E+09	Mail		
Propietario original			Año de venta	
Otros Proprietarios			Rég. Propiedad	
Inquilino			Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:				
Latitud			Longitud	
Datos Catastrales				
Manzana	Solar No.	Cédula catastral		
Manz. Física			Estatus	
Solar Físico			Certificado de Titulo	


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Remodelación, para la clínica 5to Centenario, en base a un almacén de la época republicana de líneas simples, en lindero 0, puertas dobles que abren a la calle con ventiladores superiores en mampostería, separados de los huecos por medio de dintel. Levantando desde el centro un edificio de 5 niveles de estilo contemporáneo. Se ha anexado un edificio contemporáneo de 4 niveles.
El edificio contemporáneo consta con una entrada revestido de cerámica con apariencia de mármol.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

El edificio de la clínica Quinto Centenario ocupa tres inmuebles del centro histórico y para el área de parqueo se demolió una edificación de estilo popular. Todo esto en una misma cuadra.

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	Modific		Entrepisos		Estado	
Pilotes	Otros				Pisos			
Muros Exteriores					Techos			
Muros Interiores					Puertas			
Columnas					Ventanas			
Arcos					Balcones			
Dinteles					Escaleras			
Jambas								

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario
Intacta			

Uso del Espacio

Uso original		Uso Actual	
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 7/28/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 4 muestra el inmueble ubicado en el solar 1 en 1991 y 2003 respectivamente
 La imagen 2 y 5 muestra el inmueble ubicado en el solar 18 en 1991 y 2003 respectivamente
 La imagen 3 y 6 muestra el inmueble ubicado en el solar 2 en 1991 y 2003 respectivamente
 Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 En el plano 1 se muestra una imagen del 2019 desde la calle Duarte


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Casa de Enma Lora	Ficha	3
Otros nombres		Fecha	
Nombre		Código	M17-S5
Original		Cod.	
Dirección actual	Calle Duarte	Numero	25
Dirección original		Numero original	
Barrio		Región	
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	LA VEGA
		Provincia	
		Categoría	Monumental

EDIFICACIONES



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
	Chemv Robio		
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual sapote
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Enma Lora de pila	4.7011E+09
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Vivienda unifamiliar de estilo popular moderno de bloques de cemento y hormigón armado. Con la distribución usada de 2 crujías bien diferenciadas. La de entrada, a la derecha, donde se encuentran los espacios sociales y la de la izquierda, con los espacios íntimos. Está techada con una losa a 2 aguas con una pendiente ligera. Consta de una galería modular frente al área social que sirve de entrada y una marquesina a la izquierda de la vivienda. La disposición con relación a la acera es de lindero retirado y aprovechado por un jardín. La separa una verja de poca altura de bloques y herrería.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Estado Horario
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales	Materiales y Condiciones Constructivas
Elementos Arquitectónicos	
Exteriores	Cimientos <input type="checkbox"/> Hormigón <input type="checkbox"/> Estado <input type="checkbox"/> Modific <input type="checkbox"/>
Portales <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
Molduras <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores <input type="checkbox"/> Bloques de <input type="checkbox"/>
Cornisas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores <input type="checkbox"/>
Rejas <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas <input type="checkbox"/> H.A. <input type="checkbox"/>
Escudos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos <input type="checkbox"/>
Logias <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles <input type="checkbox"/> H.A. <input type="checkbox"/>
Buardillas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/>
Cresterías <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro
Interiores	Intrínseco
Pacios <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos <input type="checkbox"/>
Arcadas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura <input type="checkbox"/>
Fuentes <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes <input type="checkbox"/>
Plafones <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas <input type="checkbox"/>
Escalera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Extrínseco
Pozos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño
Aljibe <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
	Comentario
	Tipológicas <input type="checkbox"/> Estructurales <input type="checkbox"/> Intervenciones <input type="checkbox"/>
	Intacta <input type="checkbox"/>

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Habitacional

Sotano

1ra. Habitacional Habitacional

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2 es de** 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Floristería		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	
Original			Código	M17-S5
Dirección actual	Calle Duarte	Numero	27	Cod.
Dirección original		Numero original		DGCN
Barrio		Región		Otros códigos
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	LA VEGA	Provincia
				Categoría
				Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual sapote
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Contemporán

Datos Propietario

Propietario actual	Floristería la primavera		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original	Miquel Disla		Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
Manz. Física		Estatus	
Solar Físico		Certificado de Titulo	



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificio comercial de 3 niveles de estilo contemporáneo de hormigón armado con media planta libre en el primer nivel.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas


Visitas

Controles Estado Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes	Otros			Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Bloques de			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores				Puertas	Madera	
Columnas	H.A.			Ventanas	Aluminio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras		
Jambas	Madera					

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da. Habitacio

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2, 3 y 4** son de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Almacén súper juguetería Michelle		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre Original			Fecha		
Dirección actual	Calle Duarte	Numero	29	Código	M17-S7.8
Dirección original	Calle Duarte	Numero original		Cod. DGCN	
Barrio	Centro de la ciudad	Región		Otros códigos	
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia	
				Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Otro	Nombre		Apellido		Año diseño		
Colaboradores							Fecha de Construcción	
Constructor	Ingenier					Circa	<input checked="" type="checkbox"/> Si	
Intervención				En fecha	2004			
Licencia No.		Fecha		Color original				
Inmueble tipo		No. Plantas		Costo		Color actual	Blanco	
Area Terreno (M2)		superficie		Material de construcción	Mampostería de ladrillo			
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año		Planos		
Firmado por		Fuente General		Fuente Otras				
Estado actual	Original	Valor		Estilo Arq.	Neoclásico			

Datos Propietario


Propietario actual	Antonio Ramírez		Cédula	
Telf./Fax	8.0924E+09	Mail		
Propietario original			Año de venta	
Otros Propietarios			Rég. Propiedad	
Inquilino			Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:				
Latitud			Longitud	
Datos Catastrales				
Manzana	Solar No.	Cédula catastral		
		Estatus		
Manz. Física		Certificado de Titulo		
Solar Físico				

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Almacén comercial de la época republicana con localización en esquina y lindero 0 con respecto a la acera. Es un volumen simple de ladrillo revestido de pañete liso con alto relieve perimetral en la parte inferior que forma jambas en las grandes puertas y techumbre en una agua hacia el patio posterior. Consta de puertas rítmicamente dispuestas que abren a la calle sin escalón que les separe de la altura de la acera. Cada puerta consta con jambas de pañete y está coronada con una moldura tipo cornisa escalonada adosada a la jamba. Sobre las puertas un miniventilador en forma de estrella de 4 puntas. Está coronado con un apartamento neoclásico que consta desde su base con cornisa, friso y borde con un escalón que se eleva hacia la esquina. Actualmente está sin uso y su pintura en mal estado. Tiene un anexo reciente en su lateral derecho de la calle Duarte



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Mampostería (Estado: Original)

Pilotes: (Estado:)

Muros Exteriores: Mampostería (Estado:)

Muros Interiores: (Estado:)

Columnas: H.A. (Estado:)

Arcos: (Estado:)

Dinteles: Ladrillo (Estado: Malo)

Jambas: (Estado:)

Entrepisos: (Estado:)

Pisos: (Estado:)

Techos: (Estado:)

Puertas: Metal (Estado:)

Ventanas: (Estado:)

Balcones: (Estado:)

Escaleras: (Estado:)

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos: Suelo (Estado:)

Estructura: (Estado:)

Paredes: (Estado:)

Cubiertas: (Estado:)

Extrínseco

Químicos: (Estado:)

Daño

Humedad: (Estado:)

Modificaciones

Tipológicas: (Estado:)

Estructurales: (Estado:)

Intervenciones: (Estado:)

Comentario

Uso del Espacio

Uso original: Comercial

Uso Actual: Almacenaie

Sotano: (Estado:)

1ra. Comercial

2da. (Estado:)

3ra. (Estado:)

4ta. (Estado:)

Azotea: (Estado:)

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: (Estado:) En fecha: (Estado:)

Digitado: (Estado:) En fecha: (Estado:)

Revisado: (Estado:) En fecha: (Estado:)


Modificado: (Estado:) En fecha: (Estado:)

Actualizado: (Estado:) En fecha: (Estado:)


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen detalle 1 y 3 es de 1991
La imagen de **detalle 2** y 4 es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega,
La imagen **detalle 5 y 6** es del 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Vivienda familiar

Otros nombres: _____

Nombre: _____

Dirección actual: Calle Gral. Juan Rodríguez

Dirección original: _____

Barrio: _____

Sector: _____

Numero: _____

Numero original: _____

Región: _____

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: _____

Fecha: _____

Código: M17-S15

Cod. DGCN: _____

Otros códigos: _____

Provincia: _____

Categoría: Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño: _____

Nombre: _____

Apellido: _____

Año diseño: _____

Fecha de Construcción: _____

Colaboradores: _____

Constructor: _____

Circa: Si No

Intervención: _____

En fecha: _____

Licencia No.: _____

Fecha: _____

Color original: _____

Inmueble tipo: _____

No. Plantas: _____

Costo: _____

Color actual: Sapote

Area Terreno (M2): _____

superficie: _____

Material de construcción: Concreto

Planos: Si No

No. de hojas: _____

Año: _____

Firmado por: _____

Fuente: _____

Estado actual: Original

Valor: _____

Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario

Propietario actual: _____

Cédula: _____

Telf./Fax: _____

Mail: _____

Propietario original: _____

Año de venta: _____

Otros Propietarios: _____

Rég. Propiedad: _____

Inquilino: _____

Desde: _____

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: _____

Longitud: _____

Datos Catastrales

Manzana: _____

Solar No.: _____

Cédula catastral: _____




Manz. Física: _____

Solar Físico: _____

Estatus: _____

Certificado de Titulo: _____

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Vivienda unifamiliar retirada de la acera de estilo moderno, lindero formando un jardín. Construida en bloques de hormigón y hormigón armado recubiertos de pañete liso.

Presenta un juego de volúmenes donde los mas cercanos a la calle presentan un juego de planos y techos a 2 aguas que se entrecruzan, y uno posterior en mas altura. La entrada jerarquizada con arcos y techo a 2 aguas con ribete en tejas.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Historical data field

Notas

Notes field

Información Adicional

Additional information field

REFERENCIAS

References field

Visitas

Controles: _____

Facilidades: _____

Página Web: _____

Horario: _____

Planta del 1er Nivel

Quantity of photos: _____

Quantity of plans: _____

Architectural drawing area

Condiciones Espaciales

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresteras: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón

Pilotes: Otros

Muros Exteriores: Mixto

Muros Interiores: _____

Columnas: H.A.

Arcos: _____

Dinteles: H.A.

Jambas: Madera

Entrepisos: _____

Pisos: Otro

Techos: Losa de H.A.

Puertas: Madera

Ventanas: Vidrio

Balcones: _____

Escaleras: _____

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Cimientos: _____

Estructura: _____

Paredes: _____

Cubiertas: _____

Modificaciones

Tipológicas: Intacta

Estructurales: _____

Intervenciones: _____

Comentario: _____

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional

Uso Actual: Habitacional

Sotano: _____

1ra. Habitacio: _____

2da. _____

3ra. _____

4ta. _____

Azotea: _____

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: _____

Digitado: _____

Revisado: _____

Modificado: _____


Actualizado: _____

En fecha: _____

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Las imágenes 1 y 3 son de 1991 obtenida del levantamiento realizado por los estudiantes de arquitectura de la Universidad católica del Cibao UCATECI.
La imagen 2 son del 2003 obtenidas del trabajo de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la ciudad de La Vega
Las imágenes 4 y 5 son del año 2019 de la arq. Iliana Centeno Y arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Banco BHD	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	
Nombre		Fecha	
Original Dirección		Código	M17-S16
actual		Cod.	
Dirección original	C. Manuel ubalde G. cen Gral. Juan R.	DGCN	
Barrio	Parque Hostos	Otros cédulas	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Otro	Nombre		Apellido		Año diseño		
Colaboradores							Fecha de Construcción	
Constructor	Ingenier					Circa	<input type="checkbox"/> Si	
Intervención							En fecha	
Licencia No.		Fecha		Color original				
Inmueble tipo		No. Plantas		Costo		Color actual	Crema	
Area Terreno (M2)		superficie		Material de construcción	Concreto			
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año		Planos		
Firmado por		Fuente General		Fuente Otras				
Estado actual	Modificado	Valor		Estilo Arq.	Colonial			

Datos Propietario



Propietario actual	Banco BHD	Cédula	
Telf./Fax	8.0924E+09	Mail	vosa_estvolla@BHDcom
Propietario original		Año de venta	
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana		Solar No.	
		Cédula catastral	
Manz. Física		Estatus	
Solar Físico		Certificado de Titulo	

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Almacén de la época republicana de estilo neoclásico y uso comercial. Al 2019 alberga el banco BHD León. Consta de un volumen con lindero 0 y puertas rítmicamente dispuestas que abren a la calle. Esta construido de ladrillo y revestido de pañete liso. El techado original era de zinc a un agua hacia el patio interior y ha sido actualizado al hormigón armado. En la fachada hay juego de relieves con el pañete bordeando las puertas creando unos tipos de jambas y pilastras en los espacios entre ellas. Como coronación de cada una de las puertas unos mini frontones "sostenidos" por unas ménsulas de estilo Art Nouveau. El edificio está coronado por un paramento con friso y al final una balaustrada de cemento.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mamposteria

Pilotes

Muros Exteriores Mamposteria

Muros Interiores

Columnas Ladrillo

Arcos

Dinteles Ladrillo

Jambas

Entrepisos

Pisos Otro

Techos Losa de H.A.

Puertas Vidrio

Ventanas Vidrio

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Suelo

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Químicos

Daño

Humedad

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Las imágenes 1 es de 1991 obtenida del levantamiento realizado por los estudiantes de arquitectura de la Universidad católica del Cibao UCATECI.
La imagen 2 y 3 son del 2003 obtenidas del trabajo de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la ciudad de La Vega
Las imágenes 4, 5 y 6 son del año 2019 de la arq. Iliana Centeno Y arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Floristería Brenda
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Manuel Ubaldo Gomez
 Dirección original: Manuel Ubaldo Gomez
 Barrio:
 Sector:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha:
 Código: M17-S17
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original: Marron
 Inmueble tipo:
 No. Plantas: 1
 Costo:
 Color actual: Verde
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente:
 Estado actual: Con adiciones
 Valor:
 Estilo Arq.: Racionalista

Datos Propietario

Propietario actual: Gregorio Rafael Duran
 Cédula: 3.2001E+09
 Telf./Fax: 8.0957E+09
 Mail:
 Propietario original: Alturo Willian
 Año de venta:
 Otros Proprietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:


Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo popular de uso comercial. Consta de un volumen distanciado frontalmente de la acera en 2 planos. Construido de hormigón, revestido de pañete liso. La crujía de la derecha mas adelante que la de la izquierda, espacio donde se desarrolla la galería modular. Está techado de zinc en 2 aguas.
 Se debe investigar, pues todo apunta que es una vivienda modificada.

Ubicación




Datos Históricos

Notas:
 Información Adicional:
 Referencias Bibliográficas:

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Buardillas:
 Cresterías:
Interiores
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
Modificaciones
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra.:
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Las imágenes 1 es de 1991 obtenida del levantamiento realizado por los estudiantes de arquitectura de la Universidad católica del Cibao UCATECI.
La imagen 2 es del 2003 obtenidas del trabajo de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la ciudad de La Vega


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble: Farmacia La Altagracia/Solución Movil/ Clínica Dental Carlos Bloise/ Clínica Dental Dra. Sanchez/Portal Shop /Paredes Celular...

Otros nombres: []

Nombre: []

Dirección actual: C/ Duarte esq. C/ Don Antonio Guzmán

Dirección original: []

Barrio: []

Sector: Centro de la Ciudad

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: []

Fecha: []

Código: M18 S1

Cod. DGCN: []

Otros códigos: []

Provincia: []

Categoría: []

Datos Arquitectónicos

Diseño: [] Nombre: [] Apellido: [] Año diseño: []

Fecha de Construcción: []

Colaboradores: []

Constructor: [] Circa: Si No

Intervención: Inq. Avala En fecha: 2010

Licencia No.: [] Fecha: [] Color original: []

Inmueble tipo: [] No. Plantas: [] Costo: [] Color actual: mixto

Area Terreno (M2): [] superficie: [] Material de construcción: Mampostería de ladrillo

Planos: Si No No. de hojas: [] Año: [] Planos: []

Firmado por: [] Fuente General: [] Fuente Otras: []

Estado actual: Modificado Valor: [] Estilo Arq.: Republicano

Datos Propietario

Propietario actual: Varios Cédula: []

Telf./Fax: [] Mail: []

Propietario original: Plinio Gomez Año de venta: []

Otros Propietarios: Danilda Sánchez Rég. Propiedad: []

Carlos Bloise

Inquilino: [] Desde: []

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: [] Longitud: []



Datos Catastrales

Manzana: [] Solar No.: [] Cédula catastral: []

Manz. Física: [] Estatus: Alquilada

Solar Físico: [] Certificado de Titulo: []



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificación de estilo art decó de uso comercial compuesta por un volumen sobre escalones, dispuesto a lindero 0 con relación a la acera en esquina. Está revestido con pañete liso en las molduras que definen las pilastras y texturizado en las paredes. En los paños formados entre las pilastras se han colocado las puertas comerciales de cristal y aluminio protegidas por puertas enrollables de metal. En la esquina se produce el chanfleado Cuenta con un paramento corrido desde el muro coronado con un capitel de líneas simples horizontales, en este también son coronadas las pilastras con un capitel escalonado que forman una coronilla estilo art Decó.



Datos Históricos: []

Notas: []

Información Adicional: []

REFERENCIAS Bibliográficas: []

Visitas: [] Controles: [] Horario: []

Facilidades: []

Página Web: []

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: [] Estado: Modific

Pilotes: []

Muros Exteriores: Mampostería

Muros Interiores: []

Columnas: Otro

Arcos: []

Dinteles: H.A.

Jambas: []

Entrepisos: [] Estado: []

Pisos: Cemento

Techos: []

Puertas: Otro

Ventanas: []

Balcones: []

Escaleras: []

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos: []

Estructura: []

Paredes: []

Cubiertas: []

Extrínseco

[]

Daño

[]

Modificaciones

Tipológicas: Parcial

Estructurales: []

Intervenciones: Remodelación

Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: Mixto

Uso Actual: Comercial

Sotano: []

1ra.: Mixto Comercial

2da.: []

3ra.: []

4ta.: []

Azotea: []

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: [] En fecha: []

Digitado: [] En fecha: []

Revisado: [] En fecha: []

Modificado: [] En fecha: []

Actualizado: [] En fecha: []


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Vivienda
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Calle Duarte
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector: Centro de La ciudad

EDIFICACIONES
 Ficha: 11
 Fecha:
 Código: LV-18-2
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Localidad: LA VEGA
 Categoría:
 Numero: 15




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual: Blanco
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Fuente Otras:
 Estado actual: Original
 Valor:
 Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario



Propietario actual: Danilda Sánchez
 Cédula:
 Telf./Fax: 8.0992E+09
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios: Sra. Fany
 Rég. Propiedad:
 Inquilino: Vacio
 Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
Datos Catastrales
 Cédula catastral:
 Manzana: 18
 Solar No.: 2
 Estatus: Desabitada
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:
 Solar No.:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo moderno de uso residencial compuesto por 3 volúmenes de hormigón revestidos de pañete separados de la acera, techados en hormigón armado. El volumen central es la marquesina flanqueada por columnas tipo tramos de muro. En el de la derecha se encuentra la entrada principal con galería. La separación de la calle es una verja de hormigón y herrería.



Datos Históricos
 Notas:

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas:

Información Adicional
 Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:

Cantidad Fotos:
 Cantidad Planos:
 Tipología actual: Habitacional

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Bardillas:
 Cresterías:
Interiores
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
Modificaciones
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: No ocupado
 Sotano:
 1ra. Habitacio No ocupado
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:


Control Administrativo

Material fotoaráfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Vivienda		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha	12	
Nombre Original			Fecha		
Dirección actual	Calle Duarte	Numero	17	Código	M18 S3
Dirección original		Numero original		Cod. DGCN	
Barrio		Región		Otros códigos	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	LA VEGA	Provincia	
				Categoría	Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual blanco
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq.

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación de estilo moderno de uso residencial compuesta de un volumen simple techado de zinc. En el centro de la fachada está la puerta de entrada de madera maciza, dispuestas rítmicamente a su izquierda 2 ventanas de celosías de madera con tramson y en los extremos unas ventanas de celosías de aluminio. Está coronada con un paramento simple y en su base un alero de hormigón armado que sirve de protección a la entrada.



Datos Históricos

Notas


Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores	Cimientos	Modific	Entrepisos
Portales <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes		Pisos
Molduras <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de	Techos
Cornisas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de	Puertas
Rejas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas		Ventanas
Escudos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos		Balcones
Logias <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.	Escaleras
Buardillas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas		
Cresterías <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Interiores	Causas Deterioro	Intrínscico	Extrínscico
Pacios <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos		
Arcadas <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura		
Fuentes <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes		
Plafones <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas		
Escalera <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Pozos <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Aljibe <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
	Modificaciones	Daño	
	Tipológicas	Comentario	
	Intacta		
	Estructurales		
	Parcial		
	Intervenciones		
	Remodelación		

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Habitacional
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Vivienda		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha	13	
Nombre			Fecha		
Original Dirección actual	Calle Manuel Ubaldo Gómez	Numero	11	Código	LV-18-5
Dirección original		Numero original		Cod.	
Barrio		Región		DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	LA VEGA	Otros códigos	
				Provincia	
				Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa <input type="checkbox"/> Si		
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Madera
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Pablo de la Mota		Cédula
Telf./Fax	Mail		
Propietario original	Aguiles Contim		Año de venta
Otros Propietarios	Milagros Contim	Rég. Propiedad	
Inquilino			Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud	Longitud		
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
18	5		
Manz. Física	Estatus		La Vive
Solar Físico	Certificado de Titulo		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo popular de uso residencial compuesta por un volumen simple techado de zinc a 2 aguas, limatesa paralela a la calle, con vuelo hacia la calle formando una protección para la entrada. Está construida de madera y bloques hasta la altura de ventana. La puerta de entrada es de madera y tiene tramson con diseño en rombos y líneas verticales.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos	Estado	
Exteriores	Cimientos	Con
Portales	Pilotes	
Molduras	Muros Exteriores	Mixto
Cornisas	Muros Interiores	Madera
Rejas	Columnas	Madera
Escudos	Arcos	
Logias	Dinteles	Madera
Buardillas	Jambas	
Cresterías		
Interiores		
Pacios		
Arcadas		
Fuentes		
Plafones		
Escalera		
Pozos		
Aljibe		

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos		Estado
Pisos	Cemento	
Techos	Otro	
Puertas	Madera	
Ventanas	Madera Sólida	
Balcones		
Escaleras		

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Intacta	Intacta	Remodelación

Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Habitacional
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	Originales	Digital	No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	Papel	Digital	Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	Total	Parcial		Revisado		En fecha	
				Modificado		En fecha	
				Actualizado		En fecha	

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 y 2 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 3 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Edificio J. Gassó Gassó		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle General Juan Rodríguez Esq. Manuel	Numero	Código	M18 S8
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	Otros códigos	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor	Fecha de Construcción		
Intervención	Cesar Arturo Abreu	En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormicón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Ana María Gassó		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios			Rég. Propiedad
Inquilino			Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud			Longitud
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus En uso	
Manz. Física			Certificado de Titulo
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo moderno de uso comercial, originalmente de uso mixto (residencial y comercial), ubicado en esquina. Consta de 3 volúmenes, uno principal y 2 salientes que se conjugan en una hermosa composición de líneas simples. En el vértice de la esquina una curva, decorada con bloques de cristal, define la entrada principal del primer nivel que se retira hacia atrás para usar el entresuelo curvo como entrada. Flaqueando este elemento curvo se encuentran 2 volúmenes ciegos salientes unidos por un vuelo en el elemento curvo de esquina, estos anteriormente eran balcones que fueron sellados al cambiar el uso a comercial. Esta simetría se repite en el primer nivel, aquí con vitrinas que se desplazan hacia dentro en forma diagonal para dar paso a las entradas secundarias del comercio. Hacia los extremos y siguiendo con la simetría otras puertas comerciales y en el segundo nivel juegos de huecos y sólidos enmarcados salientes de concreto. En el extremo oeste está la entrada de la escalera al segundo nivel con un paño superior de bloques de cristal. Para coronar un paramento corrido desde los muros cerrado con una fina simple cornisa horizontal.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Cimientos Estado Modific

Pilotes Estado

Muros Exteriores H.A. Estado

Muros Interiores Estado

Columnas H.A. Estado

Arcos Estado

Dinteles H.A. Estado

Jambas Estado

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos H.A. Estado

Pisos Otro Estado

Techos Losa de H.A. Estado

Puertas Vidrio Estado

Ventanas Vidrio Estado

Balcones Estado

Escaleras Estado

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos Estado

Estructura Estado

Paredes Estado

Cubiertas Estado

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales Parcial

Intervenciones Estado

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da. Habitacio

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las imágenes 3, 4 y 5 son del 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Distribuidora de Medicamentos Gassó Gassó		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	15
Nombre			Fecha	
Original			Código	LV-18-9
Dirección actual	Calle General Juan Rodríguez	Numero	Cod.	
Dirección original		Numero	DGCN	
Barrio		original	Otros	
Sector	Centro de la ciudad	Región	Provincia	
		Localidad	LA VEGA	Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			Fecha de Construcción
			1967
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente	Fuente	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Ana María Gassó		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios			Rég. Propiedad
Inquilino			Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud			Longitud
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus En uso	
Manz. Física			Certificado de Titulo
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación moderna de uso comercial de volumen único revestido de perrilla
Con 2 puertas dobles comerciales protegidas con herrería.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Original
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Mamposteria
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Mixto
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	Piedra
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	
		Modificaciones	
		Tipológicas	Estructurales
		Intervenciones	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Almacenaie
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	Almacenaie	
2da.		4ta.	
		Azotea	


Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 3 de 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATO GENERAL

Nombre del inmueble	Muebles Yunev / Apartamentos		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Empresas Comerciales Veganas Ecovesa, DModa		Ficha	16
Nombre			Fecha	
Dirección actual	C/ Juan Antonio Guzmán esq. Juan	Numero	Código	Lv-18-10
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Región	Otros códigos	
		Localidad	Provincia	
			LA VEGA	Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Azul
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Contempóran

Datos Propietario



Propietario actual	Abraham López		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino	Muebles Yunev v Habitantes	Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus Alquilada	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación contemporánea de uso mixto (residencial y comercial) dispuesta en esquina en lindero 0 con relación a la calle. Conta de 1 volumen con diferentes planos que dinamizan la fachada y techado de hormigón. En el primer nivel esta compuesto por columnas que forman espacios que se utilizan como ventanales para la exhibición interior, cerrados con cristal y aluminio. En el segundo nivel ventanas de celosías de cristal dispuestas rítmicamente y ordenadas por el dintel, así como puertas de altura estándar definen las viviendas. El techo sale en vuelos que techan los balcones con balaustrada de metal y cemento texturizado que sirven de techos en el primer nivel.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado		Estado	
Exteriores		Cimientos	<input type="checkbox"/> Con	Entrepisos	H.A.
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	<input type="checkbox"/>	Pisos	Otro
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de	Techos	Losa de H.A.
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de	Puertas	Vidrio
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.	Ventanas	Vidrio
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="checkbox"/>	Balcones	<input type="checkbox"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.	Escaleras	Restringido
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="checkbox"/>		
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro		Intrínseco	
Interiores		Cimientos		Extrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura		Daño	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes			
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas			
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones		Comentario	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Tipológicas	Parcial		
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructurales	Parcial		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intervenciones			

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Mixto

Sotano

1ra. Comercial Comercial

2da. Habitacio Habitacio

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguna

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Repuestos Mundiales		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	
Original			Código	M19-S1
Dirección actual	Calle Duarte esq. Sanchez	Numero	Cod.	
Dirección original	Calle Duarte	Numero	DGCN	
Barrio	Parque Hostos	original	Otros	
Sector		Región	Provincia	
		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Contextual




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
	Cesar Alturo	Abreu	
Colaboradores			
Constructor			Fecha de Construcción
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Contempóran

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial contemporáneo de esquina, localizado en lindero 0 compuesto por 2 volúmenes de hormigón separados por un vuelo simple. Está revestido de pañete liso y techado en losa de hormigón. La entrada principal en el primer nivel está dispuesta en chanfleado en la esquina desde la cual se distribuyen rítmicamente las ventanas hasta producirse entradas laterales en los extremos, todo de metal con protección exterior enrollable metálica. Los paños de los huecos están definidos por pilastras simples que se repiten en el segundo nivel. En el segundo nivel estos huecos son ventanas de celosías alineadas a altura de dintel.



Datos Históricos

Notas


Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles	Horario
Facilidades	
Página Web	

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Interiores

Patios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific
Pilotes	Otros		
Muros Exteriores	Bloques de		
Muros Interiores			
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas			

Entrepisos

Entrepisos	H.A.	Estado
Pisos	Otro	
Techos	Losa de H.A.	
Puertas	Metal	
Ventanas	Vidrio	
Balcones		
Escaleras	Privado	

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Intacta		

Comentario

Uso del Espacio

Uso original: Mixto


Uso Actual: Comercial

Sotano		3ra.	
1ra. Comercial	Comercial	4ta.	
2da. Habitacio	Comercial	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2** de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Refrigeración Maranata	Ficha	3
Otros nombres	Plaza Maranata	Fecha	
Nombre		Código	M19-S2
Original Dirección		Cod. DGCN	
actual		Otros códigos	
Dirección original	Calle Duarte	Provincia	
Barrio	Parque Hosto	Localidad	LA VEGA
Sector		Categoría	Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario




Propietario actual	Cédula
Isidro	
Telf./Fax	8.2988E+09
Mail	
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo contemporáneo de uso comercial, tipo plaza, localizado en lindero 0 con relación a la acera, compuesto por 2 volúmenes de hormigón separados por un vuelo sostenido por ménsulas, techado de hormigón armado. Utilizando la configuración de los almacenes republicanos de una forma burda y sin sentido del ritmo y la proporción. En el 1991 era un edificio de un sólo nivel de uso comercial. Datos e imagen obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles Estado Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Cimientos Hormigón Otros Estado Modific

Pilotes Bloques de

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas H.A.

Arcos

Dinteles H.A.

Jambas

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos

Pisos Otro

Techos Losa de H.A.

Puertas Vidrio

Ventanas Vidrio

Balcones

Escaleras Público

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Intacta

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Vivienda	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	3
Nombre Original		Fecha	
Dirección actual	La Vega Calle Duarte	Código	M19-S3
Dirección original	Calle Duarte	Cod. DGCN	
Barrio	Parque Hosto	Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Categoría	Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario




Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo contemporáneo de uso residencial, localizado en lindero 0 con relación a la acera, compuesto por 2 volúmenes de hormigón separados por un vuelo sostenido por ménsulas, techado de hormigón armado. Consta de una galería modular en el primer y segundo nivel, cerramiento en herrería en todos sus huecos.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
[Blank area for floor plan drawing]

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón Original
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Patios	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Habitacional
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio Habitacional	4ta.	
2da.	Habitacio Habitacio	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 7/30/2019

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2** de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Form fields for general data: Name, Address, Barrio, Sector, etc.

EDIFICACIONES

Form fields for building details: Ficha, Fecha, Código, Cod., DGCN, Otros, Provincia, Categoría



Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data: Design, Collaborators, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual

Datos Propietario

Form fields for owner data: Propietario actual, Telf./Fax, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales


Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Intervención moderna a partir de un almacén de estilo neoclásico de la época republicana...

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Form fields for historical data: Notas, Información Adicional

REFERENCIAS

Form fields for references: Referencias Bibliográficas

Visitas

Form fields for visits: Controles, Facilidades, Página Web, Horario

Planta del 1er Nivel

Form fields for floor plan: Cantidad Planos, Tipología actual

Condiciones Espaciales

Form fields for spatial conditions: Exteriores, Interiores, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Form fields for deterioration causes: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Form fields for modifications: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Form fields for space use: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form fields for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/30/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2, 3 y 4** de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Form fields for general data: Peralta muebles, Av Antonio Guzmán, Parque Hostos, etc.

EDIFICACIONES

Form fields for building data: Ficha 3, Código M19-S5.6, Categoría Monumental



Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data: Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual


Datos Propietario

Form fields for owner data: Propietario actual, Propietario original, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales

Datos Gráficos





Interiores



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificio de estilo neoclásico de uso mixto, comercial y residencial. Consta de un volumen de ladrillo revestido de pañete liso, levantado sobre 2 escalones desde la acera y techado en zinc a un agua hacia el interior. Su fachada está compuesta por puertas, terminadas en arco de medio punto, bajo un ritmo que es interrumpido por una ventana y un anexo posmoderno. En este se ha modificado la altura del hueco y se ha introducido un zaguán a 3 aguas cubierto de tejas. Consta de un retalle, de ladrillo cubierto de pañete liso, que forma una base en el edificio y continua por el perímetro de las puertas, haciendo una especie de jamba y en el punto alto del arco de los huecos de puertas se conecta con la cornisa que da paso al paramento superior que corona el edificio. El cual está segmentado en paños por medio de retalles de pañete liso.



Contexto



Datos Históricos, Notas, Información Adicional, REFERENCIAS, Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel

Form fields for floor plan: Cantidad Planos, Tipología actual Comercial

Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Form fields for spatial conditions: Exteriores (Portales, Molduras, etc.), Interiores (Pacios, Arcadas, etc.), Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Form fields for deterioration causes: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Form fields for modifications: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Form fields for space use: Uso original Habitacional, Uso Actual Comercial, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form fields for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/30/2019

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2** de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Ofimoya	EDIFICACIONES	
Otros nombres	Ofimoya	Ficha	3
Nombre Original		Fecha	
Dirección actual		Código	M19-S7
Dirección original	Antonio Guzmán	Cod. DGCN	
Barrio	Parque Hostos	Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre: Bolivar	Apellido: Fernández	Año diseño	
Colaboradores				
Constructor				Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	Comercial	En fecha	1986	
Licencia No.		Fecha		Color original
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	\$6000.00	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año
Firmado por	Fuente General			Fuente Otras
Estado actual	Modificado	Valor		Estilo Arq.
				Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Bolivar Fernández		Cédula
Telf./Fax	8.2938E+09	Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo contemporáneo de uso comercial formado por 2 volúmenes separados por un balcón corrido en el segundo nivel y revestidos de pañete liso. En el primer nivel esta compuesto por 6 paños cerrados con vidrio y moldura metálica que hacen las veces de puertas y vitrinas configurados por columnas simples.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón <input type="checkbox"/> Modific <input type="checkbox"/>
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros <input type="checkbox"/>
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de <input type="checkbox"/>
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	<input type="checkbox"/>
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A. <input type="checkbox"/>
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="checkbox"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A. <input type="checkbox"/>
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="checkbox"/>
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	
Pacios	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	
Tipología actual: Comercial		Modificaciones	
		Tipológicas	Intervenciones
		Intacta	

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.	Comercial	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 7/30/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La **imagen 1** de 1991 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao

La **imagen 2** de 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Impresora y papelería Ramírez	EDIFICACIONES	
Otros nombres	Helados el Polo	Ficha	3
Nombre Original		Fecha	
Dirección actual	Calle Sanchez	Código	M19-S12
Dirección original		Cod. DGCN	
Barrio	Parque Hosto	Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Categoría	Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Crema
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Art Decó

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Antonio Ramírez	
Telf./Fax 8.0924E+09	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo Art Decó, de uso comercial, ubicado en esquina y en lindero 0. Está formado por un volumen de 1 nivel, elevado a un escalón de la acera, construido de ladrillo revestido de cemento liso. Su fachada está compuesta por puertas rítmicamente ubicadas que abren hacia la calle. Coronada por un paramento formado por paños intercalados que dan un ritmo dinámico y fuera de lo común en las edificaciones del entorno. Estos paños se intercalan en anchura, profundidad y altura, siendo los mas anchos mas altos y lisos; y los estrechos, ligeramente más bajos, retirados con respecto a los anteriores y de pañete violinado verticalmente. La entrada principal está ubicada en la esquina con un chanfleado, de bordes lisos, donde convergen el zigzag de las secciones de fachada en una clara configuración Art Decó. Donde el inicio de la fusión de las piezas laterales emerge hasta crear una corona de minipaños verticales en forma escalonada hasta el centro, donde se ubica la limatesa de la composición.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado Original	Entrepisos		Estado
Pilotes	Otros		Pisos		
Muros Exteriores	Bloques de		Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores			Puertas	Metal	
Columnas	H.A.		Ventanas		
Arcos			Balcones		
Dinteles	H.A.		Escaleras		
Jambas					

Causas Deterioro

	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Vivienda	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	3
Nombre Original		Fecha	
Dirección actual	Calle Sanchez	Código	M19-S13
Dirección original		Cod. DGCN	
Barrio	Parque Hosto	Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Categoría	Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Azul Acua
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo moderno de uso residencial original y actualmente alberga una institución religiosa. Está compuesta por 3 volúmenes diferenciados en planos y retirados de la calle formando un jardín. Está revestida con pañete liso y decorada con una línea de rocas en el volumen que está más cerca de la calle, este está techado con una sola de 1 agua y el resto del edificio es plano. Consta de una galería modular entre 2 volúmenes y un toldo metálico que protege de los rayos del sol que le azotan desde el oeste.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado Original	Entrepisos		Estado
Pilotes	Otros		Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Bloques de		Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores			Puertas	Madera	
Columnas	H.A.		Ventanas	Aluminio	
Arcos			Balcones		
Dinteles			Escaleras		
Jambas	Madera				

Causas Deterioro

	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			

Comentarios

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Habitacional

Sotano

1ra. Habitacional

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 4



Plano 3



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Vivienda, Dominican Barber Shop

Otros nombres:

Nombre Original:

Dirección actual: Calle Sánchez

Dirección original:

Barrio: Parque Hosto

Sector:

Localidad: LA VEGA

Provincia:

EDIFICACIONES

Ficha:

Fecha:

Código: M19-S14.15.16

Cod. DGCN:

Otros códigos:

Categoría: Contextual

Datos Arquitectónicos

Diseño:

Nombre:

Apellido:

Año diseño:

Fecha de Construcción:

Colaboradores:

Constructor:

Circa: Si No

Intervención:

En fecha:

Licencia No.:

Fecha:

Color original:

Inmueble tipo:

No. Plantas:

Costo:

Color actual: mixto

Area Terreno (M2):

superficie Const. -M2:

Material de construcción: Concreto

Planos: Si No

No. de hojas:

Año:

Firmado por:

Fuente General:

Estado actual: Modificado

Valor:

Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual:

Cédula:

Telf./Fax:

Mail:

Propietario original:

Año de venta:

Otros Propietarios:

Rég. Propiedad:

Inquilino:

Desde:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud:

Longitud:

Datos Catastrales

Manzana:

Solar No.:

Cédula catastral:

Manz. Física:

Solar Físico:

Estatus:

Certificado de Titulo:


Datos Gráficos



Imagen original



Interiores



Descripciones

Descripción Arquitectónica


Se han conjugado las siguientes 2 edificaciones:

Edificación de 2 niveles de estilo neoclásico intervenido con un segundo nivel de estilo moderno, está localizado en lindero 0 con relación a la acera. En su fachada coexisten elementos truncados del estilo neoclásico y del moderno. La entrada está flanqueada por una balaustrada de cemento.


Edificación de estilo neoclásico de uso residencial del periodo republicano, compuesto por un volumen revestido de pañete liso, elevado sobre escalones del nivel de la acera. Consta de una galería frontal delimitada por una balaustrada de cemento y columnas de reminiscencia neoclásica.

La edificación original era una residencia de la época republicana de madera recubierta de machihembrada vertical, adaptada al hormigón, techada de zinc en forma de bungalow. Ubicada en lindero 0 con respecto a la acera, levantada sobre escalones y galería frontal columnada y balaustrada de cemento. Puertas dobles de entrada rítmicamente compuestas abriendo a la galería, con tramsons y jambas de madera. Esta estaba techada separada del techo general a un agua hacia la calle y coronada con una cornisa.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles:

Facilidades:

Página Web:

Horario:

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos:

Tipología actual: Comercial

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos:

Pilotes:

Muros Exteriores:

Muros Interiores:

Columnas:

Arcos:

Dinteles:

Jambas:

Entrepisos:

Pisos:

Techos:

Puertas:

Ventanas:

Balcones:

Escaleras:

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Cimientos:

Estructura:

Paredes:

Cubiertas:

Modificaciones

Tipológicas:

Estructurales:

Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional

Uso Actual: Mixto

Sotano:

1ra. Habitacio:

2da.

3ra.

4ta.

Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado:

Digitado:

Revisado:

Modificado:

Actualizado:

En fecha:


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 y 4 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2, 3 y 5 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Vivienda		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre Original			Fecha		
Dirección actual	Calle Padre Billini Esquina Duarte	Numero	1	Código	M20-S1
Dirección original		Numero		Cod.	
Barrio	San Martín	original Región		DGCN	
Sector		Provincia		Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Categoría	Contextual


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Luis Francisco Abreu
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación de estilo moderno de uso residencial, está compuesto por varios volúmenes y 3 niveles de bloques de concreto revestido de pañete liso, techado de hormigón, colocados en esquina retirados de la acera. En el volumen principal el techo es de 2 aguas siendo los demás techados en plano. La disposición de las ventanas es regular, estas son celosías de aluminio y cristal protegidas con herrería decorativa. La galería está compuesta por columnas tipo porciones de muro.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Original
Pilotes			
Muros Exteriores	Bloques de		
Muros Interiores			
Columnas			
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos	Otro		
Techos	Losa de H.A.		
Puertas	Madera		
Ventanas	Vidrio		
Balcones			
Escaleras	Privado		

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Habitacional

Sotano

1ra. Habitacional Habitacional

2da. Habitacional Habitacional

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 3 del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Taller de herrería
Otros nombres
Nombre
Dirección actual Calle Duarte
Dirección original
Barrio
Sector San Martín

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M20-S2
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría Contextual




Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Terrain, Plans, Signed by, Current State, etc.

Datos Propietario



Form with fields for Current Owner, Original Owner, Other Owners, Tenant, Geographic Coordinates, Catastral Data, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Porción de vivienda de estilo moderno, compuesto de 2 volúmenes de bloques de formas puras en lindero 0 y el de la izquierda retraído unos metros con relación a nivel de la acera.



Datos Históricos field

Notas field

Información Adicional field

REFERENCIAS Bibliográficas field

Visitas, Controles, Facilidades, Página Web, Estado, Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Form with checkboxes for Exterior and Interior architectural elements like Portales, Molduras, Cornisas, etc.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form with dropdowns for materials and construction conditions like Cimientos, Pilotes, Muros, etc.

Form for Causes of Deterioration: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Form for Modifications: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Form with dropdowns for original and current use of space

Control Administrativo

Form with dropdowns for administrative control: Material, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble: Vivienda #6
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Calle Duarte
 Dirección original:
 Barrio: San Martín
 Sector:
 Número:
 Número original:
 Región:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha:
 Código: M20-S3
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Contextual


Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Madera
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Planos Fuente:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Original
 Valor:
 Estilo Arq.: Vernáculo

Datos Propietario



Propietario actual: Marcos Durant
 Cédula:
 Telf./Fax: 8.0924E+09
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Proprietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de influencia Art Nouveau de uso residencial de la época Republicana, compuesto por 2 volúmenes de madera y hormigón techados metálicos de manera independiente y ubicados en lindero 0 y elevada 1 escalón con relación a la acera. La acera tiene una altura salomónica de ladrillo revestido de pañete liso y compuesto de una columnata de madera lisa, con base simple y capitel tronco trapezoidal invertido, coronadas con arcos de líneas sinuosas. El volumen principal tiene 4 puertas dobles de madera dispuesta de forma rítmica que abren hacia la galería con ventiladores diseñados de balaustres de madera y coronadas con cornisas escalonadas simples. La entrada se produce a la izquierda del volumen con una puerta de herrería cuadrículada.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores:
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Buardillas:
 Cresterías:
 Interiores:
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:

Muros Exteriores:
 Muros Interiores:
 Columnas:
 Arcos:
 Dinteles:
 Jambas:

Causas Deterioro:
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:

Modificaciones:
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original:
 Uso Actual:
 Sotano:
 1ra.:
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotográfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 y 3 obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble Trace internacional

Otros nombres

Nombre

Dirección actual Calle Sánchez

Dirección original

Barrio

Sector san martin

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código M20-S4

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual Blanco y verde

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción Concreto

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Estado actual Modificado

Valor

Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Antonio

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Cédula catastral

Manzana

Solar No.




Estatus

Manz. Física

Certificado de Titulo

Solar Físico



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificio de la época Republicana de estilo neoclásico compuesto por un solo volumen elevado 1 escalón, ubicado en lindero 0 con relación a la acera y de uso comercial. Este volumen está compuesto por huecos que abren directamente a la calle, protegidos por elementos de metal enrollable y revestido por una jamba de cemento que no llegan al suelo. Pilastras de base doble, una inferior lisa y la superior con un ovalo repujado, fuste estriado con 4 anillos compresores y capitel Jónico, estas soportan la cornisa escalonada sencilla y continúan en el paramento liso que corona.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mamposteria

Pilotes

Muros Exteriores Bloques de

Muros Interiores

Columnas H.A.

Arcos

Dinteles H.A.

Jambas H.A.

Entrepisos

Pisos Ceramica

Techos

Puertas Metal

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Ultima modificación 12/5/2019

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Instituto Técnico Vocacional ITEVO
Calle Sánchez
San Martín

Numero
Numero original
Región

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M20-S5
Cod. DGCN
Otros cédulas
Provincia
Categoría Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio originalmente de un nivel, de la época Republicana de estilo neoclásico, compuesto por un solo volumen en la actualidad presenta un anexo en la parte superior. El primer nivel se encuentra elevado en un escalón. La edificación se encuentra en lindero 0 con relación a la acera y de uso comercial. Este volumen está compuesto por huecos que abren directamente a la calle, protegidos por elementos de metal enrollable y revestido por una jamba de cemento que no llegan al suelo y se une al relieve que cubre la base que está decorado con rectángulo de esquinas curvas convexas entre los huecos y completan el revestimiento hasta la cornisa que corona el primer nivel que luce como el original. Esta cornisa escalonada sencilla esta coronada por un paramento en trellis con 4 elementos delimitantes. Detrás del paramento se eleva un volumen de líneas simples con un hueco central con jamba simple superpuesta sobre la cornisa del primer nivel y coronado con un paramento escalonado de líneas simples.



Datos Históricos
Notas

Contexto: Photo of the building in its context
Información Adicional
REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
Tipología actual Mixta

Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Exteriores
Portales
Molduras
Cornisas
Rejas
Escudos
Logias
Buardillas
Cresterías
Interiores
Pacios
Arcadas
Fuentes
Plafones
Escalera
Pozos
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Cimientos
Estructura
Paredes
Cubiertas

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial
Uso Actual Institucional
Sotano
1ra. Comercial
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Floristeria Rosa
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: Calle Sanchez
Dirección original:
Barrio:
Sector: San Martín

EDIFICACIONES
Ficha:
Fecha:
Código: M20-S6
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Localidad: LA VEGA
Categoria: Contextual


Datos Arquitectónicos

Diseño: Tulio Marco Rodríguez, Año diseño:
Fecha de Construcción:
Colaboradores:
Constructor:
Intervención: En fecha:
Licencia No.: Fecha: Color original:
Inmueble tipo: No. Plantas: Costo: Color actual: Blanco
Area Terreno (M2): Superficie: Const. -M2: Material de construcción: Concreto
Planos: Si No No. de hojas: Año: Planos Fuente Otras
Firmado por: Fuente General: Fuente Otras
Estado actual: Original Valor: Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario

Propietario actual: Teolinda Despradel Nuñez, Cédula: 4.7001E+09
Telf./Fax: 8.0957E+09 Mail:
Propietario original: Año de venta:
Otros Proprietarios: Domingo Bere Rég. Propiedad:
Inquilino: Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitud: Longitud:
Datos Catastrales: Cédula catastral:
Manzana: Solar No.: Estatus:
Manz. Física: Certificado de Titulo:
Solar Físico:


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno de líneas simples de uso residencial compuesto por 2 volúmenes puros de hormigón recubiertos de pañete liso ubicados a 5 metros de la acera, techados planos de hormigón. El volumen está compuesto de techo que se extiende a la izquierda formando la marquesina y elementos verticales, a la izquierda 2 elementos cilíndricos de metal y el extremo derecho un rectángulo hueco de cemento, que le soportan. El volumen posterior mas elevado bordeado por una moldura lisa y compuesto por ventanas alargadas y dispuesta de manera rítmica protegidas por rejas decorativas.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty space for historical data

Notas

Empty space for notes

Información Adicional

Empty space for additional information

REFERENCIAS Bibliográficas

Empty space for bibliographic references

Visitas: Controles:
Facilidades:
Página Web:

Planta del 1er Nivel

Empty space for floor plan drawing

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Buardillas, Cresterías
Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón, Pilotes, Muros Exteriores: Bloques de, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas
Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño
Cimientos, Estructura, Paredes, Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional, Uso Actual: Mixto
Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales, Digital, No
Material gráfico: Papel, Digital, Ninguno
Verificación: Total, Parcial
Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Vivienda #87

Calle Sanchez
Parque Hostos

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M20-S8
Cod.
DGCN
Otros cédulas
Provincia
Categoría Monumental


Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Interventions, Licenses, Materials, Plans, and Architectural Style.

Datos Propietario


Form with fields for Owner, Cédula, Contact Info, Original Owner, Sale Date, Renters, and Geographical Coordinates.

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Vivienda popular de influencia moderna de 2 volúmenes simples elevados 3 escalones sobre el nivel de la acera...



Form for Historical Data, Notes, and Additional Information.

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Form for spatial conditions including exterior and interior elements like portals, moldings, and patios.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for materials and construction conditions including concrete, masonry, and roof types.

Uso del Espacio

Form for original and current use of space, including floor levels and roof types.

Control Administrativo

Form for administrative control including material type, verification status, and recording dates.


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Impresora Ramirez
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: Calle Sanchez
Dirección original: Calle Sánchez
Barrio:
Sector: San Martín

EDIFICACIONES
Ficha:
Fecha:
Código: M20-S9
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Localidad: LA VEGA
Categoría:
Numero:
Numero original: 69
Región:
Provincia:
Cédula:
Año de venta:
Rég. Propiedad:
Desde:
Cédula catastral:
Estatus:
Certificado de Titulo:
Manzana:
Solar No.:
Manz. Física:
Solar Físico:


Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data: Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, En fecha, Color original, Color actual, No. Plantas, Costo, Material de construcción, No. de hojas, Año, Fuente, Fuente Otras, Valor, Estilo Arq. (Moderno)

Datos Propietario



Form fields for owner data: Propietario actual, Propietario original, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS (Latitud, Longitud), Datos Catastrales (Manzana, Solar No., Cédula catastral, Estatus, Certificado de Titulo, Manz. Física, Solar Físico)

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
En el 1991 la edificación era de un nivel. A travez del tiempo a sufrido intervenciones llegando a ser una edificación de 3 niveles de influencia moderna de uso mixto, comercial en el primer nivel y residencial en los restantes. Estos 3 volúmenes están contruidos en hormigón revestido de pañete liso y en el 2do nivel se ha decorado con piedras en el paño de la izquierda, techados de hormigón armado. El primer nivel se ha colocado en lindero 0 y está compuesto por 3 huecos en diferentes tamaños alineados por el dintel y coronados por bloques calados. El segundo nivel vuela sobre la acera y se compone de 2 paños diferenciados por el cerramiento, el de la derecha abierto y delimitado por balaustres y el de la izquierda cerrado con una ventana de aluminio y cristal central. El tercer nivel retirado al mismo nivel del tercer nivel, coronado por un paramento de corta altura con cerramiento sobre el hueco.



Datos Históricos, Notas, Información Adicional, REFERENCIAS Bibliográficas, Visitas, Controles, Facilidades, Página Web, Estado, Modific, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras, Causas Deterioro (Intrínscico, Extrínscico, Daño), Comentario

Planta del 1er Nivel

Form for floor plan: Cantidad Planos, Tipología actual

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Form for spatial conditions: Elementos Arquitectónicos (Exteriores, Interiores), Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras, Causas Deterioro, Modificaciones (Tipológicas, Estructurales, Intervenciones)

Uso del Espacio

Form for space use: Uso original (Comercial), Uso Actual (Mixto), Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación (Total, Parcial), Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado, En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imágene 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imágen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Eliasaf
 Otros nombres:
 Nombre: Vivienda unifamiliar
 Dirección original:
 Dirección actual: Calle Sánchez con Juan Rodríguez
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector: San Martín

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha:
 Código: M20-S10
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Localidad: LA VEGA




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Planos Fuente:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Modificado
 Valor:
 Estilo Arq.: Popular

Datos Propietario



Propietario actual:
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 En el 1991 era el Sr. Paulino Cárdenas
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 En el 1991 era una casa unifamiliar de planta rectangular, muros de madera y techo de zinc a dos aguas. su uso en ese momento era comercial existiendo una mueblería.
 En la actualidad se encuentra un edificio de esquina de estilo ecléctico de uso mixto de 3 niveles. Compuesto por un volumen de 3 niveles localizados en lindero 0 con relación a la acera, revestido de pañete liso.
 El primer y segundo volumen están compuestos por pilastras lisas en el primer nivel y de influencia clásica en el segundo, el 3ro está compuesto por balcones cerrados de madera tipo bay Windows en los huecos. Los huecos en los 3 niveles están alineados vertical y horizontalmente. La edificación esta coronada por una cornisa escalonada simple y balaustres de hormigón unidos por un pasamanos. Todas las esquinas están decoradas con esculturas de un león.



Datos Históricos:
 Notas:
 Información Adicional:
 REFERENCIAS Bibliográficas:
 Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:
 Cantidad Fotos:
 Tipología actual: Mixta

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos:
 Tipología actual: Mixta

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No
Condiciones Espaciales
 Cimientos: Hormigón
 Pilotes: Otros
 Muros Exteriores: Bloques de
 Muros Interiores:
 Columnas: H.A.
 Arcos:
 Dinteles: H.A.
 Jambas:
Materiales y Condiciones Constructivas
 Entrepisos:
 Pisos: Otro
 Techos: Losa de H.A.
 Puertas: Metal
 Ventanas: Vidrio
 Balcones:
 Escaleras: Privado
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
Modificaciones
 Tipológicas: Total
 Estructurales: Total
 Intervenciones: Nueva
 Comentario:


Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Mixto
 Sotano:
 1ra. Habitacio Mixto
 2da. Habitacio
 3ra. Habitacio
 4ta. Habitacio
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imágen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 3 del año 2019: detalle actual de los balcones cerrados

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
G
E
N
S
E
R
A
L
E
S

Nombre del inmueble	Funeraria La Altagracia		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual		Numero	Código M20-S12	
Dirección original	Calle General Juan Rodríguez	Numero original	Cod.	
Barrio		Región	DGCN	
Sector	San Martín	Localidad	Otros códigos	
			Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Blanco y Crema
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Familia Sánchez Salcedo		Cédula
Telf./Fax	Mail	Propietario original	
Año de venta		Otros Proprietarios	
Inquilino	Desde	Rég. Propiedad	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud	Longitud		
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus		Certificado de Titulo
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de la época Republicana de estilo Neoclásico y Art Nouveau de uso institucional, actualmente encuentra funcionando una funeraria, compuesto por 2 volúmenes elevado sobre escalones y en lindero 0 con respecto a la acera. El volumen frontal forma la galería y área de entrada que se produce por una escalinata central techada de manera independiente a la del volumen posterior. La galería está formada por 2 balaustradas en los extremos que unen las 4 columnas de influencia neoclásico, con fuste seccionado por 5 anillos y coronado con un capitel simple. El volumen está coronado por un friso almohadillado, una cornisa escalonada y una balaustrada organizada bajo líneas sinuosas. El volumen posterior consta de 3 huecos, 1 puerta a la izquierda y 2 ventanas de madera y cristal con ventiladores de madera y organizadas en el inferior por una cornisa y por el dintel de forma superior.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Hormigón Otros Estado Modific

Pilotes Bloques de Estado

Muros Exteriores Muros Interiores

Columnas Arcos

Dinteles H.A.

Jambas

Entrepisos Pisos

Techos Metálico

Puertas

Ventanas Aluminio

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Intacta

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
 Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 imágenes de la tres a la seis, del 2019, muestran detalles del interior y el patio

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

La plazoleta sport import
Casa del pasolero, edificio Julián
Calle Padre Villini con calle Juan Rodriguez
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M20-S14
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual




Datos Propietario

Propietario actual, Propietario original, Otros Propietarios, Inquilino

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud, Longitud, Datos Catastrales, Manzana, Solar No., Manz. Física, Solar Físico

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificación de 4 niveles de estilo posmoderno compuesto por 2 volúmenes de hormigón revestidos de pañete liso y uno mixto...

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Empty box for historical data

Notas

Empty box for notes

Información Adicional

Empty box for additional information

REFERENCIAS Bibliográficas

Empty box for bibliographic references

Visitas

Controles, Facilidades, Página Web, Horario

Planta del 1er Nivel

Empty box for floor plan

Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Bardillas, Cresterías; Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas; Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario

Uso del Espacio

Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003) respectivamente




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Vivienda con anexo mixto		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Padre Billini	Numero	46	Código
Dirección original		Numero		M20-S17
Barrio		original Región		Cod.
Sector				DGCN
		Localidad	LA VEGA	Otros códigos
				Provincia
				Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. <input type="text" value="Moderno"/>

Datos Propietario




Propietario actual	Cédula
Giordana Hernandez	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Giordana Hernandez	
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo moderno de uso residencial compuesta por 2 volúmenes elevados en 2 escalones sobre la acera. El volumen de la derecha tiene forma de cubo con líneas simples, con sobre relieve en parte inferior y con una ventana de celosías de aluminio hundida con bordeada con jamba sobre relieve y protegida con herrería decorativa. El volumen de la derecha retirado unos 30 cm de la acera de menor altura, con esquina redondeada donde se produce la entrada por medio de 2 escalones de granito vaciado donde continúa la base sobre relieve del volumen lateral. A nivel del dintel se forma un vuelo que cubre la entrada y el hueco de la galería. El hueco de la galería se forma con líneas curvas horizontales intercaladas de hormigón y metal cilíndrico teniendo como base un muro de altura salomónica ciego y la puerta de entrada protegida con herrería decorativa. A su lado se encuentra una edificación de 2 niveles de estilo moderno de uso comercial con escalera localizada al exterior en el extremo derecho, compuesto por 1 volumen de hormigón revestido de pañete liso localizado a nivel 0 separados por un vuelo simple y techados con losa plana que vuela sobre la escalera.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Tipología actual

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Estado Estado

Pilotes Estado

Muros Exteriores Estado

Muros Interiores Estado

Columnas Estado

Arcos Estado

Dinteles Estado

Jambas Estado

Entrepisos Estado

Pisos Estado

Techos Estado

Puertas Estado

Ventanas Estado

Balcones Estado

Escaleras Estado

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

En la imagen uno se puede visualizar el inmueble original con el anexo en el lado derecho
Las imagenes 2 y 3 fueron obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003), respectivamente

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Vivienda Familiar

Calle Padre Billini
San Martin

Numero
Numero original
Región

42

Localidad

LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M20-S18
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Francisco Javier Abreu Almanzar
Año de venta
Otros
Proprietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones


Descripción Arquitectónica
Edificación de estilo ecléctico donde se evidencian influencias neohispánicas, modernas y popular de uso residencial. Originalmente era de un sólo nivel. Está compuesta por 4 volúmenes de blocks y revestidos de pañete, separados de la acera. Presenta techos de hormigón en diferentes formas: Planos, a dos y cuatro aguas, estos dos últimos cubierto de tejas de ladrillo. A nivel de la acera tiene una verja de hormigón en altura salomónica y con columnas cuadradas con fuste estriado y capitel escalonados y herrería decorativa. La entrada es un volumen independiente con hueco coronado por un arco de medio punto, los volúmenes restantes son de 2 niveles. El volumen central y de la izquierda, en el segundo nivel, están revestidos con pañete violinado en forma de piedras. El volumen de la derecha, tanto en el primer y segundo nivel, es abierto, soportado el entrepiso y el techo a 4 aguas mediante columnas en los extremos de forma cilíndrica con fuste estriado así como base y capitel simple.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas
Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Constructivos
Causas Deterioro
Modificaciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003), respectivamente


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Auto Import		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Depósito Casa Amarilla		Ficha	3
Nombre			Fecha	
Original			Código	M22-S1
Dirección actual	Calle Gral. Juan Rodriguez esq. Padre	Numero	Cod.	
Dirección original	C. Gral. Juan Rodriguez	Numero	DGCN	
Barrio	Parque Hostos	original	Otros	
Sector		Región	Provincia	
		Localidad	LA VEGA	Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Amarillo
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos	Estado		Estado
Exteriores	Cimientos	Mamposteria	Modific
Portales <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros	
Molduras <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Mamposteria	
Cornisas <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores		
Rejas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	Ladrillo	
Escudos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos		
Logias <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	Ladrillo	
Buardillas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas		
Cresterías <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Interiores	Causas Deterioro	Intrínscico	Extrínscico
Patios <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos		
Arcadas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura		
Fuentes <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes		
Plafones <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas		
Escalera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Pozos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones	Comentario	
Aljibe <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
	Intacta		

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual

Sotano

1ra. Comercial Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha


Digitado En fecha

Revisado En fecha


Modificado En fecha

Actualizado En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes 3, 4, 5 y 6 del año del 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Centro de Belleza Zaidy	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	3
Nombre		Fecha	
Original		Código	M22-S2
Dirección actual	Calle Juan Rodríguez	Cod. DGCN	
Dirección original	C. Gral. Juan Rodríguez	Otros códigos	
Barrio	Parque Hostos	Provincia	
Sector		Localidad	LA VEGA
		Numero	27
		Numero original	
		Región	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor	Fecha de Construcción		
Intervención	En fecha	Color original	
Licencia No.	Fecha	Color actual	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	Estilo Arq.
Estado actual	Modificado	Valor	Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual	Chiquito	Cédula
Telf./Fax		Mail
Propietario original	Año de venta	
Otros Propietarios	Juan Tomás Reyes	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud	Longitud	
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
Manz. Física	Estatus	
Solar Físico	Certificado de Titulo	



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.

Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Puertas dobles de madera



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mamposteria

Pilotes Otros

Muros Exteriores Mamposteria

Muros Interiores

Columnas Ladrillo

Arcos

Dinteles Ladrillo

Jambas

Entrepisos

Pisos Otro

Techos Metálico

Puertas Madera

Ventanas Vidrio

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Mixto

Sotano

1ra. Habitacio Mixto

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Taller

Parque Hostos

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M22-S3
Cod.
DGCN
Otros cédulas
Provincia
Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Cerca Si
Intervención
En fecha
Licencia No.
Fecha
Color original
Inmueble tipo
No.
Costo
Color actual
Area
superficie
Material de construcción
Terreno (M2)
Const -M2
Planos
 Si No
No. de hojas
Año
Planos
Firmado por
Fuente
Otras
Estado actual
Modificado
Valor
Estilo Arq.
Popular

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Juan Tomás Reyes
Rég. Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Cédula catastral
Manzana
Solar No.
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación popular de planta lineal con puertas de madera con transoms que dan directamente a la calle, de las cuales solo 2 hay actualmente, las demás fueron modificadas para abrir huecos mayores de tipo comercial amplio.
Consta de un volumen de 1 nivel dispuesto en lindero 0, de madera y techado de zin a 2 aguas con limatesa paralela a la acera.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Portales
Molduras
Cornisas
Rejas
Escudos
Logias
Buardillas
Cresterías
Interiores
Patios
Arcadas
Fuentes
Plafones
Escalera
Pozos
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Estado
Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Comentario
Modificaciones
Tipológicas
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes siguientes del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Vivienda #1	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	3
Nombre		Fecha	
Original Dirección actual		Código	M22S4
Dirección original	C. Gral. Juan Rodríguez	Cod. DGCN	
Barrio	Parque Hostos	Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Amarillo
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción Madera	
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Abandonado	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario


Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio con influencias victorianas de bungalú de la época republicana, de uso residencial, una casa popular de madera con frente de concreto. Está formado por un volumen dispuesto en lindero 0 elevado sobre escalones. En su frente una galería columnada coronada con una guardamallesta de arcos de medio punto y techo general a 2 aguas con limatesa perpendicular con buhardilla en su frontón. Consta de puertas dobles de madera y transoms que abren directamente a la marquesina.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes siguientes pertenecen al año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble Banco Adopem

Otros nombres

Nombre

Dirección actual Calle Juan Rodríguez esquina Calle

Dirección original C. Gral Juan

Barrio Parque Hostos

Sector

Numero

Numero original

Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código M22-S5

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño Nombre Joel Apellido Martinez Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores 1990

Constructor

Circa Si

Intervención En fecha

Licencia No. Fecha

Color original

Inmueble tipo No. Plantas Costo Color actual

Area superficie Material de construcción Concreto

Terreno (M2) Const.-M2

Planos Si No No. de hojas Año Planos Fuente Otras

Firmado por Fuente General Otras

Estado actual Valor Estilo Arq. Posmoderno

Datos Propietario

Propietario actual Banco del Desarrollo del Valle Cédula

Telf./Fax Mail

Propietario original Año de venta

Otros Propietarios Rég. Propiedad

Inquilino Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud Longitud




Datos Catastrales Cédula catastral

Manzana Solar No.

Manz. Física Estatus Certificado de Titulo

Solar Físico

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Edificio de estilo posmodernista de uso institucional que alberga el Banco Ademi. Consta de 2 volúmenes claramente diferenciados dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera. En el volumen principal se destaca un juego de piel de fachada y el segundo volumen de mas altura alberga la escalera.

Construido de hormigón y revestido de ladrillos el volumen de la escalera.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas

Controles


Facilidades

Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Hormigón Estado

Pilotes Otros Estado

Muros Exteriores Bloques de Estado

Muros Interiores Estado

Columnas H.A. Estado

Arcos Estado

Dinteles H.A. Estado

Jambas Estado

Entrepisos Estado

Pisos Otro Estado

Techos Losa de H.A. Estado

Puertas Vidrio Estado

Ventanas Vidrio Estado

Balcones Estado

Escaleras Privado Estado

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Institucional

Uso Actual Institucional

Sotano

1ra. Institucion

2da. Institucion

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 del año 2019




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Antiguo Casino
Rentas Internas
C. Prof. Juan Bosch
Safarraya
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M22-S10
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño: Pedro Pablo Bonilla, Año diseño: []
Fecha de Construcción: 12/10/1924
Constructor: Zenón De Los Santos, Circa: [] Si
Intervención: [], En fecha: []
Licencia No.: [], Fecha: [], Color original: []
Inmueble tipo: [], No. Plantas: [], Costo: [], Color actual: mixto
Area Terreno (M2): [], superficie: [], Material de construcción: Concreto
Planos: [] Si [] No, No. de hojas: [], Año: [], Planos: []
Firmado por: [], Fuente General: [], Fuente Otras: []
Estado actual: Deteriorado, Valor: [], Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario


Propietario actual: [], Cédula: []
Estado: []
Telf./Fax: 8.0925E+09, Mail: []
Propietario original: [], Año de venta: []
Otros Propietarios: [], Rég. Propiedad: []
Inquilino: [], Desde: []
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: [], Longitud: []
Datos Catastrales
Manzana: [], Solar No.: [], Cédula catastral: []
Manz. Física: [], Estatus: []
Solar Físico: [], Certificado de Titulo: []

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
El 12 de octubre de 1924, la entonces emblemática sociedad denominada Casino Central, Inc. inauguró un majestuoso edificio de dos plantas diseñado por el ingeniero Pedro Pablo Bonilla y construido por el maestro Zenón de los Santos. Su estilo arquitectónico se ajustaba a la tendencia del Neoclásico con influencia del Art Nouveau, y su ubicación corresponde al lugar donde el 4 de marzo de 1844 los venganos se proclamaron independientes y donde al grito de ¡Viva la República Dominicana!, enhestaron por primera vez en el Cibao la bandera nacional.
El edificio está construido por sólidas paredes de ladrillo, como era la usanza de la época. La primera planta está edificada por áreas destinadas a oficinas profesionales y por años, la parte que conforma la esquina, albergó las oficinas de la entonces Rentas Internas, hoy Dirección General de Impuestos Internos.
Un amplio recibidor conduce a la majestuosa escalera de caoba que da acceso a la segunda planta; allí se destaca el antiguo salón de baile con piso en tabloncillos de madera y cuyas paredes estaban adornadas con espejos de cristal de roca, cuyo destino ignoramos. Por el otro lado, están el área social, el bar, el salón de juegos y las dependencias de servicio.
Su peculiar fachada se caracteriza por los arcos catalanes que muestra en alto



Datos Históricos: []
Notas: []

Información Adicional: []
REFERENCIAS Bibliográficas: []

Visitas: [], Controles: [], Horario: []
Facilidades: []
Página Web: []

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: []
[]

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Portales: [] Si [] No
Molduras: [] Si [] No
Cornisas: [] Si [] No
Rejas: [] Si [] No
Escudos: [] Si [] No
Logias: [] Si [] No
Buardillas: [] Si [] No
Cresterías: [] Si [] No
Interiores
Pacios: [] Si [] No
Arcadas: [] Si [] No
Fuentes: [] Si [] No
Plafones: [] Si [] No
Escalera: [] Si [] No
Pozos: [] Si [] No
Aljibe: [] Si [] No
Cimientos: [] Estado: Deterioro
Pilotes: [] Otros: []
Muros Exteriores: []
Muros Interiores: []
Columnas: []
Arcos: []
Dinteles: []
Jambas: []
Entrepisos: [] Estado: []
Pisos: [] Otro: []
Techos: [] Metálico: []
Puertas: [] Metal: []
Ventanas: [] Aluminio: []
Balcones: [] Metal: []
Escaleras: [] Privado: []
Causas Deterioro
Intrínseco: []
Extrínseco: []
Daño: []
Modificaciones
Tipológicas: []
Estructurales: []
Intervenciones: []
Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: []
Uso Actual: []
Sotano: []
1ra. Institucion: [] Mixto: []
2da. Comercial: [] Mixto: []
3ra.: []
4ta.: []
Azotea: []

Control Administrativo

Material fotoaráfico: [] Originales [] Digital [] No
Material gráfico: [] Papel [] Digital [] Ninguno
Verificación: [] Total [] Parcial
Recopilado: [] En fecha: []
Digitado: [] En fecha: []
Revisado: [] En fecha: []
Modificado: [] En fecha: []
Actualizado: [] En fecha: []

Ultima modificación 7/16/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las siguientes imágenes son del 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Edificio Mixto
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual Dirección
original Dirección
Barrio
Sector

Edificio Mixto

p. Billini con prof. Juan Bosch

LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha
Código M22S12
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
En fecha
Licencia No.
Fecha
Color original
Inmueble tipo
No.
Costo
Color actual
Area
superficie
Plantas
Material de construcción
Terreno (M2)
Const.-M2
Planos
No. de hojas
Año
Planos
Firmado por
Fuente
Estado actual
Modificado
Valor
Estilo Arq.
Moderno

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Bolívar Fernández
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros
Rég.
Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Cédula catastral
Manzana
Solar No.
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de corte moderno en esquina con chanfleado. Está formado por un volumen de 2 niveles dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
Está construida de bloques cubiertos con pañete liso con techo plano coronado con alero general y paramento.
En el 1991 en este lote existía una vivienda de estilo Vernáculo popular, con planta rectangular, lindero cero con la acera, techo a dos aguas de zinc y muros en madera



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Portales
Molduras
Cornisas
Rejas
Escudos
Logias
Buardillas
Cresterías
Interiores
Pacios
Arcadas
Fuentes
Plafones
Escalera
Pozos
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Cimientos
Estructura
Paredes
Cubiertas

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Habitacional
Uso Actual
Mixto
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: D' Ocaira Festejos, Oficina y Almacen
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual:
 Dirección original: C. Padre Billini
 Barrio: Parque Hostos
 Sector:
 Número:
 Número original:
 Región:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
 Fecha:
 Código: M22S14.15
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Estado:
 Fecha de construcción:
 Año de venta:
 Rég. Propiedad:
 Desde:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Título:
 Manzana:
 Solar No.:
 Manz. Física:
 Solar Físico:


Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción: Mampostería de ladrillo
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente:
 Estado actual: Original
 Valor:
 Estilo Arq.: Popular

Datos Propietario



Propietario actual: D' Ocaira de la Mata isquier
 Cédula:
 Telf./Fax: 8.0957E+09
 Mail:
 Propietario original: Domilia Maxa
 Año de venta:
 Otros Proprietarios: Atala De La Mota
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Certificado de Título:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio con influencias victorianas de bungalú de la época republicana, de uso residencial, una casa popular de madera con frente de concreto. Está formado por un volumen dispuesto en lindero o elevado sobre escalones. En su frente una galería columnada con techo independiente al techo general alberga todo el resto del inmueble. Consta de puertas dobles de madera y transoms que abren directamente a la marquesina.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores:
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Buardillas:
 Cresterías:
 Interiores:
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:

Materiales y Condiciones Constructivas:
 Cimientos: Sillares de Piedra
 Pilotes: Otros
 Muros Exteriores: Madera
 Muros Interiores:
 Columnas: H.A.
 Arcos:
 Dinteles: Madera
 Jambas: Madera

Causas Deterioro:
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:

Modificaciones:
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra. Habitacio Comercial
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Sigüientes imágenes del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Casa de Ocaira	Ficha	3
Otros nombres		Fecha	
Nombre		Código	M22-S16
Original Dirección		Cod. DGCN	
actual Dirección	Calle padre Billini	Otros códigos	
original Dirección	Parque Hosto	Provincia	
Barrio		Categoría	Monumental
Sector		Localidad	LA VEGA


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Blanco
Area Terreno (M2)	superficie Const.-M2	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neohispanico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Atala De La Mota	
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
	Cédula catastral
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de estilo neo hispanico, de uso residencial. Está formado por un volumen de 1 nivel despuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
 En su fachada se hace uso de arcos de medio punto en secuencia dando entrada a la galería, así como se presentan en su fachada juego de alturas de techo y uso de tejas de ladrillo color rojo en el techo general y en los topes de unas ventanas.
 Está construida de bloques cubiertos con pañete liso



Datos Históricos

Notas

REFERENCIAS Bibliográficas

Información Adicional

Visitas Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	Modific
Pilotes	Otros		
Muros Exteriores	Mamposteria		
Muros Interiores			
Columnas	Ladrillo		
Arcos	Ladrillo		
Dinteles	Ladrillo		
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos	Otro		
Techos	Metálico		
Puertas	Madera/vidrio		
Ventanas	Madera/vidrio		
Balcones			
Escaleras			
Causas Deterioro			
Intrínseco		Extrínseco	
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			
Modificaciones			
Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	
Intacta			
Comentario			

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Habitacio Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble:

Otros nombres:

Nombre:

Original Dirección actual: Número:

Dirección original: Número:

Barrio:

Sector: Localidad: Categoría:

EDIFICACIONES

Ficha:

Fecha:

Código:

Cod. DGCN:

Otros códigos:

Provincia:

Datos Arquitectónicos

Diseño: Nombre: Apellido: Año diseño:

Fecha de Construcción:

Colaboradores:

Constructor: Cerca: Si

Intervención: En fecha:

Licencia No.: Fecha: Color original:

Inmueble tipo: No. Plantas: Costo: Color actual:

Area Terreno (M2): Superficie Const -M2: Material de construcción:

Planos: Si No No. de hojas: Año: Planos Fuente:

Firmado por: Fuente General: Otras:

Estado actual: Valor: Estilo Arq.:

Datos Propietario

Propietario actual: Cédula:

Telf./Fax: Mail:

Propietario original: Año de venta:

Otros Propietarios: Rég. Propiedad:

Inquilino: Desde:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: Longitud:



Datos Catastrales

Manzana: Solar No.: Cédula catastral:

Manz. Física: Estatus:

Solar Físico: Certificado de Titulo:


Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Conjunto de parqueo donde varias edificaciones se fusionaron para ofrecer parqueo a la institución financiera ALAVER. En la intersección de las calles Sánchez y Gral. Juan Rodríguez se mantienen la fachada intacta y destechada de una edificación de estilo Neoclásica de la época Republicana. La fachada esta compuesta por aperturas de puertas en altura con ventiladores dispuestas rítmicamente enmarcadas con pilastras elevadas sobre una base, fuste nervado y capitel con aires de corintio menos ornamentado. Se corona con un paramento tipo friso terminado en una cornisa de líneas horizontales simples en alto relieve.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas: Controles: Horario:

Facilidades:

Página Web:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Patios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Estado:

Pilotes: Estado:

Muros Exteriores: Bloques de: Estado:

Muros Interiores: Estado:

Columnas: H.A.: Estado:

Arcos: Estado:

Dinteles: H.A.: Estado:

Jambas: Estado:

Entrepisos: Estado:

Pisos: Estado:

Techos: Estado:

Puertas: Estado:

Ventanas: Estado:

Balcones: Estado:

Escaleras: Estado:

Causas Deterioro

Intrínscico

Cimientos:

Estructura:

Paredes:

Cubiertas:

Extrínscico

Daño

Modificaciones

Tipológicas: Estructurales: Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Uso Actual:

Sotano:

1ra.:

2da.:

3ra.:

4ta.:

Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: En fecha:

Digitado: En fecha:

Revisado: En fecha:

Modificado: En fecha:

Actualizado: En fecha:

Ultima modificación 7/14/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 del inmueble ubicado en el solar 5 y la imagen 2 del inmueble que se encontraba en el solar 11. Las imágenes fueron obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La imagen 3 presenta el perfil de la calle Sánchez. Foto obtenida del levantamiento realizado por las arquitectas Iliana Centeno y María Rosario en el año 2019
Las demás imágenes presentan detalles de la fachada del inmueble del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Oficina Central de Edenorte		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C. Juan Rodriguez	Numero	Código	M-23-S2
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	Otros cédulas	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Blanco
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Contemporán

Datos Propietario


Propietario actual	Edenorte		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Inmueble comercial de dos niveles de estilo contemporáneo. En sus instalaciones se alojan las oficinas comerciales de EDENORTE. En el primer nivel consta de 3 huecos arquitrabados cerrados con cristal y aluminio, siendo la entrada el del extremo izquierdo y los otros 2 son ventanas de cristal fijo protegidos por puertas enrollables. En el extremo derecho de la fachada frontal en el primer nivel se encuentran 3 jardineras revestidas de lajas en corte homogéneos estrechos. En el tope del primer nivel un paramento simple corona y abraza el segundo nivel en forma de L invertida sobre saliendo de la fachada principal.



Datos Históricos

Notas

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Información Adicional

Visitas

Controles


Facilidades

Página Web

Horario

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel



Tipología actual Institucional

Uso del Espacio

Uso original		Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	
1ra.	Institucional	4ta.	
2da.	Institucion	Azotea	

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado Original	Entrepisos	H.A.
Pilotes		Pisos	Otro
Muros Exteriores	H.A.	Techos	Losa de H.A.
Muros Interiores	Otros	Puertas	Vidrio
Columnas	H.A.	Ventanas	Vidrio
Arcos		Balcones	
Dinteles	H.A.	Escaleras	Privado
Jambas			

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Total	Total	

Comentario

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Ultima modificación 7/14/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Imágenes 2 y 3 del 2019




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Parqueo este de Alaver		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	23
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Presidente Antonio Guzman esq.	Numero	Código	LV-23-5
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	Otros cádicos	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Crema
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Demolido	Valor	Estilo Arq. Republicano

Datos Propietario


Propietario actual	Alaver		Cédula
Telf./Fax	8.0957E+09	Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Estilo contemporáneo, resultado de una modificación de un conjunto de almacenes de la época republicana para lograr el espacio de aparcamiento de la entidad bancaria ALAVER que cruza de la esquina comprendida en la Profesor Juan Bosch con Presidente Antonio Guzmán hasta la calle Juan Rodríguez, ocupando los solares 3, 5 y 6.
 Es un inmueble de esquina compuesto por un muro perimetral aparcado de concreto revestido de pañete liso. Las columnas que lo forman son cuadradas con coronamiento simple en la parte superior donde se unen a las vigas, consta con huecos cerrados en herrería, destechado. Sobre la viga se coloca un paramento con líneas horizontales en relieve a manera de decoración. En la intersección se preparó un espacio cerrado para el uso del cajero automático haciendo la función de portal republicano con un frontón semicircular en la arista de los paramentos.



Datos Históricos

Notas

Referencias Bibliográficas

Información Adicional

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Demoli	Entrepisos	Estado
Pilotes			Pisos	
Muros Exteriores	Mampostería		Techos	
Muros Interiores			Puertas	
Columnas	Ladrillo		Ventanas	
Arcos			Balcones	
Dinteles	Ladrillo		Escaleras	
Jambas				

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Total	Total	

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Parqueos

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos


La **imagen 1 y 2** muestran los inmuebles ubicados en el solar 5 en el año 2003. Tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

La **imagen 3** muestra el inmueble ubicado en el solar 6 en el 2003. Tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

La **imagen 4** muestra el inmueble ubicado en el solar 6 en el año 2007 Autor desconocido

Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Oficina Central Alaver		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual		Numero	Código	LV-23-4
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	Otros cédulas	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	


Datos Arquitectónicos

Diseño	Otro	Nombre		Apellido		Año diseño		
Colaboradores							Fecha de Construcción	
Constructor						Circa	<input type="checkbox"/> Si	
Intervención							En fecha	
Licencia No.		Fecha		Color original				
Inmueble tipo		No. Plantas		Costo		Color actual		
Area Terreno (M2)		superficie		Material de construcción	Concreto			
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año		Planos		
Firmado por		Fuente General		Fuente Otras				
Estado actual		Valor		Estilo Arq.	Neoclásico			

Datos Propietario



Propietario actual	Alaver		Cédula	
Telf./Fax	8.0957E+09	Mail		
Propietario original			Año de venta	
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad		
Inquilino		Desde		
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:				
Latitud		Longitud		
Datos Catastrales				
Manzana	23	Solar No.	4	Cédula catastral
Manz. Física		Estatus		
Solar Físico		Certificado de Titulo		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Asociación de Ahorros y Prestamos La Vega Real, ALAVER. De estilo neoclásico actualizado y se le ha agregado un segundo nivel de estilo moderno exento de ornamentos y líneas rectas. Se sigue el ritmo de las puertas enmarcadas en jambas neoclásicas de líneas rectas y pilastras seccionadas en los extremos, coronados por una cornisa escalonada de líneas simples tipo dórica. Estas puertas han sido cerradas por cristales fijos enmarcados en aluminio y protegidas por puertas enrollables. El primer nivel mantiene su estilo neoclásico siguiendo el lenguaje de las pilastras, molduras y cornisas coronando en forma escalonada.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado		Entrepisos	H.A.	Estado	Bueno
Pilotes				Pisos	Otro		Regular
Muros Exteriores	H.A.		Bueno	Techos	Losa de H.A.		Bueno
Muros Interiores	H.A.		Bueno	Puertas	Vidrio		Bueno
Columnas	H.A.		Bueno	Ventanas			
Arcos	H.A.		Bueno	Balcones			
Dinteles	H.A.		Regular	Escaleras	Restringido		
Jambas							

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Mixto

Uso Actual

Institucional

Sotano

1ra. Almacena

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Originales

Digital

No

Material gráfico

Papel

Digital

Ninguno

Verificación

Total

Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** muestra el inmueble en el año 2003. Tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 2 y 3** muestra detalles del inmueble en el año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Casa de la Cultura Vegana
Casa Consistorial
Calle Profesor Juan Bosch
Calle Del Puente
Centro de la ciudad

Numero
Numero original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M-23- S7
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención Arq. Raúl Morilla
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual Modificado



Datos Propietario

Propietario actual
Avuntamiento de La Vega
Telf./Fax
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino Casa de la Cultura

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:



Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus Prestamo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Inmueble de estilo neoclásico con influencia afrancesada, el cual alberga la institución cultural, la casa de la cultura. Está formado por 1 volumen de 3 niveles enmarcados en columnatas unidas por arcos de medio punto en el primer nivel y en el segundo arcos peraltados. Cada nivel está limitado y a la vez coronado por cornisas escalonadas. El balcón corrido del segundo nivel consta de una baranda de herrería simple.




Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación

Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/14/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 fue obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las demás son del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales
La Vega
Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Formulario de datos generales del inmueble con campos para nombre del inmueble, otros nombres, dirección actual/original, barrio, sector, localidad, etc.

EDIFICACIONES

Formulario de datos de edificaciones con campos para ficha, fecha, código, cod. DGCN, otros códigos, provincia y categoría.




Datos Arquitectónicos

Formulario de datos arquitectónicos con campos para diseño, colaboradores, constructor, intervención, licencia, inmueble tipo, área, terreno, planos, firmado por, estado actual, etc.

Datos Propietario

Formulario de datos del propietario con campos para propietario actual, propietario original, año de venta, otros propietarios, inquilino, coordenadas geográficas, datos catastrales, etc.


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Inmueble de un nivel de estilo antillano de uso comercial que alberga las oficinas de la telefónica Claro. Es un claro ejemplo de las residencias de la época republicana, levantada sobre escalones para crear una separación de la calle dentro de su lindero 0.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Formulario de datos históricos con campos para descripciones y notas.

Notas

Formulario de notas con un campo de texto para registrar información adicional.

Información Adicional

Formulario de información adicional con un campo de texto para registrar datos complementarios.

REFERENCIAS Bibliográficas

Formulario de referencias bibliográficas con un campo de texto para registrar fuentes de información.

Visitas

Formulario de visitas con campos para controles, facilidades, página web y horario.

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Formulario de condiciones espaciales con secciones para exteriores (portales, molduras, etc.) e interiores (patios, arcadas, etc.).

Materiales y Condiciones Constructivas

Formulario de materiales y condiciones constructivas con campos para evaluar el estado de cimientos, muros, columnas, etc.

Causas Deterioro

Formulario de causas de deterioro con secciones para intrínseco, extrínseco y daño.

Modificaciones

Formulario de modificaciones con campos para tipológicas, estructurales e intervenciones.

Uso del Espacio

Formulario de uso del espacio con campos para uso original, uso actual y uso por niveles (sotano, 1ra, 2da, 3ra, 4ta, azotea).

Control Administrativo

Formulario de control administrativo con campos para material fotográfico, material gráfico, verificación y registros de recopilación, digitado, revisado, modificado y actualizado.

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La Imagen 1 es obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las demás imágenes son del año 2019



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Museo Sacro de la Vega	Ficha	
Otros nombres		Fecha	
Nombre Original	Casa de Don Zoilo y Doña Carolina García	Código	M-23-S9
Dirección actual	C/ Profesor Juan Bosch esq. Sánchez	Cod. DGCN	
Dirección original	C/ Del Puente esq. Igualdad	Otros códigos	
Barrio		Provincia	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	LA VEGA
		Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre: Maestro Tiburcio	Apellido: Almanzar	Año diseño: 1918
Colaboradores			
Constructor	Fecha de Construcción: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si		
Intervención	Arg. Ariosto Montisano	En fecha: 2014	
Licencia No.	Fecha:	Color original:	
Inmueble tipo	No. Plantas:	Costo:	Color actual: Blanco y gris
Area Terreno (M2)	superficie:	Material de construcción:	Mixto
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas:	Año:
Firmado por	Fuente General:	Fuente Otras:	
Estado actual	Restaurado	Valor:	Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Diócesis de La Vega	Cédula	
Telf./Fax	8.0957E+09	Mail	
Propietario original	Don Zoilo García	Año de venta	
Otros Propietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino	Museo Sacro	Desde	2014
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	Prestamo
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Inmueble localizado en esquina, de estilo neoclásico de la época republicana, de uso institucional que alberga el Museo Sacro. Es la original casa de Don Zoilo García y su esposa Carolina. Es un claro ejemplo de las residencias de la época republicana, levantada sobre escalones, ubicados en la esquina, para crear una separación de la calle dentro de su lindero 0. Galería enmarcada en columnas dobles, de planta circular, capitel jónico, fuste estriado y esbeltas, con arcos trilobulados de influencia árabe y balaustres con juego de planos en la fachada. Esta consta de huecos rematados en arco rebajado, ubicados rítmicamente. Todos los elementos constructivos son de mampostería revestidos almohadillado. Las puertas de madera y cristal, están enmarcadas en jambas de cemento. Como coronamiento del edificio tiene un paramento de mampostería donde se combinan grecas, frisos y una balaustrada art Nouveau en forma ascendente en este orden. Al norte de la edificación original se anexó una intervención contemporánea para suplir espacios del museo. Volúmenes puros que no compiten con la edificación principal.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos

Cantidad Planos

Tipología actual: Institucional

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Mixto, Estado: Restaur

Pilotes: Estado:

Muros Exteriores: Mampostería, Estado: Bueno

Muros Interiores: Mixto, Estado: Bueno

Columnas: Madera, Estado: Bueno

Arcos: Ladrillo, Estado: Bueno

Dinteles: Ladrillo, Estado: Bueno

Jambas: Estado:

Entrepisos: Mixto, Estado: Bueno

Pisos: Otro, Estado: Bueno

Techos: Losa de H.A., Estado:

Puertas: Madera, Estado:

Ventanas: Estado:

Balcones: Mixto, Estado:

Escaleras: Público, Estado:

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos: Estado:

Estructura: Estado:

Paredes: Estado:

Cubiertas: Estado:

Extrínseco

Estado:

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas: Intacta

Estructurales: Parcial

Intervenciones: Restauración

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional

Uso Actual: Institucional

Sotano:

1ra. Habitacio, Institucional

2da. I, Institucional

3ra.

4ta.

Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: En fecha:

Digitado: En fecha:

Revisado: En fecha:

Modificado: En fecha:

Actualizado: En fecha:

Ultima modificación 7/14/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Las **imágenes 1 y 2** muestran los inmuebles ubicados en el solar 9 y 10 de la referida manzana. en el 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

La **imagen 3** muestra el perfil de la calle Sánchez. Información obtenida del levantamiento realizado por las arquitectas Iliana Centeno y María Rosario en el 2019

Las **imágenes** siguientes muestran detalles el inmueble del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Farmacia Santo Domingo Savio/ ITEVO/Salón de actos El Don Juan

Otros nombres: []

Nombre Original: []

Dirección actual: C/ General Juan Rodríguez esa. Don

Dirección original: []

Barrio: []

Sector: Centro de la Ciudad

Localidad: []

EDIFICACIONES

Ficha: []

Fecha: []

Código: M-24-S1

Cod. DGCN: []

Otros códigos: []

Provincia: []

Categoría: []

Datos Arquitectónicos

Diseño: [] Nombre: [] Apellido: [] Año diseño: []

Fecha de Construcción: []

Colaboradores: []

Constructor: [] Circa: Si

Intervención: [] En fecha: []

Licencia No.: [] Fecha: [] Color original: []

Inmueble tipo: [] No. Plantas: [] Costo: [] Color actual: Azul y Rojo

Area Terreno (M2): [] Superficie Const.-M2: [] Material de construcción: []

Planos: Si No No. de hojas: [] Año: [] Planos Fuente: []

Firmado por: [] Fuente General: [] Otras: []

Estado actual: Con adiciones Valor: [] Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual: María Isabel Valerio Cédula: []

Telf./Fax: 8.0957E+09 Mail: []

Propietario original: Dionisio de Moya (1991) Año de venta: []

Otros Propietarios: [] Rég. Propiedad: []

Inquilino: Varios Desde: []



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: [] Longitud: []

Datos Catastrales
Manzana: [] Solar No.: [] Cédula catastral: []

Manz. Física: [] Estatus: []

Solar Físico: [] Certificado de Titulo: []


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes, construido por el ingeniero Zoilo H. García. Actualmente consta de 2 niveles, siendo este un anexo reciente. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera se han sustituido con vitrinas de cristal y metal cubiertas con puertas enrollables. Actualmente, en el 2020, alberga varios comercios en el primer nivel y El Salón de Conferencias El Don Juan, en el segundo nivel.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

[]

Notas

[]

Información Adicional

[]

REFERENCIAS Bibliográficas

[]

Visitas

Controles: [] Estado: [] Horario: []

Facilidades: []

Página Web: []

Planta del 1er Nivel



Cantidad Fotos: []

Cantidad Planos: []

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	[]	Estado	Con	Entrepisos	H.A.	[]
Pilotes	[]			Pisos	Otro	[]
Muros Exteriores	Bloques de []			Techos	Losa de H.A.	[]
Muros Interiores	H.A.	[]		Puertas	Vidrio	[]
Columnas	H.A.	[]		Ventanas	Vidrio	[]
Arcos	[]			Balcones	Metal	[]
Dinteles	H.A.	[]		Escaleras	Restringido	[]
Jambas	[]					

Causas Deterioro

	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	[]	[]	[]
Estructura	[]	[]	[]
Paredes	[]	[]	[]
Cubiertas	[]	[]	[]

Modificaciones

Tipológicas: Parcial []

Estructurales: Parcial []

Intervenciones: []

Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: Comercial

Uso Actual: Comercial

Sotano: []

1ra. Comercial

2da. []

3ra. []

4ta. []

Azotea: []

Tipología actual: Mixta

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: [] En fecha: []

Digitado: [] En fecha: []

Revisado: [] En fecha: []


Modificado: [] En fecha: []

Actualizado: [] En fecha: []

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 muestra el inmueble ubicado en el solar 1 en 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La imagen 3, 4, 5 y 6 muestran el inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Tienda Solo a 10
Otros nombres:
Nombre Original: Cine Rivolee
Dirección actual: C/ General Juan Rodríguez
Dirección original:
Barrio:
Sector: Centro de la ciudad

EDIFICACIONES
Ficha: 6
Fecha:
Código: LV-24-2
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Localidad: LA VEGA
Categoría:




Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Interventions, Licenses, Materials, and Plans.

Datos Propietario



Form with fields for Current Owner, Original Owner, Sale Date, Renters, and Geographical Coordinates.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificio de estilo Art Decó de uso comercial, dispuesto en linderos 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Consta de 1 volumen de 2 niveles, coronado con paramento en zigzag ascendente hacia el centro y huecos redondos en sus laterales. Fue construido para el Cine Rivoli, inaugurándose en el 1927. En el 2020 alberga la tienda Solo a 10. En un artículo de la sección sabatina Areito del periódico HOY, de fecha sábado 20 de diciembre del 2017, se reseña que: "El propietario del inmueble fue el Sr. Luis Dionisio Carretero Camarena" por Milciades Humberto Núñez Núñez en el artículo titulado: Ángel Juan José Carretero, Inmortal del Deporte Vegano.



Form with sections for Historical Data, Notes, Additional Information, and References.

Cantidad Fotos: [input]

Planta del 1er Nivel

Form for floor plan details, including Typology (Comercial) and other specifications.

Condiciones Espaciales

Form for spatial conditions, listing architectural elements like Portales, Molduras, Cornisas, etc.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for materials and construction conditions, including Cimientos, Pilotes, Muros, etc.

Uso del Espacio

Form for space use, showing original and actual uses (Recreativo, Comercial).

Control Administrativo

Form for administrative control, including material types and verification status.

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** muestran el inmueble en 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3 y 4** son del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Perla Ropa Casual		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Pronalba, alimentos para animales		Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Profesor Juan Bosch	Numero	Código	LV-M24-S3
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	Otros cédulas	
			Provincia	
			Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	Inq. William Reyes	En fecha	2012
Licencia No.		Fecha	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color original
Area Terreno (M2)	superficie		Color actual
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General		Fuente Otras
Estado actual	Valor		Estilo Arq.
			Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
En el 1991 pertenecía a la Familia Morel	
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Lisa Genao	
Inquilino	Desde
Perla Ropa Casual	2012
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Estatus
	En uso
Solar Físico	Certificado de Titulo


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes, construido por el ingeniero Zoilo H. García. Actualmente consta de 2 niveles, siendo este un anexo reciente. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera se han sustituido con vitrinas de cristal y metal cubiertas con puertas enrollables. Actualmente, en el 2020, alberga la Tienda Perla.


Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data field.

Notas

Notes field.

Información Adicional

Additional information field.

REFERENCIAS

Bibliographic references field.

Visitas

Controls, Facilities, and Page Web fields.

Planta del 1er Nivel

Quantity of plans field.

Condiciones Espaciales

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Buardillas, Cresterías, Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe.

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras.

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño fields.

Modificaciones

Tipológicas, Estructurales, Intervenciones fields.

Uso del Espacio

Original use, Current use, and floor use (Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea) fields.

Control Administrativo

Material, Verification, and Administrative control fields.

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 muestra el inmueble ubicado en el solar 1 en 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La imagen 3, 4, 5 y 6 son del 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Tienda Rubí China		Ficha		
Otros nombres			Fecha		
Nombre Original			Código	LV-24-5	
Dirección actual	C/ Profesor Juan Bosch	Numero			
Dirección original	C/ Del Puente	Numero			
Barrio		original			
Sector	Centro de la Ciudad	Región			
		Localidad	LA VEGA	Categoría	

EDIFICACIONES




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño	
Colaboradores			Fecha de Construcción	
Constructor			Circa	<input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original		
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual	
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción		
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año	Planos
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras		
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq.	Posmoderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	En uso
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio posmoderno de uso comercial. Que costa de un volumen dispuesto a lindero 0 en esquina. Consta de grandes vitrinas frontales y entrada por la Ave. Juan Bosch.
Fue construido para albergar la Casa Amarilla que se extendía hasta el inmueble que ocupa la esquina de la calle Juan Bosch con la Presidente Antonio Guzmán (M24-S6). Actualmente en el 2020 esta la Tienda Rubí China.



Datos Históricos

Notas

Notas

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Estado Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales		Materiales y Condiciones Constructivas	
Elementos Arquitectónicos			
Exteriores			
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	<input type="checkbox"/> Estado <input type="checkbox"/> Modific
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	<input type="checkbox"/> Estado <input type="checkbox"/> Modific
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de <input type="checkbox"/>
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Mixto <input type="checkbox"/>
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A. <input type="checkbox"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="checkbox"/>
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A. <input type="checkbox"/>
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="checkbox"/>
Interiores			
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intrínscico	<input type="checkbox"/>
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Extrínscico	<input type="checkbox"/>
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	<input type="checkbox"/>
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	<input type="checkbox"/>
		Estructurales	<input type="checkbox"/>
		Intervenciones	<input type="checkbox"/>

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual Mixto

Sotano

1ra. Comercial

2da. Religioso

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** muestran el inmueble en 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3, 4 y 5** muestra el inmueble en el año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble	Optica Olivo/ Tienda de regalos/ Locales Vacios
Otros nombres	
Nombre	
Dirección actual	C/ Profesor Juan Bosch
Dirección original	C/ Del Puente
Barrio	
Sector	Centro de la Ciudad
Localidad	LA VEGA

Ficha	
Fecha	
Código	LV-24-6
Cod. DGCN	
Otros códigos	
Provincia	
Categoría	

Datos Arquitectónicos

Diseño		Nombre		Apellido		Año diseño	
Colaboradores						Fecha de Construcción	
Constructor						Circa	<input type="checkbox"/> Si
Intervención				En fecha			
Licencia No.		Fecha		Color original			
Inmueble tipo		No. Plantas		Costo		Color actual	Variado
Area Terreno (M2)		superficie		Material de construcción	Concreto		
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año		Planos	
Firmado por		Fuente General		Fuente Otras			
Estado actual	Modificado	Valor		Estilo Arq.	Neoclásico		

Datos Propietario

Propietario actual	Alianny Paulino	Cédula	
Telf./Fax		Mail	
Propietario original		Año de venta	
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino	Optica Olivo	Desde	



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud		Longitud	
---------	--	----------	--

Datos Catastrales

Manzana		Solar No.		Cédula catastral	
Manz. Física		Solar Físico		Estatus	Alquilada
				Certificado de Titulo	

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica

Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.

Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera se han sustituido con vitrinas de cristal y metal cubiertas con puertas enrollables.



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas		Controles		Horario	
Facilidades					
Página Web					

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Exteriores		Interior	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Patios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes				Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Mixto			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores	Mixto			Puertas	Vidrio	
Columnas	H.A.			Ventanas		
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras		
Jambas						

Causas Deterioro

Intrínscico		Extrínscico		Daño	
Cimientos					
Estructura					
Paredes					
Cubiertas					

Modificaciones

Tipológicas		Estructurales		Intervenciones	
-------------	--	---------------	--	----------------	--

Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Mixto	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Mixto	Comercial	
2da.		4ta.	
		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	


Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** muestra el inmueble en 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3 y 4** muestra el inmueble en el año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	LV-24-7 Local Vacio		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	7
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Don Antonio Guzmán	Numero	Código	LV-24-7
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	Otros cédulas	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Abandonado	Valor	Estilo Arq.

Datos Propietario



Propietario actual	Ambiorix Guzmán		Cédula
Telf./Fax	8.0971E+09	Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
24	7		
Manz. Física		Estatus	Desabitada
Solar Físico		Certificado de Titulo	

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, en abandono. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 2 niveles, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Consta de 2 balcones que abarcan 2 puertas laterales y 2 individuales en el centro con pasamanos de hierro forjado y ménsulas de concreto. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, paramentos y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera se han cerrado con bloques y revestido de pañete liso.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Cimientos Estado Abando

Pilotes Estado

Muros Exteriores Mamposteria

Muros Interiores Estado

Columnas Piedra

Arcos Estado

Dinteles Ladrillo

Jambas Estado

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos Madera

Pisos Otro

Techos Mixto

Puertas Metal

Ventanas Estado

Balcones Metal

Escaleras Privado

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos Estado

Estructura Estado

Paredes Estado

Cubiertas Estado

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual No ocupado

Sotano

1ra. Abandonad

2da. Abandona

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Ultima modificación 7/17/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos


La **imagen 1** muestra el inmueble en el 2003 respectivamente. Imagen obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

La **imagen 2, 3 y 4** muestran el inmueble en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble Banco del BHD Leon (parqueo y autocaja)
 Otros nombres
 Nombre
 Dirección actual Manuel Ubaldo Gómez esa Juan Rodriguez
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES

Ficha 22
 Fecha
 Código M25-S 1
 Cod.
 DGCN
 Otros
 córdias
 Provincia
 Categoría Histórica




Datos Arquitectónicos

Diseño
 Nombre
 Apellido
 Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor
 Intervención
 En fecha
 Licencia No.
 Fecha
 Color original
 Inmueble tipo
 No.
 Costo
 Color actual blanco, mamei
 Area
 superficie
 Material de construcción Mampostería de ladrillo
 Terreno (M2)
 Const -M2
 Planos
 Si No No. de hojas
 Año
 Firmado por
 Fuente
 Estado actual Restaurado
 Valor
 Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual Banco BHD León
 Cédula
 Telf./Fax
 Mail
 Propietario original
 Año de venta
 Otros Propietarios
 Rég. Propiedad
 Inquilino
 Desde
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud
 Longitud
 Datos Catastrales
 Manzana
 Solar No.
 Cédula catastral
 Estatus
 Certificado de Titulo
 Manz. Física
 Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial de estilo neoclásico, puertas altas de madera, rematadas en arco y en ritmo que abren hacia la calle, colocado en lindero cero. Es un edificio en esquina. Consta de un paramento con molduras que crean segmentos decorados en forma rectangular. Pintado de fondo blanco con los detalles de molduras en naranja oscuro. Las puertas macizas exteriores de naranja claro. Está rodeado por un parqueo destechado en forma de L en la parte posterior que comprende el solar 13 de la manzana.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas
 Controles
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales
 Molduras
 Cornisas
 Rejas
 Escudos
 Logias
 Buardillas
 Cresterías
Interiores
 Patios
 Arcadas
 Fuentes
 Plafones
 Escalera
 Pozos
 Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
 Pilotes
 Muros Exteriores
 Muros Interiores
 Columnas
 Arcos
 Dinteles
 Jambas
 Entrepisos
 Pisos
 Techos
 Puertas
 Ventanas
 Balcones
 Escaleras

Causas Deterioro
 Intrínseco
 Extrínseco
 Daño

Modificaciones
 Tipológicas
 Estructurales
 Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial
 Uso Actual Comercial
 Sotano
 1ra. Comercial
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico
 Material gráfico
 Verificación
 Recopilado
 Digitado
 Revisado
 Modificado
 Actualizado
 En fecha

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI, la de **detalle 2, 3 y 4** es del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Vivienda Unifamiliar y Casa de los Especiales
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: Calle Juan Rodriguez entre c/ Duvergé y c/
Dirección original:
Barrio:
Sector:
Número:
Número original: 51
Región:
Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 23
Fecha:
Código: M25-S 2
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Categoría: Ambiental



Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data including: Diseño, Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, Color original, Color actual, Material de construcción, No. de hojas, Año, Fuente, Valor, Estilo Arq.

Datos Propietario

Form fields for owner data including: Propietario actual, Cédula, Telf./Fax, Mail, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Rég. Propiedad, Inquilino, Desde, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales, Manzana, Solar No., Cédula catastral, Estatus, Certificado de Titulo, Manz. Física, Solar Físico.

Datos Gráficos





Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Vivienda de estilo popular con influencias del victoriano construida en ladrillo revestido de pañete decorado y molduras lisas, levantada sobre el nivel de la acera por escalones, a la usanza del período republicano. (1844-1930) Consta de un juego volumétrico de 3 profundidades, terminando en lindero 0. Lo que ha sido aprovechado para usarse como local comercial al modificar la verja y agregar escalones. Tiene una galería en forma de L y columnas decoradas con molduras en el perímetro y seccionándolas con pañete liso, dejando en medio el pañete con textura del resto de la edificación, lo mismo se dispuso en la viga que las une. Está cubierta con un solo techo a 4 aguas de zinc y canaleta perimetral para la recogida de las aguas. Los 2 volúmenes mas profundos tienen puertas francesas de madera rodeadas de unas jambas tipo ventiladores rectangulares con cristal fijo. Y la puerta comercial está protegida por un elemento enrollable de metal. Para separarla de la acera tiene una verja de mampostería y blocks calados. El color base es verde, siendo los detalles blancos (las puertas) y amarillo (marcos de las puertas y pasamanos). El volumen comercial está pintado de



Contexto



Datos Históricos

Form fields for historical data including: Notas, Información Adicional, Referencias Bibliográficas.


Información Adicional

Form fields for additional information including: Visitas, Controles, Facilidades, Página Web.

REFERENCIAS

Form fields for references including: Referencias Bibliográficas.

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Form fields for spatial conditions including: Elementos Arquitectónicos, Exteriores, Interiores, Aljibe.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions including: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Causas Deterioro, Intrínscico, Extrínscico, Daño, Modificaciones, Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Remodelación.

Uso del Espacio

Form fields for space use including: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea.

Control Administrativo

Form fields for administrative control including: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado.


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI, la de **detalle 2** es del año 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega. La imagen del detalle 4,5 y 6 pertenecen al año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble impresora Polar, Sastreria Dubbinson, Fantasía Denisse
Otros nombres (local desocupado???)
Nombre
Dirección actual calle Juan Rodriguez
Dirección original
Barrio
Sector

Numero 53
Numero original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 24
Fecha
Código M25-S 3
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría Ambiental



Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Plans, Signed by, Current State, etc.

Datos Propietario



Form with fields for Current Owner, Original Owner, Other Owners, Tenant, Geographic Coordinates, Catastral Data, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Almacén de la época republicana, de estilo neoclásico. Con puertas en ritmo que abren hacia la calle. Ha sido modificado en los huecos para introducirle puertas mas bajas y de materiales contemporáneos, vidrio con estructura metálica. Es un solo volumen dispuesto en lindero cero. Edificio comercial tipo plaza, construido de ladrillo revestido de pañete liso, jambas en las puertas y paramento con elemento central mas elevado que el resto tipo fronton delimitado por unos pichones de columnas rematadas con cornizas simples. Todo el paramento está delimitado por moldulas lisas que crean bajo relieves en el interior. Tiene de base el color gris, con detalles de color azul y naranja.



Datos Históricos

Form for historical data and notes

Información Adicional

Form for additional information like visits, controls, etc.

REFERENCIAS

Form for bibliographic references

Planta del 1er Nivel

Form for floor plan details and quantity of plans

Condiciones Espaciales

Form for spatial conditions and architectural elements

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for materials and construction conditions

Causas Deterioro

Form for causes of deterioration

Modificaciones

Form for modifications

Uso del Espacio

Form for space use details

Control Administrativo

Form for administrative control


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Electro Muebles Fanelis		Ficha		25
Otros nombres			Fecha		
Nombre			Código		M25-S 4
Original Dirección actual	calle Juan Rodriguez esq. Duvergé	Numero	55	Cod.	
Dirección original		Numero original		DGCN	
Barrio		Región		Otros códigos	
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia	
				Categoría	Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual verde, mamei
Area Terreno (M2)	superficie Const. -M2	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Almacén de la época republicana, de estilo neoclásico. Con puertas en ritmo que abren hacia la calle. Ha sido modificado en los huecos para introducirle puertas de materiales contemporáneos, vidrio con estructura metálica y protectores enrollables de metal. Es un solo volumen de esquina dispuesto en lindero cero.
 Edificio comercial, construido de ladrillo revestido de pañete liso, jambas en las puertas en forma de rectangular con moldura en la parte superior, conserva la altura y la forma del arco superior de los grandes portones originales. Consta de paramento corrido rematado con cornisas simples, y cornisas escalonadas en su base. Todo el paramento está delimitado por molduras lisas que crean bajo relieves en el interior que están decorados con rombos. En las secciones de muro entre las puertas consta de pilastras con fuste liso y rematado con capitel simple. Tiene de base el color blanco, con detalles de color azul y naranja.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores			
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	Mamposteria
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Mamposteria
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Mamposteria
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	Ladrillo
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	Ladrillo
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	Ladrillo
Crestlerías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	Ladrillo
Interiores			
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intrínseco	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
		Cubiertas	
Modificaciones			
Tipológicas	Parcial	Estructurales	Intervenciones
		Intacta	Remodelación
Comentario			
construcción de un segundo nivel en proceso			

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Ultima modificación 7/24/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,
 La imagen de **detalle 2** es del año 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega.
 La imagen del **detalle 3, 4, 5 y 6** pertenecen al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Manuel Import, Tatto Amauris, Reposteria Oriental, JN
Otros Wireless,
nombres
Nombre
Original Dirección actual calle Duvergé
Dirección original
Barrio
Sector

Numero
Numero original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 26
Fecha
Código M25-S 5.6
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría




Datos Arquitectónicos

Form with fields for Design, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, etc.

Datos Propietario



Form with fields for Proprietario actual, Telf./Fax, Proprietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Almacén de la época republicana, de estilo neoclásico. Con puertas en ritmo que abren hacia la calle. Ha sido modificado en los huecos para introducirle puertas de materiales contemporáneos, vidrio con estructura metálica, protectores enrollables de metal y toldos para la identificación de los diferentes comercios que alberga. Es un solo volumen dispuesto en lindero cero. Edificio comercial tipo plaza, construido de ladrillo revestido de pañete liso, jambas en las puertas en forma de rectangular con moldura en la parte superior, conserva la altura y la forma del arco superior de los grandes portones originales. Consta de paramento corrido rematado con cornisas simples, y cornisas escalonadas en su base. Todo el paramento está delimitado por molduras lisas que crean bajo relieves en el interior que están decorados con rombos. En las secciones de muro entre las puertas consta de pilastras con fuste liso y rematado con capitel simple. El uso de la pintura es uno de los identificadores de los comercios, así como haber dejado los ladrillos expuestos en algunas de sus paredes exteriores.



Datos Históricos, Notas, Información Adicional, REFERENCIAS, Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel, Cantidad Planos, and a grid for architectural details

Condiciones Espaciales, Materiales y Condiciones Constructivas, Causas Deterioro, Modificaciones, and Comentario

Uso del Espacio: Original, Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega.
La imagen del **detalle 2, 3, 4 y 5** pertenecen al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATO GENERAL

Nombre del inmueble: Yadira muebles
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: calle Prof. Juan Bosch
Dirección original:
Barrio:
Sector:
Número:
Número original:
Región:
Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 27
Fecha:
Código: M25-S 9
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Categoría: Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño:
Nombre:
Apellido:
Año diseño:
Fecha de Construcción:
Colaboradores:
Constructor:
Intervención:
Licencia No.:
Inmueble tipo:
Area:
Terreno (M2):
Planos:
Firmado por:
Estado actual: Original

En fecha:
Color original:
Color actual: Naranja/amarillo
Material de construcción: Mampostería de ladrillo
Planos:
Fuente:
Otras:
Valor:
Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual:
Cédula:
Telf./Fax:
Mail:
Propietario original:
Año de venta:
Otros Propietarios:
Rég. Propiedad:
Inquilino:
Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud:
Longitud:
Datos Catastrales:
Manzana:
Solar No.:
Cédula catastral:
Estatus:
Manz. Física:
Certificado de Titulo:
Solar Físico:

Datos Gráficos

Imagen actual




Imagen original



Interiores



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificio comercial de la época republicana de estilo neoclásico emplazada en el lugar donde anteriormente estuvo la casa de madera y zinc donde nació el profesor Juan Bosch. Consta de 5 puertas dispuestas para abrir a las calles que han sido modificadas en los huecos para introducirle el toldo comercial, puertas de materiales contemporáneos, vidrio con estructura metálica y ventanas tipo vitrina. En el segundo nivel consta de 2 balcones individuales en los huecos de los extremos y uno corrido de 3 puertas en el centro, con piso de madera y pasamanos de herrería

Está rematado por un paramento con relieves en pañete liso que forma paños rectangulares decorado con rectángulos concéntricos y que tiene una cornisa profusamente decorada entre este y el edificio. En las secciones de muro entre las puertas consta de pilastras con fuste estriado y rematado con capitel tipo corintio.


Tiene de base el color verde limón con las decoraciones naranja.

Con elementos adicionados que son movibles, recuperable, Segundo

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data field.

Notas

Notes field.

Información Adicional

Additional information field.

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Bibliographic references field.

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Architectural plan area.

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores:
Portales: Si No
Molduras: Si No
Cornisas: Si No
Rejas: Si No
Escudos: Si No
Logias: Si No
Buardillas: Si No
Cresterías: Si No
Interiores:
Pacios: Si No
Arcadas: Si No
Fuentes: Si No
Plafones: Si No
Escalera: Si No
Pozos: Si No
Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Mamposteria (Estado: Original)
Pilotes: Ladrillo
Muros Exteriores: Mamposteria
Muros Interiores: Mamposteria
Columnas: Ladrillo
Arcos:
Dinteles: Ladrillo
Jambas: Madera
Entrepisos: Madera
Pisos: Mosaicos
Techos: Losa de H.A.
Puertas: Madera
Ventanas:
Balcones: Madera/metal
Escaleras: Por horario

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original: Mixto
Uso Actual: Comercial
Sotano:
1ra. Comercial
2da. Habitacion
3ra.
4ta.
Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
Material gráfico: Papel Digital Ninguno
Verificación: Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Ultima modificación 7/24/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen detalle 1 es del 1991 obtenida del levantamiento realizado por estudiantes de la escuela de arquitectura de UCATECI


La imagen de **detalle 2** es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega,

Las imágenes **detalle 3, 4, 5 y 6** son del año 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Plaza Don Ignacio
Almacen Casa Amarilla
calle Prof. Juan Bosch esq. Manuel Ubaldo
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 28
Fecha
Código M25-S 10
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Almacén de la época republicana, de estilo neoclásico. Con puertas en ritmo que abren hacia la calle. Ha sido modificado en los huecos para introducirle toldos comerciales y puertas de materiales contemporáneos, vidrio con estructura metálica. Es un solo volumen dispuesto en lindero cero de 2 niveles y chanfleado en la esquina. El segundo nivel es una remodelación. Se ha colocado retirado del paramento del primer nivel y se ha tratado de respetar la línea estilística original. Edificio comercial tipo plaza, construido de ladrillo revestido de pañete liso, jambas en las puertas, paramento coronado con cornisa hermosamente decorada con elementos vegetales de influencia renacentista. En las secciones de muro entre las puertas consta de pilastras con fuste estriado y rematado con capitel tipo corintio. Tiene de base el color amarillo con las decoraciones blancas.

Datos Históricos

1991 Aridio Batista era el propietario. originalmente de 1 nivel.

Notas

Información Adicional

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel

Plantilla para la planta del primer nivel

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,
La imagen de **detalle 2** es del año 2003 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega.
La imagen del **detalle 3, 4, 5 y 6** pertenecen al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Muebles lotus, Stefany Fashion	Ficha	29
Otros nombres		Fecha	
Nombre		Código	M25-S 11
Original Dirección actual	calle Manuel Ubaldo	Cod. DGCN	
Dirección original		Otros códigos	
Barrio		Provincia	
Sector		Localidad	LA VEGA
		Numero	20
		Numero original	
		Región	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	Ambiental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	SXIX		
Constructor	Fecha de Construcción		
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Ecléptico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de la época republicana de influencias Art Nouveau de origen residencial. Consta de un volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera, revestido de pañete liso. Actualmente (2019) consta de 3 grandes aberturas a modo de entrada y vitrinas. 4 pilastras circulares y seccionadas por aros establecen el ritmo de la fachada que está coronada con un paramento compuesto por 3 curvas, siendo la central la más estrecha y alta con un emblema (B) en su centro. Y las extremas tienen una balaustrada ciega. En este se coronan las pilastras que vienen desde el piso y una moldura simple completa el contorno. En la base del paramento se encuentra una cornisa compuesta por varios escalones y decoraciones sinuosas.



Datos Históricos

Propietario en 1991 Ramón Ramírez Kyes. Originalmente constaba de galería corrida de madera con galería de ladrillo u hormigón

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Plantilla for floor plan drawing

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mampostería	Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes				Pisos	Mosaicos	
Muros Exteriores	Mampostería			Techos	Metálico	
Muros Interiores	Mampostería			Puertas	Vidrio	
Columnas	Ladrillo			Ventanas	Vidrio	
Arcos	H.A.			Balcones	H.A.	
Dinteles	Ladrillo			Escaleras	Privado	
Jambas	Metal					

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Habitacio Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Imágenes 3, 4 y 5 muestran detalles del inmueble del 2003

Imagen 6 muestra lo poco que queda del inmueble original en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Plaza Grissell		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Servicios Veterinarios (2003)		Ficha	
Nombre			Fecha	3/27/2019
Original Dirección actual	Calle Durverge Esq. Gral Juan Rodriguez	Numero	Código	M26-S1
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	Otros códigos	
		LA VEGA	Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Miquel Marmolejo	Cédula
Telf./Fax		Mail
Propietario original	Miquel Marmolejo	Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad
Inquilino		Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud		Longitud
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
		Estatus
Manz. Física		Certificado de Titulo
Solar Físico		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno de uso comercial. Consta de varios volúmenes en diferentes planos y alturas dispuestos en lindero 0 con relación a la calle y a las construcciones colindantes, elevado sobre escalones. Sus huecos son grandes ventanales de cristal y metal protegidos con puertas enrollables. Alberga en el 2020 varios comercios.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos	H.A.	Estado
Pilotes	H.A.			Pisos	Cemento	
Muros Exteriores	H.A.			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores				Puertas	Vidrio	
Columnas	H.A.			Ventanas	Vidrio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras	Por horario	
Jambas						

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Intacta		

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Habitacio Comercial

2da. No

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra el inmueble en el año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Tienda Aurora Imports		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre			Fecha	3/27/2019	
Original Dirección actual	Calle Gral Juan Rodriguez	Numero	57	Código	M26-S2
Dirección original		Numero original		Cod. DGCN	
Barrio		Región		Otros códigos	
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia	
				Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. <input type="text" value="Moderno"/>

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Juan de Jesus Gutierrez
Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno de uso comercial. Consta de 1 volumen de 1 nivel dispuesto en lindero 0 con relación a la calle y a las construcciones colindantes. Sus huecos son grandes ventanales de cristal y metal protegidos con puertas enrollables. Alberga en el 2020 Aurora Import.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón <input type="text"/> Modific <input type="text"/>
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	H.A. <input type="text"/>
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de <input type="text"/>
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	<input type="text"/>
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A. <input type="text"/>
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="text"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A. <input type="text"/>
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="text"/>
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	<input type="text"/>
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	<input type="text"/>
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	<input type="text"/>
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	<input type="text"/>
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="text"/>	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	
		<input type="text"/>	

Uso del Espacio

Uso original Uso Actual

Sotano	<input type="text"/>	3ra.	<input type="text"/>
1ra.	<input type="text" value="Comercial"/>	4ta.	<input type="text"/>
2da.	<input type="text"/>	Azotea	<input type="text"/>

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
		Modificado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
		Actualizado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>


Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra el inmueble en el 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Imagen 2 pertenece al año 2019




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Tienda Q Precios	EDIFICACIONES	
Otros nombres	Almacenes San Antonio	Ficha	3
Nombre		Fecha	3/27/2019
Original Dirección actual	Avenida Monseñor Panal	Código	M26-S3
Dirección original	Esq. Gral Juan Rodriguez	Cod. DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Numero	15
		Numero original	
		Región	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si		
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Valor	Estilo Arq.	Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Hermanos Contreras	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Julio Antonio Contreras	
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
Rafael de la Cruz	2007
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera han sido reducidas a huecos estándar de 2.10 m de altura y el resto cubierto con bloques de hormigón, los nuevos son de cristal y metal protegidos con puertas enrollables.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mampostería	Estado	
Pilotes	Otros	Estado	
Muros Exteriores	Mampostería	Estado	
Muros Interiores	Mampostería	Estado	
Columnas	Ladrillo	Estado	
Arcos		Estado	
Dinteles	Ladrillo	Estado	
Jambas	Ladrillo	Estado	
Entrepisos	Metal	Estado	
Pisos	Otro	Estado	
Techos	Losa de H.A.	Estado	
Puertas	Metal	Estado	
Ventanas	Vidrio	Estado	
Balcones		Estado	
Escaleras	Privado	Estado	

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 2** muestra el inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Estrella Mueble

Calle monseñor Dariel

Localidad LA VEGA

Numero 17
Numero original
Región

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 3/27/2019
Código M26-S4
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Propietario original
Otros Proprietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno de uso comercial. Consta de 1 volumen de 2 niveles, dispuesto en lindero 0 con relación a la calle y a las construcciones colindantes. Sus huecos son grandes ventanales de cristal y metal protegidos con puertas enrollables. Alberga en el 2020 Estrella Muebles.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
Tipología actual Comercial

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial
Uso Actual Comercial
Sotano
1ra. Comercial
2da. Comercial
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 del año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 del año 2019



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Relojera Tiara Dertal Contreras

Otros nombres:

Nombre Original:

Dirección actual: Avenida Monseñor Panal

Dirección original:

Barrio:

Sector:

EDIFICACIONES

Ficha: 3

Fecha: 3/27/2019

Código: M26-S5

Cod. DGCN:

Otros códigos:

Provincia:

Categoría: Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño: Nombre: Apellido: Año diseño:

Fecha de Construcción:

Colaboradores:

Constructor: Cerca: Si

Intervención: En fecha:

Licencia No.: Fecha: Color original:

Inmueble tipo: No. Plantas: Costo: Color actual:

Area Terreno (M2): Superficie Const. M2: Material de construcción: Mampostería de ladrillo

Planos: Si No No. de hojas: Año: Planos Fuente:

Firmado por: Fuente General: Otras:

Estado actual: Con adiciones Valor: Estilo Arq.: Republicano

Datos Propietario

Propietario actual: Jacquelin Contreras Cédula:

Telf./Fax: Mail:

Propietario original: Año de venta:

Otros Propietarios: Rég. Propiedad:

Jean Lora:

Inquilino: Desde:



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: Longitud:

Datos Catastrales
Manzana: Solar No.: Cédula catastral:

Manz. Física: Estatus:



Solar Físico: Certificado de Titulo:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio resultante de la modificación de un almacén republicano donde el volumen de lindero 0 se ha respetado, las puertas se han reemplazado por unas de cristal y metal protegidas con puertas enrollables. Se ha descubierto los ladrillos y los paramentos se han cubiertos con tolas de metal liso en forma de publicidad.



Datos Históricos:

Notas:


REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas:

Visitas: Controles: Horario:

Facilidades:

Página Web:

Planta del 1er Nivel



Condicionales Espaciales
Elementos Arquitectónicos

Exteriores: Portales Si No, Molduras Si No, Cornisas Si No, Rejas Si No, Escudos Si No, Logias Si No, Buardillas Si No, Cresterías Si No

Interiores: Patios Si No, Arcadas Si No, Fuentes Si No, Plafones Si No, Escalera Si No, Pozos Si No, Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas
Cimientos: Mampostería, Pilotes: Otros, Muros Exteriores: Mampostería, Muros Interiores: Mixto, Columnas: Ladrillo, Arcos: Ladrillo, Dinteles: Ladrillo, Jambas: Ladrillo

Entrepisos: Estado:
Pisos: Otro
Techos: Metálico
Puertas: Metal
Ventanas:
Balcones:
Escaleras:

Causas Deterioro
Intrínseco: Cimientos, Estructura, Paredes, Cubiertas
Extrínseco:
Daño:

Modificaciones
Tipológicas: Intacta, Estructurales: , Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio
Uso original: Comercial, Uso Actual: Comercial

Sotano:
1ra. Comercial, 2da.
3ra.
4ta.
Azotea:

Control Administrativo
Material fotoaráfico: Originales Digital No
Material gráfico: Papel Digital Ninguno
Verificación: Total Parcial

Recopilado: En fecha:
Digitado: En fecha:
Revisado: En fecha:
Modificado: En fecha:
Actualizado: En fecha:

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 del año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 del año 2019



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

TIENDA LEAFAR
AV. MONSEÑOR PANAL
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M26-S6
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Rég. Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo ecléctico resultante de la modificación de un almacén republicano de un volumen de 2 niveles dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a los inmuebles colindantes.
Mantiene las cornisas en coronamiento del paramento.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel

Plantilla for the first floor plan drawing

Condiciones Espaciales

Exteriores
Interiores
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 del año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Localidad

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Planos

Firmado por

Fuente General

Fuente Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral




Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificio resultante de la modificación de un almacén Neoclásico de la época republicana, de un volumen de un nivel. después del 2003 (fecha no precisa) se le adiciona un segundo nivel. El inmueble está dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a los inmuebles colindantes. En las puertas del primer nivel se eliminaron los arcos y se han reemplazado por unas de cristal y metal protegidas con puertas enrollables, mientras que las del segundo nivel intentaron replicarlas pero reducido a celosías a mitad de las originales del primer nivel. así mismo reprodujeron las cornisas en coronamiento del paramento.



Datos Históricos

Notas

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Información Adicional

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	<input type="text"/>	Estado	<input type="text" value="Con"/>
Pilotes	<input type="text" value="Otros"/>		
Muros Exteriores	<input type="text"/>		
Muros Interiores	<input type="text"/>		
Columnas	<input type="text"/>		
Arcos	<input type="text"/>		
Dinteles	<input type="text"/>		
Jambas	<input type="text"/>		
Entrepisos	<input type="text"/>	Estado	<input type="text"/>
Pisos	<input type="text"/>		
Techos	<input type="text"/>		
Puertas	<input type="text"/>		
Ventanas	<input type="text"/>		
Balcones	<input type="text"/>		
Escaleras	<input type="text"/>		

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estructura	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paredes	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cubiertas	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Total

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha


En fecha

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Form fields for general data: Nombre del inmueble, Otros nombres, Nombre, Original Dirección, actual, Dirección original, Barrio, Sector.

EDIFICACIONES

Form fields for building data: Ficha, Fecha, Código, M26-S8, Cod., DGCN, Otros, Provincia, Categoría.




Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data: Diseño, Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, Valor, Estilo Arq.

Datos Propietario

Form fields for owner data: Propietario actual, Cédula, Telf./Fax, Mail, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Inquilino, Desde, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales, Manzana, Solar No., Estatus, Certificado de Titulo, Manz. Física, Solar Físico.


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las puertas del primer nivel se han reemplazado por unas de cristal y metal protegidas con puertas enrollables. En la base de edificio se ha colocado una franja de unos 0.80 mts de ladrillos cuadrados colocados a plumilla. En el 2020 alberga una enmarcadora y la entrada del área de cristalería de la tienda El Sol.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Form fields for historical data.

Form fields for notes.

Información Adicional

Form fields for additional information.

REFERENCIAS

Form fields for references.

Form fields for visits, controls, facilities, and page web.

Planta del 1er Nivel

Form fields for floor plan data: Cantidad Planos, Tipología actual.

Condiciones Espaciales

Form fields for spatial conditions: Elementos Arquitectónicos (Exteriores, Interiores), Aljibe.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras.

Form fields for causes of deterioration: Intrínseco, Extrínseco, Daño.

Form fields for modifications: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones, Comentario.

Uso del Espacio

Form fields for space use: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea.

Control Administrativo

Form fields for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado.

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3** muestra el inmueble en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Tienda el Sol
Calle Profesor Juan Bosch Esq. Monseñor Panal
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 3/20/2019
Código M26-S9
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual, Propietario original, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana de esquina, con el chanfleado de entrada, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos. Las anteriores puertas dobles de madera han sido selladas y modificadas para ser vitrinas de cristal y metal y puertas comerciales protegidas con puertas enrollables. Como elemento original tiene transoms elaborados en la misma pared con elementos de hierro forjado, colocados entre las pilastras. En el 2020 alberga la tienda El Sol.



Datos Históricos, Notas

Información Adicional, REFERENCIAS, Referencias Bibliográficas

Visitas, Controles, Facilidades, Página Web, Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos, Exteriores, Interiores, Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Causas Deterioro, Intrínseco, Extrínseco, Daño, Modificaciones

Uso del Espacio

Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 Las **imágenes 3 y 4** muestran detalles del inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Tienda el sol

Calle Profesor Juan Bosch Esq Mons

Numero 52

Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 3/20/2019
Código M26-S10
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico


Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial con puertas y vitrinas de cristal y metal y puertas comerciales protegidas con puertas enrollables. Es un volumen de 1 nivel dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
Ha sufrido grandes modificaciones desde el 1991 a la fecha
En el 2020 alberga la tienda El Sol.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Historical data fields

Notas

Información Adicional

Additional information fields

REFERENCIAS

References fields

Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel

Architectural plan area

Condiciones Espaciales

Exteriores, Interiores, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas

Causas Deterioro: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3** muestra el inmueble en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Tienda Lucky		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	3/20/2019
Original			Código	M26-S11.12.13
Dirección actual	Calle Prof. Juan Bosque Esq. Duverge	Numero	14	Cod. DGCN
Dirección original		Numero original		Otros códigos
Barrio		Región		Provincia
Sector		Localidad	LA VEGA	Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq.

Datos Propietario



Propietario actual	Hugo Concepción		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original	Danilo Moya		Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapetos y puertas dobles de madera en la calle Duvergé. En la Calle Juan Bosh estos huecos han sido modificados por puertas y vitrinas de cristal y metal y puertas comerciales protegidas con puertas enrollables. En el 2020 alberga la tienda Lucky 28



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Privado Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos

Cantidad Planos

Tipología actual

Comercial

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mampostería	Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes	Ladrillo			Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Mampostería			Techos	Mixto	
Muros Interiores				Puertas	Vidrio	
Columnas	Ladrillo			Ventanas		
Arcos	Ladrillo			Balcones		
Dinteles	Ladrillo			Escaleras		
Jambas	Ladrillo					

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Comentarios

Uso del Espacio

Uso original

Comercial

Uso Actual

Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Originales Digital No

Material gráfico

Papel Digital Ninguno

Verificación

Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2 del año 1991** ocupan los solares 12 y 13 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)

La **imagen 3 y 4 del año 2003** ocupan los solares 12 y 13 respectivamente. Imágenes obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Imagen 5 del año 2019 presenta la vista desde la calle Duvergé

Plano 2



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Planos

Firmado por

Fuente

Fuente

Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral



Manz. Física

Solar Físico

Estatus



Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio contemporáneo, de uso comercial, formado por 1 volumen de 3 pisos dispuestos en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
El primer nivel con cerramiento de cristal y los pisos superiores de zinc acanalado pintados de negro.
En el 2020 alberga la tienda W Store.



Datos Históricos

Notas

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Ultima modificación 7/21/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen 1 2003, obtenidas de la ficha de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: VIVIENDA, TIENDA GRISSELLE PACA Y TIENDA D'JYG
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: CALLE GUYERGE
Dirección original:
Barrio:
Sector:
Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3
Fecha:
Código: M26-S15
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Categoría: Monumental




Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Interventions, Licenses, Materials, and Plans.

Datos Propietario

Form with fields for Current Owner, Original Owner, Renters, and Geographical Coordinates.


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificación popular de planta nuclear de un volumen de 1 nivel dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Techado de zinc a 2 aguas con limatesa perpendicular a la acera y galería modular. Sus muros son de madera machiembreada con modificaciones en concreto para agregar un nuevo espacio en la galería. En el 2020 alberga 2 tiendas de ropa.


Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data section with a large empty text area.

Notas

Notes section with a large empty text area.

Información Adicional

Additional information section with a large empty text area.

REFERENCIAS

References section with a large empty text area.

Visitas

Form for recording visits, controls, and page numbers.

Planta del 1er Nivel

Form for the floor plan of the first level, including a drawing area and quantity of plans.

Condiciones Espaciales

Form for spatial conditions, including exterior and interior architectural elements.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for materials and construction conditions, including masonry, wood, and metal.

Causas Deterioro

Form for causes of deterioration, including intrinsic and extrinsic factors.

Modificaciones

Form for modifications, including typological, structural, and interventions.


Uso del Espacio

Form for space use, including original and current uses and floor levels.

Control Administrativo

Form for administrative control, including material types and verification status.


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1** 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 2** muestra el inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Noño boutique
Otros nombres
Nombre
Dirección actual Calle Durverge
Dirección original
Barrio
Sector

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 3/20/2019
Código M26-S16
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Terrain (M2), Plans, Signed by, Current State, etc.

Datos Propietario

Form with fields for Current Owner, Original Owner, Rent, Inquilino (Noño Boutique), Geographic Coordinates, Catastral Data, etc.

Datos Gráficos


Imagen actual



Imagen original



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Edificio contemporáneo, de uso mixto, formado por 1 volumen de 2 pisos dispuestos en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. El primer nivel con cerramiento de cristal y el segundo con disposición popular con un balcón cerrado con hierro forjado. Esta construido con bloques de hormigón y techado plano. En el 2020 alberga la tienda Non Boutique y una vivienda en el segundo nivel.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty field for historical data

Notas

Empty field for notes

Información Adicional

Empty field for additional information

REFERENCIAS

Empty field for references

Visitas

Controles
Facilidades
Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Form with checkboxes for architectural elements: Exteriores (Portales, Molduras, etc.), Interiores (Pacios, Arcadas, etc.), Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Form with dropdowns for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, etc.

Causas Deterioro

Form with dropdowns for deterioration causes: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones

Form with dropdowns for modifications: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Form with dropdowns for original and current use: Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form with dropdowns for administrative control: Material fotográfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/21/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

El Rema J y D Joyas
Mueblería Adalgisa
Calle Gral Rodríguez Esq. Monseñor Panal
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código 14/3/2019
Cod. M27-S1,13
DGCN
Otros
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Antonio Canaan
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Geraldito Batista
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana de esquina, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapetos y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera se han sustituido por puertas comerciales de cristal metal de altura menor y la altura restante se ha sellado con bloques de hormigón. Las 3 puertas a los lados de la esquina han sido cortadas a la mitad para insertar una vitrina de metal y cristal y se ha chanfleado la mitad del canto de la esquina para crear una entrada. Actualmente, en el 2020 alberga la tienda El Rema-t



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Portales
Molduras
Cornisas
Rejas
Escudos
Logias
Buardillas
Crestlerías
Interiores
Pacios
Arcadas
Fuentes
Plafones
Escalera
Pozos
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Cimientos
Estructura
Paredes
Cubiertas

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos


La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

La **imagen 3** muestra detalles del inmueble en el 2019

Imagen 4 muestra el inmueble en el solar 13 en el 2019

La Imagen 5 muestra el inmueble desde la Av. Monseñor Panal en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Parqueo del Banco Popular		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Mueblería las Mercedes		Ficha	
Nombre			Fecha	3/13/2049
Original Dirección actual	Gral Juan Rodriguez	Numero	Código	M27-S2.3
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	LA VEGA	Otros cédulas
			Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Banco Popular	Cédula
Telf./Fax		Mail
Propietario original	Antonio Carvaial	Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad
Inquilino		Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud		Longitud
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
		Estatus
Manz. Física		Certificado de Titulo
Solar Físico		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Fachada de lo que era un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. Actualmente, en el 2020 alberga parte del parqueo del Banco Popular en sus sedes centrales de la ciudad.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario
Facilidades		
Página Web		

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Mampostería Original
Portales	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	Mixto
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Mampostería
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	Ladrillo
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	Ladrillo
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	Ladrillo
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	Bloques de
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Patios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 7/21/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3 y 4** muestran detalles del inmueble en el 2019
Imagen 5 y 6 muestran el inmueble desde el parqueo que se encuentra en el solar 3 (año 2019)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Vivienda
 Otros nombres:
 Nombre Original: Calle Colon #9
 Dirección actual:
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha: 3/13/2019
 Código: M27-S4
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Fuente Otras:
 Estado actual: Original
 Valor:
 Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario



Propietario actual: Oscar Lithgow Hijo
 Cédula: 4.7001E+09
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de estilo moderno, de uso residencial. Consta de 2 volúmenes en diferentes planos, que constituyen la marquesina y la entrada principal. Se hace uso de materiales del estilo y vernáculos. Está construida en bloques de hormigón con decoraciones en ladrillo, lajas y piedra de río. Tanto la verja frontal como las protectoras de las ventanas y otros huecos en hierro forjado.



Datos Históricos:
 Notas:
 Información Adicional:
 REFERENCIAS Bibliográficas:
 Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:
 Cantidad Fotos:
 Cantidad Planos:
 Tipología actual: Habitacional

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales
 Elementos Arquitectónicos:
 Exteriores:
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
 Interiores:
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No
Materiales y Condiciones Constructivas
 Cimientos: Mamposteria
 Pilotes: Ladrillo
 Muros Exteriores: Mixto
 Muros Interiores:
 Columnas: Ladrillo
 Arcos: Ladrillo
 Dinteles: Ladrillo
 Jambas:
 Entrepisos:
 Pisos: Otro
 Techos: Losa de H.A.
 Puertas: Madera
 Ventanas: Vidrio
 Balcones:
 Escaleras:
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:
 Extrínseco:
 Daño:
 Comentario:
Modificaciones
 Tipológicas: Intacta
 Estructurales:
 Intervenciones:
Control Administrativo
 Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 Última modificación: 7/20/2020
 Fuentes imágenes:


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3** muestra el inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble PRM Comite Municipal
 Otros nombres
 Nombre
 Original Dirección actual Calle Colón
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES

Ficha
 Fecha 3/13/2019
 Código M27-S5
 Cod.
 DGCN
 Otros
 cédulas
 Provincia
 Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño Nombre Isaac Apellido Polanco Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor
 Intervención En fecha
 Licencia No. Fecha Color original
 Inmueble tipo No. Costo Color actual
 Area superficie Material de construcción Concreto
 Terreno (M2) Const. -M2
 Planos Si No No. de hojas Año Planos Fuente
 Firmado por Fuente Otras
 Estado actual Modificado Valor Estilo Arq. Posmoderno

Datos Propietario

Propietario actual Cédula
 PRM
 Telf./Fax Mail
 Propietario original Año de venta
 Consuelo María Peralta de Pérez
 Otros Propietarios Samuel de Moya Rég. Propiedad
 Inquilino Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud Longitud

Datos Catastrales

Cédula catastral
 Manzana Solar No.
 Estatus
 Certificado de Titulo
 Manz. Física
 Solar Físico

Datos Gráficos

Imagen actual





Imagen original



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Edificación de estilo posmoderno, de uso comercial. Constituido por 4 volúmenes en 2 niveles, colocados en planos bien diferenciados en posición y forma geométrica. Su entrada principal está elevada sobre escalones. El volumen superior consta de una fachada acristalada con cuadrículados metálicos blancos. Las paredes perimetrales se proyectan fuera de los volúmenes y los arropan en la parte superior con un paramento irregular que le da dinamismo al edificio. Hasta el 2019 albergó las oficinas de la constructora ARCONCISA Actualmente, en el 2020 alberga las oficinas del Partido Revolucionario Moderno PRM, Originalmente en este solar existía una casa de estilo vernáculo Popular con lindero cero con la acera, muros de madera y techo a cuatro aguas de zinc

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data input field

Notas

Notes input field

Información Adicional

Additional information input field

REFERENCIAS Bibliográficas


Bibliographic references input field

Visitas

Controles Estado
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales Si No
 Molduras Si No
 Cornisas Si No
 Rejas Si No
 Escudos Si No
 Logias Si No
 Buardillas Si No
 Cresterías Si No
 Interiores
 Patios Si No
 Arcadas Si No
 Fuentes Si No
 Plafones Si No
 Escalera Si No
 Pozos Si No
 Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Hormigón Estado Modific
 Pilotes
 Muros Exteriores Mixto
 Muros Interiores
 Columnas H.A.
 Arcos
 Dinteles H.A.
 Jambas Piedra

Entrepisos H.A.
 Pisos Piedra
 Techos Losa de H.A.
 Puertas Vidrio
 Ventanas Vidrio
 Balcones
 Escaleras Privado

Causas Deterioro

Intrínseco
 Extrínseco
 Daño
 Cimientos
 Estructura
 Paredes
 Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones
 Total

Uso del Espacio

Uso original Habitacional
 Uso Actual Institucional
 Sotano
 1ra. Habitacio Institucional
 2da. Institucional
 3ra.
 4ta.
 Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No
 Material gráfico Papel Digital Ninguna
 Verificación Total Parcial
 Recopilado En fecha
 Digitado En fecha
 Revisado En fecha
 Modificado En fecha
 Actualizado En fecha

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2** del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La **imagen 3** muestra el inmueble en el 2020


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Oficialia del Estadio Civil

Otros nombres: []

Nombre: []

Dirección actual: []

Dirección original: []

Barrio: []

Sector: []

Numero: []

Numero original: []

Región: []

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3

Fecha: 3/13/2019

Código: M27-S6

Cod. DGCN: []

Otros códigos: []

Provincia: []

Categoría: Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño: [] Nombre: [] Apellido: [] Año diseño: []

Fecha de Construcción: []

Colaboradores: []

Constructor: [] Circa: Si No

Intervención: [] En fecha: []

Licencia No.: [] Fecha: [] Color original: []

Inmueble tipo: [] No. Plantas: [] Costo: [] Color actual: []

Area Terreno (M2): [] Superficie Const. M2: [] Material de construcción: Concreto

Planos: Si No No. de hojas: [] Año: [] Planos Fuente: []

Firmado por: [] Fuente General: [] Otras: []

Estado actual: Modificado Valor: [] Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario

Propietario actual: Familia Ruiz Cédula: []

Telf./Fax: [] Mail: []

Propietario original: José Ruiz Año de venta: []



Otros Propietarios: [] Rég. Propiedad: []

Inquilino: Gobierno Desde: []


COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: [] Longitud: []

Datos Catastrales
Cédula catastral: []
Manzana: [] Solar No.: []
Estatus: []
Manz. Física: [] Certificado de Titulo: []
Solar Físico: []

Datos Gráficos



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica
Edificación de líneas modernas de uso institucional. Costa de 2 volúmenes en 3 niveles. Siendo el primer nivel ubicado en lindero 0 con respecto a la acera y el superior volando sobre este formando techo para la entrada del anterior. Este volumen superior está formado por una fachada de 3 grandes huecos de cristal y metal separados por columnas lisas sin adornos. Actualmente, en el 2020 alberga la circunscripción 1 de la Junta Central Electoral

El edificio ocupa dos solares, a la derecha era una vivienda unifamiliar y su duela era la señora Margarita Viñas y el solar de la izquierda estaba ocupado por un almacén propiedad del Señor José Ruiz

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Notas: []

Información Adicional

Visitas: [] Controles: [] Horario: []

Facilidades: []

Página Web: []

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas: []

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: []

Tipología actual: Institucional

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
Portales: Si No
Molduras: Si No
Cornisas: Si No
Rejas: Si No
Escudos: Si No
Logias: Si No
Buardillas: Si No
Cresterías: Si No

Interiores
Patios: Si No
Arcadas: Si No
Fuentes: Si No
Plafones: Si No
Escalera: Si No
Pozos: Si No
Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos	H.A.	Estado
Pilotes	Otros			Pisos	Cemento	
Muros Exteriores	Bloques de			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores	Bloques de			Puertas	Vidrio	
Columnas	H.A.			Ventanas	Vidrio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras	Privado	
Jambas						

Causas Deterioro

Causas Deterioro	Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			

Modificaciones

Tipológicas: Intacta [] Estructurales: [] Intervenciones: []

Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: [] Uso Actual: Mixto

Sotano: [] 3ra.: [] Almacena: []

1ra.: [] Institucional: [] 4ta.: []

2da.: [] Almacena: [] Azotea: []

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: [] En fecha: []

Digitado: [] En fecha: []

Revisado: [] En fecha: []

Modificado: [] En fecha: []

Actualizado: [] En fecha: []

Ultima modificación 7/20/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 donde se presentan los don inmuebles que ocupaban el terreno. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 3 el inmueble actual en el año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble JM Comercial
Otros nombres Vegana Comercial
Nombre
Dirección actual Calle prof. Juan Bosch esquina Colon
Dirección original
Barrio
Sector

Form fields for address and location: Calle prof. Juan Bosch esquina Colon, Numero 60, Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Form fields for building details: Ficha, Fecha 3/13/2019, Código M27-S7, Cod., DGCN, Otros, Provincia, Categoría

Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data: Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual

Datos Propietario

Form fields for owner data: Propietario actual, Telf./Fax, Mail, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Inquilino, Desde




COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Form fields for geographic coordinates: Latitud, Longitud

Datos Catastrales

Form fields for cadastral data: Manzana, Solar No., Cédula catastral, Estatus, Certificado de Titulo, Manz. Física, Solar Físico


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificación de líneas modernas de uso comercial. Está formado por un volumen de esquina de un nivel, chanfleado para formar la entrada principal, tiene un toldo vertical desde la mitad de cada lado bordeando el paramento frontal. En el 2020 alberga la tienda JM Comercial.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Form fields for historical data

Form fields for notes

Información Adicional


Form fields for additional information

REFERENCIAS

Form fields for references

Form fields for visits and controls: Visitas, Controles, Facilidades, Página Web, Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Form fields for spatial conditions: Exteriores (Portales, Molduras, etc.), Interiores (Pacios, Arcadas, etc.), Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Form fields for causes of deterioration: Causas Deterioro (Intrínseco, Extrínseco, Daño)

Form fields for modifications: Modificaciones (Tipológicas, Estructurales, Intervenciones), Comentario

Uso del Espacio

Form fields for space use: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form fields for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/21/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble	Almacén Ramón Isaac		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle prof Juan BOSCH	Numero	56	Código
Dirección original		Numero original		M27-S9
Barrio		Región		Cod.
Sector		Localidad	LA VEGA	DGCN
				Otros códigos
				Provincia
				Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Madera
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Deteriorado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Herida Isaac de la Rosa	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Juana Isaac	
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Ramón Isaac	
Inquilino	Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud Longitud

Datos Catastrales



Manzana Solar No.

Cédula catastral

Manz. Física Estatus

Solar Físico Certificado de Titulo

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica

Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 2 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. En el segundo nivel tiene un balcón corrido con verjado de hierro forjado. Consta de un techo independiente para cubrir el balcón, y en el resto de la edificación un techo a 2 aguas perpendicular a la línea de la calle.

Construido de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, parapentes y cornisas como adornos en el primer nivel. En el segundo nivel esta construido de mader y techado de madera y zonc. En ambos niveles tiene puertas dobles altas de madera



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	Deterior	Entrepisos	Madera	Estado
Pilotes	Ladrillo			Pisos	Cemento	
Muros Exteriores	Mamposteria			Techos	Metálico	
Muros Interiores	Madera			Puertas	Madera	
Columnas	H.A.			Ventanas	Madera Sólida	
Arcos				Balcones	Madera	
Dinteles	Madera			Escaleras	Privado	
Jambas	Ladrillo					

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Mixto

Sotano

1ra. Comercial Comercial

2da. Habitacio Habitacio

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La imagen 3, 4, 5, 6 muestran detalles del inmueble en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Flores Novedades (tienda)

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual Calle Monseñor Panal esq. prof Juan Bosb

Dirección original

Barrio

Sector

Localidad LA VEGA

Numero

Numero original

Región

Provincia

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código M27-S10

Cod. DGCN

Otros códigos

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción Mampostería de ladrillo

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Estado actual Con adiciones

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino Isabel li

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral


Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica

Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 1 nivel, al que se le ha anexado un segundo con tendencias modernas. Le forma 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. En el primer nivel se han respetado las puertas dobles altas y en el segundo se han implementado, en el mismo ritmo de las inferiores, ventanas corredizas con cuadrículado de metal blanco.

En el primer nivel la construcción es de ladrillo revestido de estuco liso, consta de pilastras, jambas terminadas en medio punto en las puertas y cornisas de adorno y en el segundo solo jambas alrededor de las ventanas. En el lado de la calle Profesor Juan Bosch se integra una vivienda a la cual se le elimina la galería y la ventana para colocar puertas enrollables de metal En el 2020 alberga la tienda Flores Novedades.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mampostería

Pilotes Ladrillo

Muros Exteriores Mixto

Muros Interiores Mixto

Columnas Metal

Arcos Ladrillo

Dinteles Ladrillo

Jambas Ladrillo

Entrepisos Metal

Pisos Otro

Techos

Puertas Metal

Ventanas Vidrio

Balcones

Escaleras Privado

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas Intacta

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da. Comercial

3ra.

4ta.

Azotea

Tipología actual Comercial

Control Administrativo

Material fotográfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La **imagen 1 y 2 del año 1991** muestran la vivienda y el inmueble de esquina. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)

La **imagen 3 y 4 del año 2003** muestran los mismos inmuebles, obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Imagen 5 muestra como se intervino la vivienda (2019)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Estilo Joven Tienda
Almacén La Tuerquita
Av. Monseñor Panal
18
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 3/14/2019
Código M27-S11
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario




Propietario actual
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso habitacional y comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos de 2 nivel, con 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes. En el segundo nivel tiene un balcón para cada una de las 3 puertas con balaustrada de cemento y ménsulas de concreto. En el primer nivel se han cubierto las puertas con puertas enrollables de metal. Está construido de ladrillos revestido de estuco liso y en el primer nivel almohadillado con líneas horizontales, pilastras y cornisas de decoración. En el segundo nivel, tiene jambas adinteladas en los huecos, cornisas y balaustrado de coronamiento. En el 2020 alberga la tienda Estilo Joven.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
La imagen 3, 4, 5 muestran detalles del inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	A Y B electromuebles		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre			Fecha	3/14/2019	
Original Dirección actual	Av. Monseñor Panal	Numero	16	Código	M27-S12
Dirección original		Numero		Cod.	
Barrio		original Región		DGCN	
Sector		Localidad	LA VEGA	Otros cédulas	
				Provincia	
				Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq.

Datos Propietario




Propietario actual	Cédula
Checo esposa e hijos	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
José Tomás Abreu (Checo)	
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
Bolivar Jaquez	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Es un edificio de estilo neoclásico de la época republicana, de uso comercial. Este forma parte de los llamados almacenes Republicanos. Originalmente era de dos niveles, el primer nivel comercial y el segundo habitacional, compuesto de 1 solo volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y a las edificaciones colindantes.
 Construido, el primer nivel, de ladrillo revestido de cemento, consta con pilastras, paramentos y cornisas como adornos. Las puertas dobles de madera han sido protegidas con enrollables metálicas. Se le ha colocado un paramento metálico rectangular para colocar el letrero de la tienda.
 El segundo nivel contaba con balcón que ocupaba toda la fachada frontal, con arcos polibulados y balaustres en madera
 En el 2020 alberga la tienda A&B Electromuebles.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	Modific	Entrepisos	Otros	Estado
Pilotes	Piedra			Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Mamposteria			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores	Mamposteria			Puertas	Vidrio	
Columnas	Ladrillo			Ventanas		
Arcos	Ladrillo			Balcones		
Dinteles	Ladrillo			Escaleras	Público	
Jambas	Ladrillo					

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas

Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Mixto

Uso Actual

Comercial

Sotano

1ra. Habitacio

Comercial

2da. Comercial

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Originales

Digital

No

Material gráfico

Papel

Digital

Ninguno

Verificación

Total

Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble Edificio Teruel
Otros nombres Farmacia Nueva
Nombre
Dirección actual Av. Monseñor Panal esq. Prof. Juan Bosch
Dirección original
Barrio
Sector

Numero
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES
Ficha
Fecha
Código LVM34-S 1
Cod.
DGCN
Otros
Provincia LA VEGA
Categoría Contextual

Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data including: Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, No. de plantas, Costo, Color original, Material de construcción, No. de hojas, Año, Fuente, Valor, Estilo Arq. (Neoclásico)

Datos Propietario

Form fields for owner data including: Propietario actual, Propietario original, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales, Manzana, Solar No., Estatus, Certificado de Titulo


Datos Gráficos



Imagen original




Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica: El edificio Teruel es una edificación de dos niveles del periodo republicano de estilo neoclásico. Originalmente fue de uso mixto, primer nivel comercial y su segundo nivel habitacional, contaba con un patio interior y aljibe que hoy son utilizados como almacén. La edificación presenta un chanfleado en la esquina donde interceptan las calles Prof. Juan Bosch y Av. Monseñor Panal para realzar la entrada al área de comercio. La fachada muestra una marcada diferenciación entre el primer y segundo nivel que presenta importantes detalles como pilastras con basamentos, fustes estriados y coronadas con capiteles, lo que crea una serie de paños donde se encuentran los huecos arqueados de las puertas. La volumetría del segundo nivel se realiza por el uso de balcones con herrerías en las fachadas que dan a la calle. Posee parapetos y cornisas en el entrespacio y en el remate de la fachada. El entrespacio original era de madera que luego fue sustituido por hormigón. En la actualidad se conservan, del inmueble original, el brazo de la escalera y las puertas del segundo nivel.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

En esta edificación se encontraba el hotel Camú y la Farmacia Nueva del farmacéutico Arturo Calventi quien estaba casado con una hermana del Profesor Juan Bosch y era el padre del Arquitecto y embajador dominicano Rafael Calventi. En el libro de Jovino Espinola La Vega Histórica relata que en el 1924 se produjo un incendio y señala que era un edificio completamente nuevo de mampostería (pag. 253). Por esto asumimos que su construcción se realizó a principio de los años 20.

Notas

La foto que se encuentra en la casilla Imagen original se presume fue tomada a finales de los años 1950 ya que el mercado se demolió entre el 1955 y 1957. Muestra la Convención Nacional del Consejo de Paz Noble Padre (P.N.P) celebrada por la respetable Logia Fraternidad de La

Información Adicional

Form fields for additional information: Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas: Joga, E. y Daz, V. (2003). Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega (tesis de grado). Universidad Católica del Cibao, UCATECI. La Vega R.D.

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Form fields for spatial conditions: Exteriores (Portales, Molduras, etc.), Interiores (Pacios, Arcadas, etc.), Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Form fields for deterioration causes: Causas Deterioro (Intrínseco, Extrínseco, Daño)

Form fields for modifications: Modificaciones (Tipológicas, Estructurales, Intervenciones)


Uso del Espacio

Form fields for space use: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Form fields for administrative control: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Cibao Muebles
DC Distribuidora
Juan Bosch entre Monseñor Panal y Colón
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LVM34-S 2
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia LA VEGA
Categoría Ambiental




Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio Contemporáneo de uso comercial de fachada acristalada. Consta de un volumen localizado en lindero 0 y un volumen superior en vuelo de metal donde se adosa el letrero del comercio. Puertas enrollables sirven de protección nocturna a los paños de cristal con estructura metálica, y 3 columnas estructurales.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas
Joga, E. y Daz, V. (2003). Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega (tesis de grado). Universidad Católica del Cibao, UCATECI. La Vega R.D.

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores
Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Sotano
1ra.
2da.
Uso Actual
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/18/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 2** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATO GENERAL

Nombre del inmueble	Jochy Muebles		EDIFICACIONES		
Otros nombres	Ferretería El Pueblo		Ficha		
Nombre			Fecha		
Dirección actual	Juan Bosh entre Monseñor Panal y Colón	Numero	Código	LV M34-S 3	
Dirección original		Numero	Cod. DGCN		
Barrio		original	Otros códigos		
Sector		Región	Provincia	LA VEGA	
		Localidad	LA VEGA	Categoría	Ambiental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual azul, blanco
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Contemporán

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de dos niveles con remanencias de los edificios comerciales de inicio del SXX. Consta de un volumen en primer nivel en lindero 0 y un volumen superior en vuelo cubierto con el letrero del comercio que cubre un balcón corrido y un techo independiente de tejas. Este se puede observar en el material gráfico insertado en detalle 1 tomada en 2003. La fachada es de mampostería, en el primer nivel consta de paneles acristalados con estructura metálica y 2 paños más estrechos en los extremos derecho e izquierdo que están protegidos por puertas enrollables. El saliente del segundo nivel está unido al primero por ménsulas escalonadas que dan una remanencia afrancesada. Consta de 4 columnas en primer nivel de líneas puras verticales de influencia Art Decó.



Datos Históricos

Notas

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes				Pisos	Mosaicos	
Muros Exteriores	Bloques de			Techos	Losa de H.A.	
Muros Interiores	Bloques de			Puertas	Vidrio	
Columnas	H.A.			Ventanas	Vidrio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras	Por horario	
Jambas	Metal					

Causas Deterioro

	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da. Habitacio

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Ultima modificación 7/18/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 2** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Farmacia Las Mercedes		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre			Fecha		
Original Dirección actual	Profesor Juan Bosh esa Colón	Numero	Código	LV M34-S 4	
Dirección original		Numero	Cod.		
Barrio		original Región	DGCN		
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia	LA VEGA
				Categoría	Ambiental



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Naranja, crema
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de estilo moderno. Localizado en esquina, con un chanfleado propio del centro Histórico de principio de S XX. Es un volumen de un nivel en lindero 0 en todo su perímetro. Su fachada es libre de ornamentos y consta de 5 paños de mampostería y con huecos de cristal y estructura metálica, que son cubiertos con enrollables sirven de protección nocturna



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores	Cimientos	Mixto	Modific
Portales <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	H.A.	
Molduras <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de	
Cornisas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de	
Rejas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.	
Escudos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos		
Logias <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.	
Buardillas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	Metal	
Cresterías <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro		
Interiores	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Patios <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos		
Arcadas <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura		
Fuentes <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes		
Plafones <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas		
Escalera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Modificaciones		
Pozos <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Aljibe <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 7/18/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 2** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	John's Sport		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Tienda Bijoux		Ficha	
Nombre			Fecha	
Dirección actual	Colón entre Padre Adolfo y Profesor Juan	Numero	Código	LV M34-S 5
Dirección original		Numero	Cod. DGCN	
Barrio		original	Otros códigos	
Sector		Región	Provincia	LA VEGA
		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Integración



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de estilo contemporáneo de un solo volumen en lindero 0. Fachada de mampostería pintada de blanco y rojo, consta de un parapente liso con piezas metálicas insertadas a modo de violinado. Consta de 2 grandes huecos vitrina-entrada de vidrio flotante.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	Modific	Entrepisos	H.A.	Estado
Pilotes	Ladrillo	Bueno		Pisos	Mosaicos	
Muros Exteriores	Mamposteria			Techos	Metálico	
Muros Interiores	Mamposteria			Puertas	Vidrio	
Columnas	Ladrillo			Ventanas		
Arcos				Balcones		
Dinteles	Ladrillo			Escaleras	Por horario	
Jambas	Otro					

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 2** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble Chris, Bici-bar, 2 Locales mas
 Otros nombres
 Nombre
 Dirección actual Colón entre Juan Bosh y Padre Adolfo
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES

Ficha 16
 Fecha
 Código LV M34-S 6
 Cod. DGCN
 Otros códigos
 Provincia La Vega
 Categoría Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño Nombre Apellido Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor Circa Si
 Intervención En fecha
 Licencia No. Fecha Color original
 Inmueble tipo No. Costo Color actual blanco
 Area superficie Material de construcción Mampostería de ladrillo
 Terreno (M2) Const -M2
 Planos Si No No. de hojas Año Planos Fuente Otras
 Firmado por Fuente General Otras
 Estado actual Modificado Valor Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual Cédula
 Telf./Fax Mail
 Propietario original Año de venta
 Otros Propietarios Rég. Propiedad
 Inquilino Desde
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud Longitud
 Datos Catastrales Cédula catastral
 Manzana Solar No.
 Manz. Física Estatus
 Solar Físico Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial del periodo republicano estilo neoclásico modificado, localizado en lindero 0. Consta de 4 grandes huecos. Está revestido de pañete rústico. Se denota que la segunda puerta desde la derecha tiene la moldura original, habiendo sido las otra modificadas en altura y anchura. Unas mutiladas otras ensanchadas. Tiene un paramento rematado con cornisa.
 El inmueble original presentaba un vuelo en su fachada frontal (ver material gráfico detalle 1) que fue eliminado después del año 2003.



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Estado
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No
 Molduras Si No
 Cornisas Si No
 Rejas Si No
 Escudos Si No
 Logias Si No
 Buardillas Si No
 Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No
 Arcadas Si No
 Fuentes Si No
 Plafones Si No
 Escalera Si No
 Pozos Si No
 Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Estado

Cimientos Mamposteria Modific
 Pilotes
 Muros Exteriores Mamposteria
 Muros Interiores Mamposteria
 Columnas Ladrillo
 Arcos
 Dinteles Ladrillo
 Jambas Metal

Entrepisos
 Pisos Mosaicos
 Techos Metálico
 Puertas Vidrio
 Ventanas
 Balcones
 Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco
 Cimientos
 Estructura
 Paredes
 Cubiertas

Extrínseco
 Daño

Modificaciones

Tipológicas Parcial
 Estructurales Intacta
 Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial
 Uso Actual Comercial
 Sotano
 1ra. Comercial Comercial
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No
 Material gráfico Papel Digital Ninguno
 Verificación Total Parcial

Recopilado
 Digitado
 Revisado
 Modificado
 Actualizado

En fecha
 En fecha
 En fecha
 En fecha
 En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 2** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Gómez Ricourt Abogados
 Otros nombres:
 Nombre Original: Instituto de Mecanografía
 Dirección actual: Colón, Esa Padre Adolfo
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha:
 Código: LVM34-S 7.8
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia: La Vega
 Categoría: Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual: gris
 Area Terreno (M2):
 superficie:
 Material de construcción: Mixto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Planos Fuente:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Con adiciones
 Valor:
 Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual: Familia Gómez Ricourt
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial neoclásico de la época republicana. Ha sido remozado recientemente con un alto respeto histórico. Se le ha agregado un segundo nivel retirado del perímetro exterior. Consta de un solo volumen con huecos que abren directamente a la calle. Estos son puertas de altura doble en madera y con molduras de pañete que se unen con otras inferiores y en las esquinas formando pilastras. El primer nivel esta rematado con cornizas coronando un paramento. El techo del segundo nivel es plano con un alero perimetral en estructura y cobertura metálica en forma de tejas. Se remata la azotea del edificio con una verja metálica.



Datos Históricos:
 Notas:
 Información Adicional:
 REFERENCIAS Bibliográficas:

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:

Cantidad Fotos:

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos:



Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	Con	Entrepisos		Estado	
Pilotes				Pisos	Mosaicos		
Muros Exteriores	Mamposteria			Techos	Metálico		
Muros Interiores	Mamposteria			Puertas	Madera/vidrio		
Columnas	Ladrillo			Ventanas	Vidrio		
Arcos				Balcones	H.A.		
Dinteles	Ladrillo			Escaleras	Público		
Jambas	Madera						

Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Comentario:

Modificaciones
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Estado:

Uso del Espacio

Uso original: Educativo
 Uso Actual: Comercial
 Sotano:
 1ra. Educativo / Comercial
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:

Ultima modificación 7/18/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

Detalle 1 es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega.

Detalle 2 del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Detalle 3 del 2019 de los estudiantes Jhon Luis Lazala y José Bautista: Vitrina con hallazgos en las excavaciones realizadas para la remodelación.

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATO GENERAL

Nombre del inmueble	Locales Comerciales vacíos, Joyería Milton, Joyería Lidia, Pedro Fashion, Cafetería D'luz, Banca El Rubio.		EDIFICACIONES		
Otros nombres	Calzados La Fama, Banca Chito Pérez		Ficha	14	
Nombre Original	Escuela García Godov		Fecha		
Dirección actual	Padre Adolfo esq. Monseñor Panal	Numero	Código	M34-	
Dirección original		Numero	Cod.		
Barrio		original	Otros		
Sector		Región	Provincia	LA VEGA	
		Localidad	LA VEGA	Categoría	Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Deteriorado	Valor	Estilo Arq.
			Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial neoclásico de la época republicana. Ha sido remozado luego de haber sufrido un incendio en el 2017. Consta de un solo volumen con huecos que abren directamente a la calle. Estos son puertas de altura doble en madera y con molduras de pañete que se unen con otras inferiores y en las esquinas formando pilastras. Rematado con paramento con cornisa. Está dividido en locales comerciales cada 1,2, 3 o 4 puertas, donde cada inquilino ha personalizado su área de influencia, ya sea mutilando los huecos convirtiendoles en puertas más pequeñas o ventanas, removiendo el revestimiento para hacer visible los ladrillos, uniendo puertas para hacer un gran hueco y anexando toldos para jerarquizar las entradas.



Datos Históricos
SUFRIÓ INCENDIO EN SU TOTALIDAD EN EL 2017

Notas

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Información Adicional

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Cimientos Mamposeria

Pilotes

Muros Exteriores Mamposeria

Muros Interiores Mamposeria

Columnas Ladrillo

Arcos Ladrillo

Dinteles Ladrillo

Jambas

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos

Pisos Mosaicos

Techos Metálico

Puertas Madera

Ventanas Aluminio

Balcones

Escaleras Privado

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Institucion Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Tienda China NG		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original			Código	LV M34-S13
Dirección actual	Monseñor Panal entre Padre Adolfo Y Juan	Numero	13	Cod. DGCN
Dirección original		Numero original		Otros códigos
Barrio		Región		Provincia
Sector		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Ambiental



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual rosado
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de un nivel con un volumen único en lindero 0. Es una modificación de un almacén de la época republicana ya que cuenta con un paramento con molduras superiores que producen espacios bajo relieve en forma rectangular e inferior con rombos. La fachada consta de 3 huecos acristalados en los paños entre columnas, con puertas enrollables para protección nocturna. El hueco del medio es el usado de entrada y los laterales de vitrina.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas	Controles	Horario
Facilidades		
Página Web		

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos	Estado	
Exteriores	Cimientos	Mamposteria
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Con
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Mamposteria
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Mamposteria
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Ladrillo
Interiores	Patios	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Jambas
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intrínscico
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Extrínscico
		Daño
		Comentario
		Modificaciones
		Tipológicas
		Estructurales
		Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, y 3** fueron tomadas en el 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 4 y 5** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario. Nótese como el color y los letreros de las fotos recientes impactan de manera negativa la fachada del inmueble.


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: TIENDA ZOOM, SUPER MOBILE, SINDICATO COOP.
Otros nombres: FABIO MORILLO
Nombre: Calzado la Fama
Dirección actual: Monseñor Panal entre Padre Adolfo Y Juan
Dirección original: []
Barrio: []
Sector: []

EDIFICACIONES

Ficha: []
Fecha: []
Código: LV M34-S14.15
Cod. DGCN: []
Otros códigos: []
Provincia: LA VEGA
Categoría: Ambiental




Datos Arquitectónicos

Form with fields for Design, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building type, Area, Terrain (M2), Plans, Signed by, Current state, etc.

Datos Propietario



Form with fields for Current owner, Original owner, Other owners, Tenant, Geographic coordinates, Catastral data, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificio comercial de un nivel con un volumen único en lindero 0. Es una modificación de un almacén de la época republicana ya que cuenta con un paramento con molduras que producen espacios bajo relieve en forma rectangular. La fachada consta de 3 huecos acristalados en los paños entre columnas, con puertas enrollables para protección nocturna. En el extremo izquierdo se le ha mutilado una de las puertas neoclásicas para crear un hueco de menor envergadura



Form for Historical Data and Notes.

Form for Additional Information and Bibliographic References.

Form for Visits, Controls, Facilities, and Web Page.

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales y Materiales y Condiciones Constructivas

Form with checkboxes and dropdowns for spatial conditions, materials, and construction details.

Uso del Espacio

Form for original and current use of space, including basement, floors, and roof.

Control Administrativo

Form for administrative control, including material type, verification, and recording dates.

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, 2 y 3** fueron tomadas en el año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Parque Elias Brache Batista Parque de las Flores
Mercado Público de La Vega
Av. Monseñor Panal. C/ Padre Adolfo. c/
Centro de la Ciudad

Numero
Numero original
Región

Localidad
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 3/13/2020
Código LV-M35-S1
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Ambiental



Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data including: Diseño (Arquitect), Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual (Modificado), Valor, Estilo Arq.

Datos Propietario



Form fields for owner data including: Propietario actual (Ayuntamiento de La Vega), Cédula, Telf./Fax, Mail, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Rég. Propiedad, Inquilino, Desde 2018, COORDENADAS GEOGRÁFICAS (Latitud, Longitud), Datos Catastrales (Manzana, Solar No., Cédula catastral, Estatus, Certificado de Titulo), Manz. Física, Solar Físico.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: El proyecto para el Parque de las Flores recupera la idea tradicional de plaza pública de celebración de la vida urbana en un entorno comercial. La extraordinaria riqueza de la arquitectura neoclásica y ecléctica del perímetro, merece un profundo respeto y estímulo a su conservación y desarrollo y es el datun o referencia conceptual para la idea y la escala del proyecto. Para celebrar el entorno, el proyecto apuesta por una plaza dura, simple, abstracta... minimalista y sin referencia directa a la arquitectura que le limita, pero basada en nociones clásicas de la arquitectura. La vegetación se usa expresamente para edificar espacios arquitectónicos. El conjunto de las 25 palmas forman una sala hipóstida urbana. Los árboles de borde recogen la idea del peristilo, que generarán, con su eventual topiario, una sombra como si fuera una galería o veranda urbana. El centro y foco es la fuente. La fuente como evento y participación colectiva. La fuente como dinámica pública y foco urbano. La fuente como acontecimiento. El color esta ausente. Sera aportado por las palmas, los arboles y las flores. La idea de "parque de las flores" es conceptual, nada figurativo. Y la iluminación es otro mundo. Es contemporánea y radical. Incorpora tecnología LED y toda ella es indirecta aportando efectos de color en la fuente para crear una ilusión de movimiento. El Parque de las Flores es un parque del mundo de hoy... para el mañana. Plácido Piña, arquitecto autor de la nueva intervención




Datos Históricos

Form fields for historical data including: Notas, Información Adicional, REFERENCIAS (Referencias Bibliográficas).

Form fields for visits and controls: Visitas, Controles, Facilidades, Página Web, Horario.

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Form fields for spatial conditions including: Elementos Arquitectónicos (Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Buardillas, Cresterías; Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe).

Materiales y Condiciones Constructivas

Form fields for materials and construction conditions including: Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras.

Form fields for causes of deterioration: Causas Deterioro (Intrínseco, Extrínseco, Daño), Cimientos, Estructura, Paredes, Cubiertas.

Form fields for modifications: Modificaciones (Tipológicas, Estructurales, Intervenciones), Total, Parcial, Restauración, Comentario.

Uso del Espacio

Form fields for space use including: Uso original (Institucional), Uso Actual (Recreativo), Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea.


Control Administrativo

Form fields for administrative control including: Material fotoaráfico (Originales, Digital, No), Material gráfico (Papel, Digital, Ninguno), Verificación (Total, Parcial), Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado, En fecha.

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imágenes del antiguo Mercado de La Vega


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Banco BHD-LEON		EDIFICACIONES	
Otros nombres	TIENDA CALIFORNIA, 1991 BANCRÉDITO		Ficha	12
Nombre Original			Fecha	
Dirección actual	JUAN BOSH ESQ. DUVERGÉ	Numero	Código	LV M36-S5
Dirección original		Numero	Cod. DGCN	
Barrio		original	Otros códigos	
Sector		Región	Provincia	LA VEGA
		Localidad	Categoría	Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Gris y Blanco
Area Terreno (M2)	superficie Const. -M2	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Restaurado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	BHD-LEÓN		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios	1992 MÁXIMO A.	Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
TESIS 2003 CONSTRUIDO EN EL 1905.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Estado Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores			
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	Hormigón Restaur
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Interiores			
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Intrínseco	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Modificaciones	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Tipológicas	Estructurales Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, 5 y 6** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Tienda La Vegana

DUVERGÉ ENTRE JUAN BOSCH Y PADRE ADOLFO

Numero 23
Numero original
Región

Localidad

EDIFICACIONES

Ficha 11
Fecha
Código M36-S6
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
PILASTRAS JÓNICAS
PARAPETO BALAUSTRADO CON FRONTÓN CURVO
ANEXO PARA ALMACEN



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario


Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, 5 y 6** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Tienda la Retacera		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha	10	
Nombre			Fecha		
Original Dirección actual	DUVERGÉ ENTRE JUAN BOSH Y PADRE ADOLFO	Numero	25	Código	LVM36-S7
Dirección original		Numero original		Cod. DGCN	
Barrio		Región		Otros códigos	
Sector		Localidad		Provincia	LA VEGA
				Categoría	Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormicón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	1992 SUCESIÓN DE
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
PARAPETO DE INFLUENCIA VICTORIANA CON ARCOS MIXTOS. PILASTRAS GRIEGAS,



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles Estado Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Con	Entrepisos	Estado	
Pilotes			Pisos	Mosaicos	
Muros Exteriores	Mampostería		Techos	Metálico	
Muros Interiores			Puertas		
Columnas			Ventanas		
Arcos			Balcones		
Dinteles			Escaleras		
Jambas					

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial Otro

Uso Actual Comercial Otro

Sotano

1ra. Comercial Otro

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, y 5** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Casa Berrido

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual Duvergé Esa Padre Adolfo

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha 9

Fecha

Código LVM36-S8

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia LA VEGA

Categoría Contextual

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual Blanco y Marron

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción Hormicón armado

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente

Estado actual Original

General

Valor

Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual Bolivar Berrido

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral



Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

TECHO INCLINADO A UN AGUA HACIA ATRÁS. SEGÚN LEVANTAMIENTO DEL 1992 SE CONSTRUYÓ EN LADRILLO, CAL Y ARENA EN 1910. EL NUMERO ASIGNADO PERTENECE A LA CALLE DUVERGÉ. EN EL PATIO HAY UNA ESTRUCTURA HABITACIONAL



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas

Controles


Facilidades

Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Original Estado

Pilotes Estado

Muros Exteriores H.A.

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos Estado

Pisos Mosaicos

Techos Metálico

Puertas Metal

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, 5 y 6** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

Numero

Numero original

Región

Localidad

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Planos Fuente

Firmado por

Fuente General

Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral



Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Tipología actual

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Edificio Banco Fiduciario
PADRE ADOLFO ENTRE DUVERGE Y ML UBALDO GOMEZ
Numero 32
Numero original
Localidad

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LVM36-S10
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia LA VEGA
Categoría Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual Restaurado

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Rég. Propiedad
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Manz. Física
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
ECLECTICO CON PREDOMINIO ART NOUVEAU. FINALES DEL SXIX PRINCIPIOS DEL SXX



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional
Uso Actual Comercial
Sotano
1ra. Habitacion
2da. Habitacion
3ra. Habitacion
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, 5 y 6** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección
actual
Dirección original
Barrio
Sector

Tienda de Calzados Clap
CALZADOS VILLA, CALZADOS JOSÉ MANUEL
[Empty fields for address details]

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha [Empty]
Código LVM36-S1
Cod. DGCN [Empty]
Otros códigos [Empty]
Provincia LA VEGA
Categoría Contextual

Datos Arquitectónicos

Diseño [Empty] Nombre [Empty] Apellido [Empty] Año diseño [Empty]
Fecha de Construcción [Empty]
Colaboradores [Empty]
Constructor [Empty] Cerca Si
Intervención [Empty] En fecha [Empty]
Licencia No. [Empty] Fecha [Empty] Color original [Empty]
Inmueble tipo [Empty] No. [Empty] Costo [Empty] Color actual [Empty]
Area [Empty] superficie [Empty] Plantas [Empty] Material de construcción Hormigón armado
Terreno (M2) [Empty] Const. -M2 [Empty]
Planos Si No No. de hojas [Empty] Año [Empty] Planos [Empty]
Firmado por [Empty] Fuente General [Empty] Fuente Otras [Empty]
Estado actual Modificado Valor [Empty] Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario

Propietario actual [Empty] Cédula [Empty]
Telf./Fax [Empty] Mail [Empty]
Propietario original [Empty] Año de venta [Empty]
Otros Propietarios 1992 JOSE ARGUEYE Rég. Propiedad [Empty]
Inquilino [Empty] Desde [Empty]
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud [Empty] Longitud [Empty]
Datos Catastrales
Manzana [Empty] Solar No. [Empty] Cédula catastral [Empty]
Manz. Física [Empty] Estatus [Empty]
Solar Físico [Empty] Certificado de Titulo [Empty]

Datos Gráficos





Imagen original




Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica [Empty]

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

[Empty box for historical data]

Información Adicional

[Empty box for additional information]

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas [Empty]

Notas

[Empty box for notes]

Visitas

Controles [Empty] Horario [Empty]
Facilidades [Empty]
Página Web [Empty]

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos [Empty]
[Empty box for floor plan drawing]

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Buardillas, Cresterías
Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón, Otros
Pilotes: Bloques de
Muros Exteriores: Bloques de
Muros Interiores: Bloques de
Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas
Entrepisos: H.A., Cemento
Pisos: Losa de H., Vidrio
Techos: Vidrio
Puertas: Vidrio
Ventanas: Vidrio
Balcones: Privado
Escaleras: Privado

Causas Deterioro

Intrínseco, Extrínseco, Daño
Cimientos, Estructura, Paredes, Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas: Intacta, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial, Uso Actual Comercial
Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales, Digital, No
Material gráfico: Papel, Digital, Ninguno
Verificación: Total, Parcial
Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1** de 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Fotografías Hernández, Holguín Modas, Caf. Susan, Sánchez
 Otros nombres: Mobile, Moda Joven
 Nombre Original: PADRE ADOLFO ESQ ML UBALDO GÓMEZ
 Dirección actual: []
 Dirección original: []
 Barrio: []
 Sector: []

EDIFICACIONES

Ficha: 6
 Fecha: []
 Código: LVM36-S11
 Cod. DGCN: []
 Otros códigos: []
 Provincia: LA VEGA
 Categoría: Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño: [] Nombre: [] Apellido: [] Año diseño: []
 Fecha de Construcción: []
 Colaboradores: []
 Constructor: [] Circa: Si No
 Intervención: [] En fecha: []
 Licencia No.: [] Fecha: [] Color original: []
 Inmueble tipo: [] No. Plantas: [] Costo: [] Color actual: Rojo
 Area Terreno (M2): [] Superficie Const. -M2: [] Material de construcción: Hormicón armado
 Planos: Si No No. de hojas: [] Año: [] Planos Fuente: []
 Firmado por: [] Fuente General: [] Fuente Otras: []
 Estado actual: Con adiciones Valor: [] Estilo Arq.: Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual: [] Cédula: []
 Telf./Fax: [] Mail: []
 Propietario original: [] Año de venta: []
 Otros Propietarios: 1992 ILUMINADA Rég. Propiedad: []
 Inquilino: [] Desde: []
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud: [] Longitud: []
 Datos Catastrales
 Manzana: [] Solar No.: [] Cédula catastral: []
 Manz. Física: [] Estatus: []
 Solar Físico: [] Certificado de Titulo: []


Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica: []

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Notas: []

Información Adicional

[]

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas: []

Visitas

Controles: [] Estado: [] Horario: []
 Facilidades: []
 Página Web: []

Planta del 1er Nivel



Cantidad Fotos: []

Cantidad Planos: []

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Elemento	Estado	Estado
Cimientos	[]	Con
Pilotes	[]	[]
Muros Exteriores	Mampostería	[]
Muros Interiores	Mampostería	[]
Columnas	[]	[]
Arcos	[]	[]
Dinteles	Ladrillo	[]
Jambas	[]	[]
Entrepisos	[]	[]
Pisos	Mosaicos	[]
Techos	Metálico	[]
Puertas	Metal	[]
Ventanas	[]	[]
Balcones	[]	[]
Escaleras	[]	[]

Causas Deterioro

Causa	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	[]	[]	[]
Estructura	[]	[]	[]
Paredes	[]	[]	[]
Cubiertas	[]	[]	[]

Modificaciones

Tipológicas: [] Estructurales: [] Intervenciones: [] Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: Comercial
 Uso Actual: Comercial
 Sotano: []
 1ra.: Comercial
 2da.: []
 3ra.: []
 4ta.: []
 Azotea: []

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado: [] En fecha: []
 Digitado: [] En fecha: []
 Revisado: [] En fecha: []
 Modificado: [] En fecha: []
 Actualizado: [] En fecha: []

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3, 4, y 5** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Centro Odontológico Vegano
BANCO DEL PROGRESO
MANUEL UBLADO GÓMEZ ENTRE PADRE ADOLFO Y JUAN BOSCH
Numero 28
Numero original
Región
Localidad

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LVM36-S12
Cod.
DGCN
Otros
Provincia LA VEGA
Categoría Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
DATOS LEVANTAMIENTO 1992 CONSTRUIDO EN EL 1962



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Constructivos
Causas Deterioro
Modificaciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Edificio Plaza Felix
Sastreria Los Enanos 1992
Manuel Ubaldo Gómez Entre Juan Bosh Y Padre Adolfo
Numero 26
Localidad

EDIFICACIONES

Ficha 4
Fecha
Código LVM36-S13
Cod.
DGCN
Otros
Provincia LA VEGA
Categoría Contextual


Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Ubicación



Datos Históricos

ESTILO ORIGINAL VERNÁCULO DATOS 1992 , PARA ESA FECHA CONSERVADO. EN EL 1992 TECHO A 2 AGUAS, PAREDES DE MADERA, DEMOLIDA, PISO DE MADERA,

Notas
Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel

Plant floor plan area

Condiciones Espaciales

Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Bardillas, Cresterías
Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos: Hormigón, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas
Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro: Intrínseco, Extrínseco, Daño

Modificaciones: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional, Uso Actual: Comercial
Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales, Digital, No
Material gráfico: Papel, Digital, Ninguno
Verificación: Total, Parcial
Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, 2 y 3** son del año 1991, la de **detalle 4** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 5** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Edificio San Ignacio
Sastreria San Antonio 1992
Manuel Ubaldo Gómez Entre Juan Bosh Y Padre Adolfo
Numero 24
Localidad

EDIFICACIONES

Ficha 4
Fecha
Código LVM36-S14
Cod.
DGCN
Otros
Provincia LA VEGA
Categoría Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor Ingenier Víctor Gómez
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual Con adiciones

Datos Propietario


Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica



Datos Históricos
Notas
Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel

Plantilla para la planta del primer nivel

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Causas Deterioro, Intrínseco, Extrínseco, Daño, Modificaciones

Uso del Espacio

Uso original Comercial, Uso Actual Comercial, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991, la de **detalle 2** es del 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega y la de **detalle 3** del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Ayuntamiento Municipal la Vega
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Antonio Guzmán Esq Juan Bosch
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Número:
 Número original:
 Región:
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 30
 Fecha:
 Código: M 37-S 1
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Histórica



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción: 1946
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual: crema, maron
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Hormigón armado
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Planos Fuente:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Con adiciones Valor:
 Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario

Propietario actual:
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio moderno de uso institucional, en hormigón armado. Localizado en esquina, con un chanfleado propio del centro Histórico de principio de S XX. En su exterior hay claramente resaltados, por la diferencia en color y en altura entre ellos, cinco volúmenes de dos niveles en lindero 0 en todo su perímetro; pero con una escala que bien podría contener tres niveles a su interior. Todo el exterior de la edificación, en su parte inferior hasta altura de ventana, ha sido recubierto con material cerámico que simula mármol.

En las fachadas laterales, vanos superpuestos rítmicamente de ventanas acristaladas y puertas en madera, que han sido resaltados con molduras producto de su última modificación.

El volumen de esquina, punto de acceso principal, con escalinata para el ingreso, huecos de cristal y estructura metálica sobre la puerta y los muros laterales. En la parte central superior posee el escudo de la



Datos Históricos

Construido en el 1946 y remodelado en el 1994, con cambio de materiales de los huecos y adición de jambas. Fuente: tesis Plan De Contingencia Para El Centro Histórico de la Ciudad de La Vega (pag.142)
 EL 24 de abril de 1949 es inaugurado el nuevo edificio del Ayuntamiento, situado en el cruce de las calles Independencia con José Trujillo Valdés, hoy

Notas:
 Información Adicional:
 Referencias Bibliográficas:

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos:
Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Estado:
 Cimientos: Hormigón Con
 Pilotes:
 Muros Exteriores: Bloques de
 Muros Interiores: Bloques de
 Columnas: H.A.
 Arcos:
 Dinteles: H.A.
 Jambas: Madera
 Entrepisos:
 Pisos: Mosaicos
 Techos: Losa de H.A.
 Puertas: Madera
 Ventanas: Vidrio
 Balcones:
 Escaleras: Por horario

Causas Deterioro:
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:

Modificaciones:
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Institucional
 Uso Actual: Institucional
 Sotano:
 1ra. Institucion
 2da. Institucion
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega, la de **detalle 2** es del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Payless Shoesource	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	
Nombre		Fecha	
Original Dirección actual	Juan Bosch Entre Don Antonio Guzmán Y Manuel Ubaldo Gómez	Código	LV M 37-S 2
Dirección original		Cod.	
Barrio		DGCN	
Sector		Otros códigos	
		Provincia	LA VEGA
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	Ambiental



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Contempórán

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial de estilo contemporáneo. Es un volumen de dos niveles con lindero frontal cero. Su fachada es libre de ornamentos. Consta de dos grandes huecos horizontales superpuestos, de cristal y estructura metálica. En el primer nivel, sirve tanto de acceso como de vitrina. Cubiertos con enrollables metálicos que sirven de protección nocturna, al igual que la puerta en el lateral derecho que da acceso al nivel superior de almacén. En el segundo nivel, el cristal que pudiera servir de vitrina está recubierto con un empapelado decorativo que impide la visibilidad. En toda la fachada de color gris. Solo destacan un gran letrero color naranja sobre el área de acceso donde destaca la marca del negocio, y uno igual, pero de mayor dimensión, que cubre toda la parte superior de la edificación. Un solo vano en la parte derecha, sobre el área de circulación vertical, en cristal y con divisores, alineado con el segundo nivel.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional	REFERENCIAS Bibliográficas
Visitas	Controles
Facilidades	Horario
Página Web	

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A.
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	Otro
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínscico	Extrínscico
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Modificaciones	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Tipológicas	Estructurales
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Intervenciones	
		Comentario	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.	Almacena	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega, la de **detalle 2** es del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

FASHION CLOSET, NEGOCIOS

JUAN BOSCH ESQ ML U. GÓMEZ

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 32

Fecha

Código LVM 37-S 3

Cod.

DGCN

Otros

códigos

Provincia LA VEGA

Categoría Ambiental

Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Terrain (M2), Plans, Signed by, Current State, etc.

Datos Propietario

Form with fields for Current Owner, Original Owner, Other Owners, Tenant, Geographic Coordinates, Catastral Data, etc.

Datos Gráficos

Imagen actual





Imagen original



Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Edificio comercial, originalmente de corte tipo almacén neoclásico, que ha sido intervenido con una visión estilística postmodernista. Volumen de esquina en chanfleado, de dos niveles, con lindero cero en sus fachadas frontales-laterales. El primer nivel alberga varios comercios, los que se ven claramente diferenciados por colores distintos. Destacan los letreros adosados a la fachada o pintados sobre las paredes, sobre todo el de la tienda principal, sobre estructura metálica que cubre toda la esquina en ángulo de 90°, constituyéndose en un alero de protección para el acceso principal allí colocado. Dos columnas de ladrillos, coloreados de pintura azul, flanquean la entrada principal y continúan en el segundo nivel, con su color original, hasta la parte superior. Todos los vanos en el primer nivel cubiertos con enrollables metálicos que sirven de protección nocturna.

El segundo nivel es mas uniforme, sobre todo porque ha sido aplicado un color anaranjado en toda su extensión. Los huecos coinciden rítmicamente con los del primer nivel. Han sido intervenidos convirtiéndolos en ventanas de cristal correderas, con perfiles metálicos color verde, moldura perimetral y parillas rectangulares metálicas horizontales, excepto en a esquina que asume forma semicircular; colocadas sobre un relieve horizontal y que funcionan como quiebrasoles.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Form for historical data

Notas

Form for notes

Información Adicional

Form for additional information

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Form for bibliographic references

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Form for spatial conditions with checkboxes for exterior and interior elements

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for materials and construction conditions with dropdown menus

Causas Deterioro

Form for causes of deterioration

Modificaciones

Form for modifications

Uso del Espacio

Form for space use with dropdown menus for original and current use

Control Administrativo

Form for administrative control with dropdown menus and checkboxes

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1** es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega, la de **detalle 2** es del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble a y b celulares
 Otros nombres
 Nombre
 Dirección actual PADRE ADOLFO ESQUINA ML U GÓMEZ
 Dirección original
 Barrio
 Sector

Numero
 Numero original
 Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 35
 Fecha
 Código LVM 37-S
 Cod. DGCN
 Otros códigos
 Provincia
 Categoría Ambiental



Datos Arquitectónicos

Diseño
 Colaboradores
 Constructor
 Intervención
 Licencia No.
 Inmueble tipo
 Area
 Terreno (M2)
 Planos
 Firmado por
 Estado actual Modificado

Datos Propietario



Propietario actual
 Telf./Fax
 Propietario original
 Otros Propietarios
 Inquilino
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Datos Catastrales
 Manzana
 Manz. Física
 Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial, originalmente de corte tipo almacén neoclásico, construido en mampostería de ladrillo, que ha sido intervenido con una visión estilística moderna. Volumen de esquina en chanfleado, en un nivel, con lindero cero en sus fachadas frontales-laterales. Sin ornamentos y con alto antepecho a similitud de parapeto liso. Alberga varios comercios, los que se ven claramente diferenciados por colores distintos. Destacan los letreros adosados a la fachada o pintados sobre las paredes. Todos los vanos son puertas de acceso, cubiertos con enrollables metálicos que sirven de protección nocturna.




Datos Históricos
 Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas
 Controles
 Facilidades
 Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
 Exteriores
 Interiores
 Causas Deterioro
 Modificaciones
 Estado

Uso del Espacio

Uso original Comercial
 Sotano
 1ra. Comercial
 2da.
 Uso Actual Comercial
 3ra.
 4ta.
 Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico
 Material gráfico
 Verificación
 Recopilado
 Digitado
 Revisado
 Modificado
 Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** y **2** es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega, la de **detalle 3** y **4** es del 2019, tomadas semanas antes de ser demolida, de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Proprietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral

Manz. Física

Solar Físico

Estatus

Certificado de Titulo

Datos Gráficos

Imagen actual




Imagen original



Interiores



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Presenta dos volúmenes claramente diferenciados, ya que uno se mantiene en linderos frontal cero, mientras que el otro se ha retraído para dar paso a unos cuantos espacios de estacionamientos.

La edificación es en tres niveles, con molduras salientes en cada entrepiso que rompen con la verticalidad.

Todo el muro exterior del primer nivel ha sido recubierto, hasta la primera cornisa, de un material cerámico que simula mármol.

En el primer plano de la fachada frontal se destacan tres ventanas rectangulares o cuadradas, en cristal y protegidas con herraje en cuadrículas mas pequeñas. Los vanos están enmarcados con moldura en el mismo material cerámico pero de color más claro.

En el segundo nivel aparecen cuatro ventanas, siendo la del extremo izquierdo una ventana ciega. Se repiten con el mismo ritmo en el tercer nivel. Todas estas tienen en su parte superior arcos rebajados y a su alrededor molduras. Igual que en el nivel inferior, son de cristal y protegidas con hierros.

Aunque todos los vanos en este cuerpo son ventanas, sobresalen unos balcones que parecen haberse preservado de la construcción original, pues no es posible accederlos desde el interior. En el segundo nivel ocupa la parte debajo de las dos ventanas centrales. En el tercer nivel, ocupa el espacio de tres ventanas, llegando al extremo derecho y dejando fuera la ventana al extremo izquierdo. Los balcones tienen una base en hormigón y el cierre es en hierro.

La puerta de acceso principal se encuentra en el volumen posterior, enmarcada con un portal simple de cornisa superior. Un pequeño jardín se desarrolla entre los estacionamientos y este cuerpo de la edificación.

De igual manera, los entrepisos están claramente diferenciados con triple moldura que sobresale como cornisas simples escalonadas.

Grandes ventanales en cristal oscuro y con divisores negros en los primeros niveles. En el nivel superior, cuatro ventanas de cristal reflectivo, con arcos rebajados y molduras a su alrededor.

Cornisa superior sirve de antepecho a toda la edificación.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

1990 Se Anexa La Crujía Paralela A La Calle Y El Parqueo Actual. Tesis Plan De Contingencia 2003

Notas

Notas area

Información Adicional

Información Adicional area

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas area

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

En detalle 1 se observa la edificación antes del 1990 en detalle 2 la edificación en el año 2003



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Plaza Royal Palace		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha	37	
Nombre Original	Royal Palace		Fecha		
Dirección actual	Don Antonio Guzmán Esq Padre Adolfo	Numero	Código	M.37-S.10.11	
Dirección original		Numero	Cod.		
Barrio		original	Otros		
Sector		Región	Provincia		
		Localidad	LA VEGA	Categoría	Histórica


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual azul, blanco
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario


Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
El Hotel Royal Palace mantiene sus características clásicas en el ordenamiento general, guarda regularidad en huecos y llenos se observan pilastras, ménsulas, recuadros y cornisas múltiples. Fue construido en 1925. Es un inmueble de 3 pisos, con un estilo Neoclásico y es de carácter comercial. Los dos primeros niveles mantienen el ritmo de los vanos, en el nivel inferior puertas que abren directo a la acera, ya que tiene lindero cero, protegidas por cierres metálicos enrollables. En el segundo nivel, puertas afrancesadas de madera que dan a balcones individuales, con base sobre ménsulas y cierres en hierro forjado. Cornisas múltiples coronan el segundo nivel para dar paso al tercer piso, de menor área, una terraza semiabierta para actividades. Con techo de varias aguas sostenidos por pilares simples. Toda la azotea rodeada de un parapeto con diseño calado solo interrumpido por el pódium de las columnas. El Royal Palace fue intervenido en el año 1991 por el Arquitecto Joel Martínez a petición de sus dueños para habilitar más espacios de locales comerciales; pero su fachada quedó intacta.



Datos Históricos
EN ESOS TERENOS ESTABA EL CAFE LA GIOCONDA

Notas

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mamposteria Estado Con

Pilotes Ladrillo

Muros Exteriores Mamposteria

Muros Interiores Mamposteria

Columnas Ladrillo

Arcos

Dinteles Ladrillo

Jambas Metal

Entrepisos

Pisos Mosaicos

Techos Losa de H.A.

Puertas Aluminio

Ventanas Vidrio

Balcones Mixto

Escaleras Por horario

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Comercial

2da. Comercial

3ra. Comercial

4ta. Comercial

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


En fecha

En fecha


En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** del año 1906 muestra el terreno en donde se construyó, primero el hotel café la Gioconda (**detalle 2 y 3**) construida en 1911 que luego fué demolido para construir el Royal Palace. Imágenes obtenidas de <https://web.facebook.com/pg/losveganossomosbuenostodos/photos>
 Imagen **detalle 4** del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega
 Imagen **detalle 5 y 6** es del 2019 de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Vivienda		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	30
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Manuel Ubaldo Gómez Entre Juan Bosch Y Padre Adolfo	Numero	Código	LV M 37-S 4
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Provincia	Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Histórica


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor		Circa	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual crema, maron
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Demolido	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Vivienda demolida en este año 2019 que solo conserva dos columnas frontales y parte de los cimientos.
 La vivienda destruida era popular, de madera industrializada, con cuatro puertas frontales. Las centrales de dos hojas y las de los extremos de cuatro hojas. Todas con jambas también en madera y pequeño transom calado sobre la moldura superior.
 Galería frontal corrida, con ingreso lateral a través de un muro bajo de hormigón y cuatro columnas del mismo material, que por su tipología parece haber sido una modificación a la vivienda original. Estas soportan un arquitebe terminado en cornisa superior, conformado con maderas en vertical, en contraste con las demás maderas que estaban colocadas de manera horizontal.
 El techo era de zinc, a dos aguas con cumbre en paralelo a la calle.
 La edificación tenía lindero frontal cero. A la derecha dejaba un lindero que daba paso a una pequeña edificación posterior complementaria, en hormigón y madera, en dos niveles.



Datos Históricos
 DEMOLIDA EN EL 2019.

Notas

Información Adicional


REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Mamposteria Estado Demoli

Pilotes

Muros Exteriores Madera

Muros Interiores Madera

Columnas H.A.

Arcos

Dinteles H.A.

Jambas Madera

Entrepisos

Pisos Mosaicos

Techos Metálico

Puertas Madera

Ventanas Madera Sólida

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual

Sotano

1ra. Habitacio

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** y 2 es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega, la de **detalle 3, 4, 5, 6** es del 2019, tomadas semanas antes de ser demolida, de la Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Parqueo Banreservas		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	30
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Manuel Ubaldo Gómez Entre Juan Bosch Y Padre Adolfo	Numero	Código	LV M 37-S5
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia
			LA VEGA	Categoría
				Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor		Circa	<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mixto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Demolido	Valor	Estilo Arq.
			Popular

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Imagen original



Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Solar actualmente baldío, utilizado como parqueo de la institución Banco de Reservas. De configuración plana, recubierto con asfalto. Cerramiento posterior y laterales en bloques de hormigón. Verja frontal en blocks y herraje de perfiles sencillos en vertical.

En El 2003 existía una vivienda con fachada de block hasta la mitad de su altura y terminada en madera. Configuración modular de 3 puertas con ventanas de madera y mitad de celosía. Techada de zinc con estructura de madera. elevada en 3 escalones del nivel de la acera con lindero frontal 0. Fuente fotográfica de la tesis: Plan de Contingencia, 2003

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty field for historical data

Notas

Empty field for notes

Información Adicional

Empty field for additional information

REFERENCIAS

Empty field for references

Visitas

Controles	Horario
Facilidades	
Página Web	

Planta del 1er Nivel

Empty field for floor plan

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Interiores	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Demoli	Entrepisos	Estado
Pilotes			Pisos	
Muros Exteriores			Techos	
Muros Interiores			Puertas	
Columnas			Ventanas	
Arcos			Balcones	
Dinteles			Escaleras	
Jambas				

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	PARQUEO
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** y 2 y 3 es del año 2003 obtenida de la tesis de grado Plan de Contingencia para el Centro Histórico de la Ciudad de La Vega.



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Teatro La Progresista		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	30
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Don Antonio Guzmán Entre Padre Adolfo Y Juan Bosch	Numero	Código	LV M 37-S13
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original	DGCN	
Sector		Región	Otros códigos	
		Localidad	Provincia	LA VEGA
			Categoría	Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual crema, maron
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Abandonado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos




Imagen original



Interiores



Descripciones


Descripción Arquitectónica

Fue construido en el año 1910 por el Ing. Zoilo Hermógenes García. Es de estilo Neoclásico y ha sido intervenido en varias ocasiones. Anteriormente era de 3 niveles, pero el último fue demolido.


Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty space for historical data

Notas

Empty space for notes

Información Adicional

Empty space for additional information

REFERENCIAS Bibliográficas

Empty space for bibliographic references

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos	
Tipología actual	

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Interiores	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Abando	Entrepisos	Estado
Pilotes			Pisos	
Muros Exteriores			Techos	
Muros Interiores			Puertas	
Columnas			Ventanas	
Arcos			Balcones	
Dinteles			Escaleras	
Jambas				

Causas Deterioro

Intrínseco		Extrínseco		Daño	
Cimientos					
Estructura					
Paredes					
Cubiertas					

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Recreativo	Uso Actual	
Sotano		3ra.	
1ra.	Recreativ	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	BIBLIOTECA LA PROGRESISTA		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	30
Nombre			Fecha	
Original Dirección	DON ANT. GUZMAN ENTRE PADRE ADOLFO Y JUAN BOSCH		Código	LV M 37-S14
actual			Cod.	
Dirección original			DGCN	
Barrio			Otros	
Sector			Provincia	LA VEGA
			Localidad	LA VEGA
			Categoría	Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico


Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Imagen original



Interiores



Descripciones


Descripción Arquitectónica

Biblioteca la Progresista: Fue construida en 1886. Es de tipología Neoclásica, en mampostería de ladrillo, sin muros interiores. La sociedad progresista fue fundada en 1878. Este edificio fue originalmente construido como un café, llamado en su existencia "Café Colón". Al ser adquirida por la sociedad La Progresista es cuando comienza a utilizarse como biblioteca. En principio era de un solo nivel, pero en la última intervención se le adiciona un mezzanine.


Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

En 1886 estaba terminada e instalada la biblioteca (La Progresista).fuente: Guido Despradel Y Batista, Historia De La Concepción De La Vega,1978 Editorial Nivar, Santo Domingo. Remodelada en el año 2004 por la constructora emejota del Arq Luis Arturo Mieses

Notas

Empty text box for notes

Información Adicional

Empty text box for additional information


REFERENCIAS Bibliográficas

Empty text box for bibliographic references

Visitas

Controles	Horario
Facilidades	
Página Web	

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores	Portales	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Interiores	Patios	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Arcadas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos		Estado
Pilotes				Pisos	Mosaicos Granito	
Muros Exteriores	Mampostería			Techos	Metálico	
Muros Interiores				Puertas	Vidrio	
Columnas	Ladrillo			Ventanas		
Arcos				Balcones		
Dinteles				Escaleras	Privado	
Jambas						

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Institucional	Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	
1ra.	Institucion	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Las imágenes de Detalle 1 y 2 fueron tomadas antes de la remodelación del 2004. La imágn de Detalle 3 muestra el interior de la biblioteca ya remodelada. Fuente: Fondos Mineros La Vega. Las imágenes de Detalle 4, 5 y 6 muestra imágenes del 2019. Fuente: Arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble: Catedral de la Inmaculada Concepción
 Otros nombres:
 Nombre Original:
 Dirección actual: C/ Don Antonio Guzmán esq. C/ Mella
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector: Centro de la ciudad

EDIFICACIONES
 Ficha:
 Fecha: 3/20/2019
 Código: M38-S1-S2
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Localidad: LA VEGA


Datos Arquitectónicos

Diseño: Arquitecto Pedro Mena Laiara, Año diseño:
 Fecha de Construcción: 1977 al 1992
 Colaboradores:
 Constructor: Arquitecto Pedro Mena Laiara, Circa: Si No
 Intervención: En fecha:
 Licencia No.: Fecha: Color original: Blanco
 Inmueble tipo: No. Plantas: Costo: Color actual: Gris
 Área Terreno (M2): Superficie: Const. -M2: Material de construcción: Hormicón armado
 Planos: Si No, No. de hojas: Año: Planos Fuente: Otras Fuente:
 Firmado por: Fuente General: Valor: Estilo Arq.: Posmoderno

Datos Propietario



Propietario actual: Diócesis de La Vega, Cédula:
 Telf./Fax: 8.0957E+09, Mail:
 Propietario original: Año de venta:
 Otros Propietarios: Rég. Propiedad:
 Inquilino: Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud: Longitud:
Datos Catastrales
 Manzana: Solar No.: Cédula catastral:
 Estatus: En uso
 Manz. Física: Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Ubicada justo al frente del Parque Central de La Vega denominado Parque Duarte, la Catedral Inmaculada Concepción sustituyó la antigua catedral que fue demolida en 1974 tras ser dañada seriamente por un terremoto. La construcción de este moderno templo tomó más de 15 años, iniciando en el 1977 y siendo concluida en el 1992.
 Esta obra del arquitecto dominicano Pedro Mena Lajara tiene una forma de fortaleza, inspirado en la Catedral Albi del sur de Francia. Su diseño guarda significados relacionados con la espiritualidad y la doctrina católica, y combina elementos de arte bizantino y otros elementos arquitectónicos modernos.
 Su exterior se destaca por sus triples arcos sobre sus 12 puertas, sus muros cóncavos (hacia adentro), y su alto campanario que cuenta con tres campanas que tienen un mecanismo computarizado moderno. Se cree que los muros grises de hormigón expresan la limitada capacidad del hombre para reflejar la luz divina.
 El majestuoso interior de la Catedral Inmaculada Concepción tiene capacidad para recibir a unos 1000 feligreses, convirtiéndose en uno de los principales templos de toda la República Dominicana.
 Esta es una de las pocas catedrales del mundo que tiene a Jesucristo resucitado en vez de crucificado, como es lo normal; es decir, que cada muro y pieza aquí tiene un significado religioso, tanto en sus muros como en el color. El gris, por ejemplo, tiene sentido litúrgico, significa la dificultad del ser humano frente a la divinidad.
 Su techo de caoba con cortinaje simboliza las nubes del cielo, y cuyas luces simulan un cielo estrellado. Encima del altar, hay dos lucernarios naturales que representan el sol y la luna.
 En su interior, se exhiben imágenes de los santos médicos Cosme y Damián, una réplica de Nuestra Señora de la Antigua, y un enorme cuadro del Salto de Jimenoa en Jarabacoa.
 Otra de las áreas importantes y que forma parte de los atractivos que puede observar en la Catedral es la capilla del Sagrario, construida por el arquitecto dominicano Erwin Cott, la cual se ilumina con la luz que filtra desde un hermoso vitral vertical, obra de José Rincón Mora.
 Dos lucernarios permiten el paso de la luz natural, simbolizando el sol y la luna, complementado con Jesús y su madre María.



Datos Históricos

PARQUE DUARTE
 Fuente: <http://renacercultural.blogspot.com/2016/03/historia-del-parque-duarte-de-la-ciudad.html>
 Notas:

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas
 El Significado Arquitectónico de la Catedral La Concepción de La Vega, del 26 de mayo 2017
<http://renacercultural.blogspot.com/2017/05/el-significado-arquitectonico-de-la.html>
 Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:
 Estado:
 Regular:
 Regular:
 Restringido:

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos:
 Cantidad Planos:
 Tipología actual: Religiosa

Condiciones Espaciales Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
 Cimientos: Hormigón, Estado: Modific
 Pilotes: H.A.
 Muros Exteriores: H.A., Estado: Bueno
 Muros Interiores: H.A., Estado: Bueno
 Columnas: H.A., Estado: Bueno
 Arcos: H.A., Estado: Bueno
 Dinteles: H.A., Estado: Bueno
 Jambas:
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
Modificaciones
 Tipológicas: Parcial
 Estructurales: Parcial
 Intervenciones: Nueva
 Estado:
 Regular:
 Regular:
 Restringido:


Uso del Espacio

Uso original: Religioso, Uso Actual: Religioso
 Sotano:
 1ra.: Religioso, Religioso
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:


Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra la glorieta del Parque Duarte y la antigua Catedral a principios del siglo XX. Obtenida de <https://imagenesdenuestrahistoria.wordpress.com/2013/06/23/memorias-de-la-vega/>
 Imágenes 2, 3, 4, 5 y 6 presentan detalles de la Catedral y el Parque del año 2020. Obtenidas de la página <https://www.instagram.com/somosmasqueveganos/>

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Plaza Comercial		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Taller eléctrico SERVITEP		Ficha	25
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Profesor Juan Bosch esq. Padre Billini	Numero	Código	39-S1-16-17
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la Ciudad	Localidad	Provincia	
		LA VEGA	Categoría	

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual Naranja
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Nueva Construcción	Valor	Estilo Arq.

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Soveida Jiménez
Desde	?
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Inmueble sumamente modificado en este Siglo XXI, ha perdido la disposición original tanto en planta como en sus fachadas. Los huecos han sido transformados y adaptados al nuevo uso de plaza comercial, en cristal y recubiertos de puertas enrollables de metal que sirven de protección.
 Volumen simple, de líneas puras donde solo resaltan los vanos y un vuelo corrido que separa el alto antepecho del cuerpo inferior de la edificación, acentuado por la bicromía de esta.
 Ubicado en esquina con lindero cero en la calle Prof. Juan Bosch y retraído en la Padre Billini para lograr algunos espacios de aparcamiento y un volumen que a través de su pintura insinúa la continuidad visual con el volumen original de esquina.



Datos Históricos

Vivienda donde Vivían las hermanas Villa Del Orbe quienes confeccionaron la primera bandera dominicana

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Fotos

Cantidad Planos

Tipología actual

Comercial

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales

Molduras

Cornisas

Rejas

Escudos

Logias

Buardillas

Cresterías

Interiores

Pacios

Arcadas

Fuentes

Plafones

Escalera

Pozos

Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos

Pilotes

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Mixto

Uso Actual

Comercial

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1, edificación que ocupa el solar 1
 Imagen 2, espacio que ocupaba el solar 16
 Imagen 3 y 4 vivienda que ocupaba el solar 17, la cual fue demolida en el año 2003
 Imágenes obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 Imagen 5 es la vista de la plaza en el lugar que ocupaban los tres solares en el año 2019

Plano 2



Plano 4



Plano 3



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Ministerio Publico / Unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar
Otros nombres:
Nombre:
Dirección actual: C/ Profesor Juan Bosch
Dirección original:
Barrio:
Sector: Centro de la Ciudad

EDIFICACIONES
Ficha:
Fecha:
Código: M-39-S2
Cod. DGCN:
Otros códigos:
Provincia:
Localidad: LA VEGA
Número:
Número original:
Región:
Categoría:
Número original:
Región:
Categoría:
Provincia:
Localidad: LA VEGA



Datos Arquitectónicos

Diseño:
Nombre:
Apellido:
Año diseño:
Fecha de Construcción:
Colaboradores:
Constructor:
Intervención:
Licencia No.:
Inmueble tipo:
Area Terreno (M2):
Planos:
Firmado por:
Estado actual:
En fecha:
Color original:
Color actual: Amarillo
Material de construcción: Concreto
No. de hojas:
Año:
Fuentes:
Valor:
Estilo Arq.: Neohispanico

Datos Propietario



Propietario actual: Ministerio Publico
Cédula:
Telf./Fax:
Mail:
Propietario original:
Año de venta:
Otros Proprietarios:
Inquilino:
Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud:
Longitud:
Datos Catastrales:
Manzana:
Solar No.:
Cédula catastral:
Estatus:
Manz. Física:
Solar Físico:
Certificado de Titulo:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Inmueble de estilo NeoHispanico, en su origen de uso residencial en la actualidad es institucional, dispuesta en lindero 0 frontal y lateral. Consta de galería frontal sobre escalones, marquesina lateral, arcos de medio punto en la galería y en la marquesina arco de medio punto rebajado, ventana de celosía en cristal. Los vanos frontales cerrados en herrería. Zócalo en granito vaciado. Consta de un antepecho inclinado a un agua revestido de tejas de barro, rojas onduladas.



Datos Históricos

Notas:
Historical data fields

Información Adicional

Additional information fields

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas:
Controles:
Facilidades:
Página Web:
Horario:

Planta del 1er Nivel

Quantity of plans:
Architectural plan area

Condiciones Espaciales

Exteriores:
Interiores:
Aljibe:
Checkboxes for spatial conditions

Materiales y Condiciones Constructivas

Materials and construction conditions table

Causas Deterioro:
Intrínseco:
Extrínseco:
Daño:

Modificaciones:
Tipológicas:
Estructurales:
Intervenciones:

Uso del Espacio

Original use: Habitacional
Actual use: Institucional
Basement, 1st, 2nd, 3rd, 4th floors, Azotea


Control Administrativo

Administrative control table: Material, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes siguientes del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Vivienda Familiar

C/ Profesor Juan Bosch

Centro de la Ciudad

Numero 21
Numero original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M39-S3
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio residencial, originalmente de corte tipo almacén neoclásico (republicano), construido en mampostería de ladrillo. En estado de deterioro, actualmente en uso. Volumen en un nivel, con lindero cero en sus fachadas frontales-lateral derecho. En el lateral izquierdo se encuentra el acceso al patio a través de un portal con arco de medio punto con moldura superior horizontal con una altura inferior al volumen principal. Sobre la calle Juan Bosh, cuatro portones en madera, de dos hojas con grandes bisagras metálicas. La del extremo derecho tiene dos visores rectangulares en cristal a la altura de la vista. Las molduras de las puertas son pilastras de triple capitel simple sucesivo y espaciados entre sí, coincidentes con cornisas horizontales. Entre paños cinco pilastras de fuste estriado sobre basamento liso y capitel corintio. Sobre las puertas ventiladores en forma de flor de cuatro lóbulos en marcados con dos ladrillos paralelos verticales. Techo único a dos aguas de zinc paralelo a la calle, posee alero frontal con plafón en madera industrial machihembrado coronado con cornisa en madera.



Datos Históricos

Notas

Planta del 1er Nivel
Cantidad Planos
Tipología actual

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado


Ultima modificación 7/15/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las imágenes siguientes pertenecen al año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Instituto Nacional de Bienestar Magisterial		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Prof Juan Bosch	Numero	Código	M39-S4 v 5
Dirección original	C/ Del Puente	Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Provincia	Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Fecha de Construcción
Intervención	En fecha		Circa <input type="checkbox"/> Si
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Gobierno de la República Dominicana		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios			Rég. Propiedad
Inquilino	INABIMA	Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud			Longitud
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física			Certificado de Titulo
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de estilo Neoclásico de la época Republicana de uso actual Institucional. Originalmente de corte tipo almacén neoclásico (republicano) de dos niveles, construido en mampostería de ladrillo el primer nivel y el segundo en madera que fue demolido. Permanece el primer nivel y el piso del balcón original, usado como alero. Con lindero cero en sus fachada frontal-laterales. Sobre la calle Juan Bosh, cuatro portones en madera disputas rítmicamente, de diseño actual al 2019, de 2 hojas con paño fijo superior simulando los paños inferiores y protegidas con herrería. Están enmarcadas de molduras fijas terminadas en arco peraltado rematado con cornisa. Tiene cinco pilastras de fuste violinado en horizontal con mase lisa cuadrada y capitel simple en juego con las cornisas superiores del volumen. Resalta relieve de líneas paralelas horizontales con circulo centralizado entre pilastras. A la derecha se encuentra un volumen a la altura de entrepiso original, enmarcado con una sexta pilastra de la misma conformación anterior. Consta de vano central de proporciones distintas a los anteriores más ancho y más bajo, de forma rectangular, con remate central de moldura múltiple.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Estado

Pilotes Estado

Muros Exteriores Bloques de Estado

Muros Interiores H.A. Estado

Columnas H.A. Estado

Arcos H.A. Estado

Dinteles H.A. Estado

Jambas Estado

Entrepisos Estado

Pisos Otro Estado

Techos Mixto Estado

Puertas Madera Estado

Ventanas Estado

Balcones Estado

Escaleras Estado

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas Parcial Estructurales Parcial Intervenciones Remodelación

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Institucional

Sotano

1ra. Comercial Institucional

2da. Habitacio Demolido

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado


Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra el inmueble en el mes de febrero con la celebración del Carnaval. No se tiene la fecha ni el autor
 Imagen 2 pertenece al año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 Las Imágenes del 3 al 6 son del 2019 del levantamiento realizado por las arquitectas Iliana Centeno y María Rosario
 La imagen 6 pertenece al solar marcado con el número cuatro, esta área era parte del inmueble original

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Claritel Centro de Servicios		EDIFICACIONES	
Otros nombres	El Mesón		Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Pofresor Juan Bosch esa. Sánchez	Numero	Código	M39-S6
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	Otros códigos	
			Provincia	
			Categoría	


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	2013
Licencia No.	Fecha	Color original	Crema
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Mampostería de ladrillo
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Francisco Nuñez (Garo)		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios	Cesar Arturo	Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
Manz. Física		Estatus	
Solar Físico		Certificado de Titulo	

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno de uso comercial de un nivel, localizado en esquina con chanfleado en lindero 0 sobre ambas calles, anteriormente documentado en dos niveles (2003). Sobre la calle Juan Bosh cinco vanos, cuatro de ellos con moldura adintelada, tres corresponden a puertas con protección en puertas enrollables metálicas y una ventana con doble protección de puerta enrollable y herrería. En el extremo derecho se encuentra una puerta con arco de medio punto, enmarcada con pilastras. Sobre la calle Sánchez tres vanos de tamaños similares y un cuarto vano que combina puerta y ventana. Todos enmarcados con moldura adintelada, puertas enrollables metálicas y en el extremo izquierdo sobre la ventana herrería.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	Modific
Pilotes			
Muros Exteriores	Mampostería		
Muros Interiores	Mixto		
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos	Otro		
Techos	Losa de H.A.		
Puertas	Vidrio		
Ventanas			
Balcones			
Escaleras			
Causas Deterioro			
Intrínseco		Extrínseco	
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			
Modificaciones			
Tipológicas	Parcial	Estructurales	Parcial
		Intervenciones	
Comentario			

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Mixto Comercial

2da. Habitación Demolido

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 pertenece al año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Las Imágenes del 2 al 4 son del 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Vivienda/ Congregación
Gimnasio Karam
C/ Sánchez Entre Juan Bosh y Leoncio Ramos
Centro de la ciudad

Numero
Numero original
Región

Localidad

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código M39-S7
Cod. DGCN
Otros
Provincia
Categoría


Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual


Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos




Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno, de dos niveles, de uso comercial en el primero y residencial dúplex en el segundo. Consta de un cuerpo simétrico en torno a un eje central.
En el primer nivel tiene dos vanos centrales de piso a techo cerrados con cristal y metal y protegidos con puertas enrollables metálicas. A la derecha ventana con las mismas características y a la izquierda combinación de puerta y ventana de altura standard con letrero sobre el dintel. En los extremos hay 2 volúmenes que sobresalen ligeramente con puerta en madera, protección en herrería, un dintel como vuelo y ventana de cristal corrediza superior, los cuales conforman las escaleras de los apartamentos.
En el segundo nivel galería corrida individualizada para los apartamentos por medio de herrería. En la parte central resaltan siete elementos verticales de piso a techo, en forma de parasoles; con ventanas de cristal proyectadas entre ellos. para la salida a la galería hay puertas de cristal y metal corredizas.
Consta de pañete liso a excepción de los volúmenes de los extremos que a una altura de 1.40 m presenta pañete rústico.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty space for historical data

Notas

Empty space for notes

Información Adicional

Empty space for additional information

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel

Planta del 1er Nivel
Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones

Tipológicas
Estructurales
Intervenciones
Comentario

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea


Control Administrativo

Material fotoaráfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 pertenece al año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 es del 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Funeraria Blandino		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Vivienda de Trina de Moya		Ficha	26
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C Sanchez entre Leoncio Ramos y Juan Bosh	Numero	Código LV-M39-S8	
Dirección original		Numero	Cod. DGCN	
Barrio		original Región	Otros códigos	
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	LA VEGA	Provincia
			Categoria	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	Blanco
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario



Propietario actual	Furencio Franco		Cédula
Telf./Fax	8.2939E+09	Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo moderno con influencias criollas con el uso de los materiales vernáculos y arco rampante en la galería y art decó, evidenciado en los elementos verticales en el coronamiento del paramento. Es de uso actual institucional y residencial en su origen.
Consta de tres volúmenes. A la izquierda un volumen rectangular en vertical con una ventana central protegida con herrería y cubierta con techo acornisado saliendo del dintel y de altura total sobre los demás. El resto de la edificación son el volumen general de techo plano y muros coronados con cornisa simple y la galería que forma uno independiente el cual es el de menor altura de los tres. En este es que se encuentra el arco y las piedras en el pasamanos, coronado con herrería que forma la entrada en el extremo izquierdo de la misma. En el lindero de derecho tiene un portal de herrería con dintel en concreto a la altura de los huecos.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Casa donde vivió María de los Ángeles Trinidad De Moya Perez, mejor conocida como Trina de Moya. Fue poetiza y autora del Himno a las madres. Llegó a ser Primera Dama de la

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Condiciones Espaciales

Cimientos Estado Modific

Pilotes Estado

Muros Exteriores Bloques de Estado

Muros Interiores Mixto Estado

Columnas H.A. Estado

Arcos Estado

Dinteles H.A. Estado

Jambas Estado

Materiales y Condiciones Constructivas

Entrepisos Estado

Pisos Otro Estado

Techos Losa de H.A. Estado

Puertas Vidrio Estado

Ventanas Vidrio Estado

Balcones Estado

Escaleras Estado

Causas Deterioro

Intrínscico

Cimientos Estado

Estructura Estado

Paredes Estado

Cubiertas Estado

Extrínscico

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas Parcial Estructurales Parcial Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original MixtoHabitaci

Uso Actual Comercial

Sotano

1ra. Habitación Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 tomada de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Imágenes siguientes obtenidas del levantamiento realizado por las arquitectas Iliana Centeno y María Rosario en el 2019, antes de ser adquirida por la funeraria Blandino




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Funeraria Blandino
Vivienda de Luis Alberti
C/ Leoncio Ramos Esq Sanchez
Centro de la ciudad

Numero
Numero original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LV-M39-S9
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría


Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Cédula catastral
Estatus
Certificado de Titulo
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo contemporáneo de uso institucional, resultante de una remodelación de una residencia de estilo moderno. Esta localizado en esquina con lindero 0 sobre la Calle Sánchez y retirado cinco metros de la calle Leoncio Ramos. Consta de 3 volúmenes diferenciados en salientes y huecos. Sobre la Sánchez, en el extremo derecho y en lindero 0 hay un volumen cuadrado con ventana rectangular dispuesta horizontalmente en el centro coronada con techo desde el dintel. A la izquierda el volumen principal de techo plano y vuelo saliente con cornisa horizontal simple, huecos de piso a techo en cristal y metal. Sobre la calle Leoncio Ramos, en el mismo volumen se encuentra la entrada principal. Está ubicada en el extremo derecho y es un hueco de piso a techo de crista y metal, dividido por un elemento vertical anguloso que sobresale en altura, mordiendo el techo del volumen. A la extrema izquierda de la misma calle se encuentra el tercer volumen con la misma configuración de techo del anterior y presenta un elemento contundente en la cara que da a la calle Sánchez que sirve de letrero para la institución que actualmente se alberga.




Datos Históricos
Notas
La vivienda original tenía la entrada hacia

Cantidad Fotos

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas
Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/15/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra la vivienda original con vista a la calle Sánchez, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes siguientes pertenecen al año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Vivienda #26		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	C/ Leoncio Ramos entre Sánchez y Padre Billini	Numero	26	Código
Dirección original		Numero original		M39-S10
Barrio		Región		Cod.
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	LA VEGA	DGCN
				Otros códigos
				Provincia
				Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	Amarillo
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Madera
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Lucrecia Jiménez Pereira v hermanos		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original	Olimpia García v Enrique Pereira		Año de venta
Otros Proprietarios	Grecia Pereira	Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Vivienda de estilo Popular con influencia Neoclásica. De un solo nivel y techos a dos aguas en zinc coronando un frontón de madera industrial colocada machihembrada en horizontal. Con galería frontal corrida. Lindero cero. Una barandilla de balaustres en concreto le separa del área pública. Cuatro columnas levantadas sobre pódium, de fuste liso y cuadrado, coronado con capitel de ábaco y almohadilla con una moldura simple geométrica en su parte superior y que se repite invertida en la basa. Pisos en mosaicos y levantado sobre minúsculos pilotes que lo separan del suelo. En su fachada frontal, dos ventanales en madera a los extremos, de manera simétrica, flanquean el acceso principal a través de una puerta central. Todos los vanos con transom sencillo que permiten la ventilación e iluminación natural. En el muro frontal, la madera está colocada de manera vertical. Posee, además, una ventana en celosías de madera en el tímpano y plafond de madera.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado Original	Entrepisos	Estado
Pilotes		Pisos	Otro
Muros Exteriores	Mixto	Techos	Otro
Muros Interiores	Mixto	Puertas	Madera
Columnas	Madera	Ventanas	Madera Sólida
Arcos		Balcones	
Dinteles	Madera	Escaleras	
Jambas			
Causas Deterioro			
Intrínscico	Cimientos	Extrínscico	Daño
	Estructura		
	Paredes		
	Cubiertas		
Modificaciones			
Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario
Intacta	Intacta		

Uso del Espacio

Uso original Habitacional

Uso Actual Habitacional

Sotano

1ra. Habitacio Habitacional

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra la vivienda original con vista a la calle Sánchez, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes siguientes pertenecen al año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Parqueo Funeraria Blandino
Escuela de Pintura Bule
C/ Leoncio Ramos entre Sánchez y Padre Billini
Centro Ciudad

Numero
Numero original
Región

LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LV-M39-S12
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual
Telf./Fax
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Solar actualmente baldío, utilizado como parqueo de la institución Funeraria Corazón de Jesús (Blandino). De configuración plana, recubierto con grava. Cerramiento posterior y laterales en bloques de hormigón.
Verja frontal en blocks y herraje de perfiles sencillos en vertical.
El inmueble demolido era una vivienda de estilo popular: Planta rectangular con lindero cero desde la acera y elevada de la misma por varios escalones. La fachada estaba compuesta de vanos cerrados por tres puertas, y en los laterales por ventanas.
La cubierta era a dos aguas, proyectadas hacia la parte delantera, utilizando el zinc sostenidos por entramado en madera.
La vivienda era de madera y contaba con galería. En foto del 2003 se puede ver la misma apoyada en columnas cuadradas de ladrillo que asumimos, fueron sustituidas por las originales.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
Tipología actual: Parqueo

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
Uso Actual: Parqueo
Sotano
1ra. Habitación
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 muestra la vivienda original, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Local en Venta
Fotos estudio Cabral
C/ Padre Billini esq Leoncio Ramos
Centro de la Ciudad

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha
Código LV-M39-S14
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio comercial, originalmente de corte tipo almacén neoclásico (republicano), construido en mampostería de ladrillo. En estado avanzado de deterioro, actualmente en desuso. Volumen de esquina en 90°, en un nivel, con lindero cero en sus fachadas frontales-laterales. Sobre la calle Leoncio Ramos, cinco portones en madera, de cuatro hojas batientes (dos inferiores y dos superiores a manera de ventanas), con grandes bisagras metálicas. Con arcos de medio punto rebajados y bordeados de moldura simple. Coronado con cornisa simple, de doble moldura en su parte superior. La fachada sobre la calle Padre Billini se repite con los mismos detalles, con la única diferencia de que solo posee cuatro puertas-ventanas y cuatro paños divididos entre sí por pilastras simples. Albergó varios comercios, los que se ven claramente diferenciados por colores distintos. Destacan aun algunos de los letreros pintados sobre las paredes.

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel

Plantas
Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Modificaciones

Uso del Espacio

Uso original
Sotano
1ra.
2da.

Control Administrativo

Material fotográfico
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Imágenes siguientes pertenecen al año 2019



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Platinum Televisión, Vivienda #80

Otros nombres: []

Nombre Original: []

Dirección actual: C/ Padre Billini entre Leoncio Ramos y Juan Bosh

Dirección original: C/ La Esperanza

Barrio: []

Sector: Centro de la Ciudad

Numero: 80

Numero original: []

Región: []

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 27

Fecha: []

Código: LV-M39-S15

Cod. DGCN: []

Otros códigos: []

Provincia: []

Categoría: []

Datos Arquitectónicos

Diseño: [] Nombre: [] Apellido: [] Año diseño: []

Fecha de Construcción: []

Colaboradores: []

Constructor: [] Circa: Si No

Intervención: [] En fecha: []

Licencia No.: [] Fecha: [] Color original: []

Inmueble tipo: [] No. Plantas: [] Costo: [] Color actual: []

Area Terreno (M2): [] Superficie Const. -M2: [] Material de construcción: Hormigón armado

Planos: Si No No. de hojas: [] Año: [] Planos Fuente: [] Otras Fuente: []

Firmado por: [] Fuente General: []

Estado actual: Nueva Construcción Valor: [] Estilo Arq.: Ecléptico

Datos Propietario

Propietario actual: Franco Paulino Cédula: []

Telf./Fax: 8.0945E+09 Mail: []

Propietario original: [] Año de venta: []

Otros Propietarios: [] Rég. Propiedad: []

Inquilino: Franco Paulino Desde: 2013

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: [] Longitud: []

Datos Catastrales

Cédula catastral: []



Manzana: 39 Solar No.: 15

Estatus: []

Manz. Física: [] Certificado de Titulo: []

Solar Físico: []

Datos Gráficos




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Nueva construcción, de uso mixto: comercial en primer nivel y residencial en segundo nivel. En el volumen este el lindero frontal es cero; el volumen oeste está retraído para permitir un área de estacionamiento en el lindero frontal. El material utilizado es hormigón y ventanas de cristal correderas con marcos metálicos y divisores decorativos. Cierre frontal en fierros y tola. Techo en hormigón armado, en parte planos y en parte tipo bermuda. En el 2003 existía una vivienda de estilo popular construida en madera con lindero cero con la acera que fue destruida en ese mismo año

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

[]

Notas

[]

Información Adicional

[]

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

[]

Visitas

Controles: [] Horario: []

Facilidades: []

Página Web: []

Cantidad Fotos: []

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: []



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Material	Estado	Material	Estado
Cimientos	Hormigón	Entrepisos	H.A.
Pilotes	[]	Pisos	[]
Muros Exteriores	Bloques de []	Techos	Losa de H.A.
Muros Interiores	Bloques de []	Puertas	Madera
Columnas	H.A.	Ventanas	Vidrio
Arcos	[]	Balcones	[]
Dinteles	H.A.	Escaleras	Restringido
Jambas	[]		

Causas Deterioro

Causa Deterioro	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	[]	[]	[]
Estructura	[]	[]	[]
Paredes	[]	[]	[]
Cubiertas	[]	[]	[]

Modificaciones

Tipológicas: [] Estructurales: [] Intervenciones: []

Comentario: []

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional

Uso Actual: Mixto

Sotano: [] 3ra.: []

1ra. Habitacio: [] Comercial: [] 4ta.: []

2da.: [] Habitacio: [] Azotea: []

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: [] En fecha: []

Digitado: [] En fecha: []

Revisado: [] En fecha: []

Modificado: [] En fecha: []

Actualizado: [] En fecha: []

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 muestra la vivienda original y en la imagen 2 cuando fue demolida, fotos obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Biblioteca Municipal		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Padre Billini esq. Leoncio Ramos	Numero	Código	M42-S1
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio	Centro ciudad	original Región	DGCN	
Sector		Provincia	Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Premoderno

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Avuntamiento La Vega	
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio institucional de esquina con chanfleado, de un solo nivel, lindero cero hacia ambas calles. Ocupación de solar casi al 100%. Estilo **pre-moderno** de 1958. Construido en hormigón, piso de mosaico y techo a una sola agua en zinc.

Consta de un solo volumen, cuyas fachadas frontales son simétricas respecto a un eje centrado en la única puerta colocada en el chanfleado de la esquina y elevada dos escalones sobre el nivel de acera; protegida por loza en vuelo horizontal. Los muros producen una curvatura cóncava respecto a las calles con un gran vano longitudinal que originalmente estuvo cerrado con quiebrasoles verticales; sustituidos después del inventario del 1991 por ventanales de cristal y marcos metálicos. Todos estos vanos con molduras en todo el perímetro. Una segunda puerta, mas estrecha, en latón y con protección de vuelo superior, aparece en el extremo derecho de la edificación.

Actualmente hay una diferenciación cromática, con línea divisoria horizontal a la altura de ventanas.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón Original
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	H.A.
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A.
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Jambas	H.A.
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Tipología actual		Comentario	
Institucional			

Uso del Espacio

Uso original	Institucional	Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	
1ra.	Institucion	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotográfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	Yaorá Rincón	En fecha	8/14/2020
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Coopunased y vivienda	Ficha	3
Otros nombres		Fecha	
Nombre		Código	M42-S2
Original Dirección		Cod. DGCN	
actual		Otros códigos	
Dirección original	Leoncio Ramos	Provincia	
Barrio	Centro Ciudad	Categoría	Monumental
Sector		Localidad	LA VEGA


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de estilo almacén Neoclásico (republicano), de un solo nivel, lindero cero en frontal. Ocupación de solar con planta en forma de "L", y aparece en el patio complementando otro cuerpo para el uso de cocina y baño. Originalmente, tres puertas de doble hoja y una cuarta mas ancha, con cerramiento en herraje. La puerta de la izquierda ha sido modificada, cerrando su espacio inferior para convertirla en ventana. Todos los vanos con moldura sencilla, aunque con forma trapezoidal en juego con basamento en relieve. Sobre los dos macizos principales resaltan elementos ornamentales que simulan faroles adosados al muro. Sobre las puertas tragaluces o transom para iluminación y ventilación, en hierro.
 Cornisa múltiple superior horizontal, con ornamentación en relieve de motivo floral; seguida con parapeto con pilastras cuyos relieves resaltan la localización de los vanos inferiores.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Causas Deterioro

Intrínseco

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico

Material gráfico

Verificación

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

8/14/2020

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)

Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Obispado de La Vega
 Otros nombres
 Nombre
 Original Dirección actual Leoncio Ramos esq. Sanchez
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES

Ficha 3
 Fecha
 Código M42-S3
 Cod. DGCN
 Otros códigos
 Provincia
 Categoría Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño Nombre Apellido Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor Circa Si
 Intervención En fecha
 Licencia No. Fecha Color original
 Inmueble tipo No. Costo Color actual
 Area superficie Material de construcción
 Terreno (M2) Const -M2
 Planos Si No No. de hojas Año Planos Fuente
 Firmado por Fuente Otras
 Estado actual Original Valor Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario

Propietario actual Cédula
 Telf./Fax Mail
 Propietario original Año de venta
 Otros Propietarios Rég. Propiedad
 Inquilino Desde



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud Longitud

Datos Catastrales

Manzana Solar No. Cédula catastral
 Estatus
 Manz. Física Certificado de Titulo
 Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones



Descripción Arquitectónica

Edificio institucional, de estilo Neoclásico, en dos niveles. Construido en hormigón armado en 1948. Fue diseñado para albergar las oficinas del Palacio de Justicia. Hoy día forma parte de los edificios de apoyo al Arzobispado Con planta en forma de "U", en la cual desaparece una de sus aristas para dar paso a una esquina chanfleada donde se coloca la puerta principal flanqueada por dos columnas de capitel dórico, a la cual se accede a través de escalinata de unos seis peldaños sobre el nivel de acera. Todos estos elementos conforman un frontón arquivado. Originalmente a esta edificación se ingresaba en la esquina que se generaba con la calle Sánchez. Esta fue cerrada para integrar el espacio a la plaza de la Catedral. Sobre la puerta principal el escudo nacional en metal y ventana en el segundo nivel.

Las fachadas frontales son simétricas. Con un ritmo repetitivo de columnas jónicas que suben desde el basamento o pódium hasta las molduras superiores del segundo nivel. Y entre ellas, vanos alineados en primer y segundo nivel. Hoy día, las ventanas han sido sustituidas por cristal y marco metálico.

En la fachada este, una puerta secundaria de menor tamaño y a la que se ingresa por varios escalones.

La fachada norte ha sido protegida, igual que el acceso principal, con verja metálica de perfiles sencillos.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

Visitas Controles
 Facilidades
 Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales Si No
 Molduras Si No
 Cornisas Si No
 Rejas Si No
 Escudos Si No
 Logias Si No
 Buardillas Si No
 Cresterías Si No
 Interiores
 Patios Si No
 Arcadas Si No
 Fuentes Si No
 Plafones Si No
 Escalera Si No
 Pozos Si No
 Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Estado Original
 Pilotes Otros
 Muros Exteriores H.A.
 Muros Interiores
 Columnas
 Arcos
 Dinteles
 Jambas

Entrepisos Estado
 Pisos
 Techos
 Puertas
 Ventanas
 Balcones
 Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco Extrínseco Daño
 Cimientos
 Estructura
 Paredes
 Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones
 Intacta

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Palacio de
 Uso Actual Obispado
 Sotano
 1ra.
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea

Control Administrativo


Material fotoaráfico Originales Digital No
 Material gráfico Papel Digital Ninguno
 Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha 8/14/2020
 Digitado En fecha
 Revisado En fecha
 Modificado En fecha
 Actualizado En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Sede del Obispado		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Sanchez	Numero	Código	M42-S4
Dirección original	Calle Sanchez	Numero	Cod. DGCN	
Barrio	Centro Ciudad	original Región	Otros códigos	
Sector		Localidad	Provincia	
		LA VEGA	Categoría	Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Posmoderno

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación de tres niveles. De estilo postmoderno, con referentes clásicos: óculo, tímpano, cornisas. Sobre la entrada remata un balcón en el segundo nivel que a su vez le sirve de protección al acceso.

Todo el edificio ha sido construido con gran linderó frontal para permitir estacionamientos en el área.
Paleta cromática que en consonancia con el el entorno, conformando un conjunto armónico.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón Original
Portales	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	H.A.
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Comentario	
		Tipología actual Institucional	

Uso del Espacio

Uso original	Sede	Uso Actual	Sede
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha 8/14/2020
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 8/14/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Original Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre Apellido Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor Cerca Si

Intervención En fecha

Licencia No. Fecha Color original

Inmueble tipo No. Costo Color actual

Area superficie Material de construcción

Terreno (M2) Const -M2

Planos Si No No. de hojas Año Planos

Firmado por Fuente Fuente

Estado actual Valor Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual Cédula

Telf./Fax Mail

Propietario original Año de venta

Otros Propietarios Rég. Propiedad

Inquilino Desde



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud Longitud

Datos Catastrales
Manzana Solar No. Cédula catastral

Manz. Física Estatus



Solar Físico Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Esta vivienda, originalmente de corte pradera, ha recibido múltiples transformaciones en las últimas décadas, lo que la transforma en ecléctica. Hoy día desarrollada en dos niveles, con juego de volúmenes que entran y salen. Con alta verja en la calle Mella que a penas permite ver el inmueble. Hacia la plaza de la Catedral, hubo un periodo en que continuó la verja impenetrable; pero luego fue demolida para permitir la penetración espacial edificio-plaza. Este objetivo se logra mediante amplias puertas en cristal y verja ligera en perfiles metálicos.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional


REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario

Facilidades

Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Estado

Pilotes Estado

Muros Exteriores Bloques de Estado

Muros Interiores Bloques de Estado

Columnas Estado

Arcos Estado

Dinteles Estado

Jambas Estado

Entrepisos H.A. Estado

Pisos Estado

Techos Losa de H.A. Estado

Puertas Estado

Ventanas Estado

Balcones Estado

Escaleras Estado

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas Estructurales Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado En fecha

Digitado En fecha

Revisado En fecha

Modificado En fecha

Actualizado En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Residencias	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	
Nombre		Fecha	
Original		Código	LV M42-S6.7
Dirección actual	Calle Mella	Cod.	
Dirección original		DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Numero	26
		Numero original	
		Región	
		Categoría	


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Con adiciones	Valor	Estilo Arq. Tardomoderno

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Vivienda original tipo vernácula, lindero cero, en madera y con techo a dos aguas con cumbreira en paralela con la calle. Planta de tipo nuclear. Fue sustituida por vivienda moderna, mas baja que la anterior, en bloques y con techo de losa plana en hormigón. Aunque ahora con espacios para galería y estacionamiento vehicular, por seguridad se le ha colocado protectores en hierro y latón, en el lindero cero, que a penas permite ver su fachada frontal.

Comparte el mismo solar, otra vivienda unifamiliar, de escaso frente y planta longitudinal. Con galería frontal cubierta por losa plana de hormigón, se ingresa a través de la única puerta frontal ubicada a la derecha y a seguida un pasillo hasta el fondo, por el que se accede a cada uno de los espacios interiores. En el muro fachada, solo una ventana en celosías de aluminio protegidas con hierros.

Parapeto de bloques, en forma de tímpano a desnivel, que como máscara parece ocultar el techo posterior, de zinc y a dos aguas hacia los laterales.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas


Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciónes Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos Hormigón Otros

Pilotes Bloques de

Muros Exteriores

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínscico

Extrínscico

Daño

Comentario

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original

Residencia

Uso Actual

Residencia

Sotano

1ra. Habitacio

Habitacional

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Tipología actual

Habitacional

Control Administrativo

Material fotoaráfico

Originales

Digital

No

Material gráfico

Papel

Digital

Ninguno

Verificación

Total

Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado


En fecha

8/14/2020

Ultima modificación 8/14/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Residencia
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: Calle Mella
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector: Centro Ciudad

EDIFICACIONES
 Ficha:
 Fecha:
 Código: LV M42-S9
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia: la vega
 Localidad: LA VEGA
 Categoría:
 Numero:
 Numero original:
 Región:
 Provincia: la vega



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const.-M2:
 Material de construcción:
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Planos Fuente:
 Fuente Otras:
 Firmado por:
 Fuente General:
 Estado actual: Con adiciones
 Valor:
 Estilo Arq.: Vernáculo

Datos Propietario



Propietario actual:
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
Datos Catastrales
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Vivienda vernácula, en madera y techo de zinc, a dos aguas con cumbrera en paralelo a la calle. Lindero frontal cero.
 La fachada muy deteriorada y con intervención agresiva de un portón metálico en su lado derecho.
 Solo dos vanos permanecen: una puerta en madera, con moldura tipo jamba y una ventana de dos paños, en celosías de madera y moldura perimetral.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado: Con	Entrepisos	Estado:
Pilotes	Otros	Pisos	
Muros Exteriores	Mixto	Techos	Metálico
Muros Interiores		Puertas	
Columnas		Ventanas	
Arcos		Balcones	
Dinteles		Escaleras	
Jambas			

Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:

Modificaciones
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Habitacional
 Uso Actual: Habitacional
 Sotano:
 1ra. Habitacional
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha: 8/14/2020
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Ultima modificación 8/14/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 3 del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Residencia		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha	3	
Nombre			Fecha		
Original Dirección actual	Padre Billini 66	Numero	Código	LV M42-S12	
Dirección original		Numero	Cod.		
Barrio		original Región	DGCN		
Sector		Provincia	Otros códigos		
		Localidad	LA VEGA	Categoría	Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor		Circa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Mario Saviñón	
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Vivienda popular estilo **Giorgiano**, con madera colocada en forma de espina de pez. Ventana frontal tipo "Chicago", en madera y cristal. Levantada y con sótano, es perceptible en su fachada frontal los ventiladores rectangulares distribuidos simétricamente en el punto central de cada paño del basamento, enmarcados con moldura y cornisa superior que resalta la separación entre sótano y piso superior en madera.
Se accede por escalinata lateral que da paso a la galería, enmarcada por pilastras sobre doble basamento: levantadas sobre pódium, fuste acanalado, basa y capitel de conformación geométrica sencilla. Complementa cancela fitomórfica con pasamanos superior liso.
Techumbre a dos aguas, en zinc, con cumbrera paralela a la calle. Resalta buhardilla, con terminación igual en madera tipo espina de pez y cubierta a dos aguas en sentido contrario al techo principal. Ventana sencilla en el tímpano del elemento.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Original	Entrepisos	Madera	Estado
Pilotes	Otros	Bueno	Pisos		
Muros Exteriores	Mixto		Techos	Metálico	
Muros Interiores			Puertas		
Columnas			Ventanas		
Arcos			Balcones		
Dinteles			Escaleras		
Jambas					

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas: Intacta

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original: Residencia

Uso Actual: Redidencia

Sotano: Habitacio

1ra. Habitacio

2da. Habitacio

3ra. Habitacio

4ta. Habitacio

Azotea: Habitacio

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: En fecha 8/14/2020

Digitado: En fecha

Revisado: En fecha

Modificado: En fecha

Actualizado: En fecha

Ultima modificación 8/14/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Solar baldío

Otros nombres: _____

Nombre: _____

Dirección actual: Padre Billini entre Leoncio Ramos y Mella

Dirección original: _____

Barrio: _____

Sector: _____

Numero: _____

Numero original: _____

Región: _____

Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha: 3

Fecha: _____

Código: LV M42-S13

Cod. DGCN: _____

Otros códigos: _____

Provincia: _____

Categoría: Monumental

Datos Arquitectónicos

Diseño: _____ Nombre: _____ Apellido: _____ Año diseño: _____

Fecha de Construcción: _____

Colaboradores: _____

Constructor: _____ Fecha: _____

Intervención: _____ En fecha: _____

Licencia No.: _____ Fecha: _____ Color original: _____

Inmueble tipo: _____ No. Plantas: _____ Costo: _____ Color actual: _____

Area Terreno (M2): _____ Superficie Const.-M2: _____ Material de construcción: _____

Planos: Si No No. de hojas: _____ Año: _____ Planos Fuente: _____

Firmado por: _____ Fuente General: _____ Otras: _____

Estado actual: _____ Valor: _____ Estilo Arq.: Republicano

Datos Propietario

Propietario actual: _____ Cédula: _____

Telf./Fax: _____ Mail: _____

Propietario original: _____ Año de venta: _____

Otros Propietarios: _____ Rég. Propiedad: _____

Inquilino: _____ Desde: _____


COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud: _____ Longitud: _____

Datos Catastrales
Manzana: _____ Solar No.: _____ Cédula catastral: _____

Manz. Física: _____ Estatus: _____

Solar Físico: _____ Certificado de Titulo: _____

Datos Gráficos






Descripciones

Descripción Arquitectónica
Solar baldío con verja metálica con perfiles en hierro y tela malla de gallina. Cerramiento con planchas de zinc, verticales. Un único portón de acceso vehicular en los mismos materiales.

DEMOLIDA 1: Vivienda vernácula en madera, con techo de zinc liso a dos aguas, cumbra en paralelo a la calle, lindero cero. Tres grandes puertas-ventanas de dos hojas y un cuarto vano mas pequeño. Todas enmarcadas con molduras tipo jamba en madera.

DEMOLIDA 2: De la otra vivienda demolida al lado derecho de esta, no esta la ficha con foto para su descripción.



Datos Históricos

Empty box for historical data.

Notas: Empty box for notes.

Información Adicional

Empty box for additional information.

REFERENCIAS

Empty box for references.

Visitas: _____ Controles: _____ Estado: _____

Facilidades: _____

Página Web: _____

Planta del 1er Nivel

Empty box for the floor plan drawing.

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Material	Estado	Material	Estado
Cimientos	_____	Entrepisos	_____
Pilotes	Otros: _____	Pisos	_____
Muros Exteriores	_____	Techos	_____
Muros Interiores	_____	Puertas	_____
Columnas	_____	Ventanas	_____
Arcos	_____	Balcones	_____
Dinteles	_____	Escaleras	_____
Jambas	_____		

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos	_____	_____
Estructura	_____	_____
Paredes	_____	_____
Cubiertas	_____	_____

Modificaciones

Tipológicas: Intacta _____ Estructurales: _____ Intervenciones: _____

Comentario: _____

Uso del Espacio

Uso original: _____

Uso Actual: _____

Sotano	_____	3ra.	_____
1ra.	_____	4ta.	_____
2da.	_____	Azotea	_____

Control Administrativo


Material fotográfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado	_____	En fecha	_____
Digitado	_____	En fecha	_____
Revisado	_____	En fecha	_____
Modificado	_____	En fecha	_____
Actualizado	_____	En fecha	_____


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


Imagen original obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Edificio	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	
Nombre Original		Fecha	
Dirección actual	Padre Billini	Código	LV M42-S14
Dirección original		Cod. DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector	Centro Ciudad	Provincia	
		Categoría	

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores	Fecha de Construcción		
Constructor	Circa		<input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde




COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud	Longitud
---------	----------

Datos Catastrales



Manzana	Solar No.	Cédula catastral
Manz. Física	Estatus	Certificado de Titulo
Solar Físico		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de **estilo moderno**, uso mixto, comercial en primer nivel y residencial en segundo nivel. A la vivienda se accede a través del área de estacionamiento privado y escalera en volumen vertical derecho resalta ventana longitudinal. Bajo el descanso en voladizo, jardinera en su área inferior.
El juego de volúmenes permite balcón y otra jardinera bajo las ventanas del segundo nivel.
En el primer nivel, zonas de comercio con grandes vanos en cristal y enmarcado metálico. Protegidos con puertas enrollables metálicas.
Toda la edificación se ha retirado del lindero frontal de modo que permita el estacionamiento en retroceso.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Hormigón <input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/>
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	Otros <input type="checkbox"/>
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de <input type="checkbox"/>
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Bloques de <input type="checkbox"/>
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	<input type="checkbox"/>
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="checkbox"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	<input type="checkbox"/>
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="checkbox"/>
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
		Comentario	

Uso del Espacio

Uso original	Mixto	Uso Actual	Mixto
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.	Habitacio	Azotea	


Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	8/14/2020
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 8/14/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble Helados Bon
 Otros nombres
 Nombre
 Dirección actual calle Antonio Guzman, esq Padre Adolfo
 Dirección original
 Barrio
 Sector

EDIFICACIONES

Ficha 38
 Fecha
 Código M 43-S1
 Cod.
 DGCN
 Otros
 cédulas
 Provincia
 Categoría Ambiental

Datos Arquitectónicos

Diseño
 Nombre
 Apellido
 Año diseño
 Fecha de Construcción
 Colaboradores
 Constructor
 Intervención
 En fecha
 Licencia No.
 Fecha
 Color original
 Inmueble tipo
 No.
 Costo
 Color actual amarillo
 Area
 superficie
 Plantas
 Material de construcción Hormigón armado
 Terreno (M2)
 Const. M2
 Planos
 Si No No. de hojas
 Año
 Firmado por
 Fuente
 Estado actual Modificado
 Valor
 Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario

Propietario actual
 Cédula
 Telf./Fax
 Mail
 Propietario original
 Año de venta
 Otros Propietarios
 Rég. Propiedad
 Inquilino
 Desde
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud
 Longitud
 Datos Catastrales
 Cédula catastral
 Manzana
 Solar No.
 Estatus
 Manz. Física
 Certificado de Titulo
 Solar Físico

Datos Gráficos





Imagen original



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Edificio de estilo posmoderno, comercial de 1 nivel. Consta de un volumen en esquina chanfleado, a la usanza del Centro Histórico a principios de SXX. Es un edificio de Hormigón Armado cubierto con pañete violinado en paños horizontales. Está coronado con un paramento escalonado hacia el centro de la fachada que da la calle Don Antonio Guzmán, terminando en un frontón reconstruido con la bandera dominicana en el centro. El paramento está coronado en cada uno de sus escalones por una cornisa simple que en la parte central se corta para resaltar el corte de este. En el mismo centro de esta fachada tiene una pilastra de fuste y capitel simple. En la fachada este y norte cuenta con huecos comerciales cubiertos de vidrio flotante, es decir sin los marcos metálicos, estos huecos están coronados con un toldo de lona blanca individual donde se guarda el protector metálico enrollable. Está pintado de color amarillo y las cornisas de blanco.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

En 1961 en la esquina donde se encuentra el edificio actual se encontraba una vivienda de estilo popular, sin galería de un solo volumen en madera dispuesto en lindero 0 desde la acera, levantada un escalón sobre esta. Consta de un gran techo metálico a 4 aguas al estilo boungalow con buhardilla central en la limatesa. Puertas dobles dispuestas rítmicamente que abren hacia la calle. Foto obtenida de: <https://www.facebook.com/losveganossomosbuenostodos/photos>

Notas

Blank space for notes.

Información Adicional

Blank space for additional information.

REFERENCIAS

Blank space for bibliographic references.

Visitas

Controles
 Facilidades
 Página Web
 Estado
 Horario

Planta del 1er Nivel

Blank space for the floor plan drawing.

Cantidad Fotos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores
 Portales
 Molduras
 Cornisas
 Rejas
 Escudos
 Logias
 Buardillas
 Cresterías
 Interiores
 Patios
 Arcadas
 Fuentes
 Plafones
 Escalera
 Pozos
 Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
 Pilotes
 Muros Exteriores
 Muros Interiores
 Columnas
 Arcos
 Dinteles
 Jambas
 Entrepisos
 Pisos
 Techos
 Puertas
 Ventanas
 Balcones
 Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco
 Extrínseco
 Daño
 Cimientos
 Estructura
 Paredes
 Cubiertas

Modificaciones

Tipológicas
 Estructurales
 Intervenciones
 Comentario

Uso del Espacio

Uso original Comercial
 Uso Actual Comercial
 Sotano
 1ra. Comercial
 2da.
 3ra. Comercial
 4ta.
 Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico
 Material gráfico
 Verificación
 Recopilado
 Digitado
 Revisado
 Modificado
 Actualizado
 En fecha
 En fecha
 En fecha
 En fecha
 En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,

La imagen del **detalle 2** pertenece al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble

Otros nombres

Nombre

Dirección actual

Dirección original

Barrio

Sector

Numero

Numero original

Región

Localidad

EDIFICACIONES

Ficha

Fecha

Código

Cod. DGCN

Otros códigos

Provincia

Categoría

Datos Arquitectónicos

Diseño

Nombre

Apellido

Año diseño

Fecha de Construcción

Colaboradores

Constructor

Circa Si No

Intervención

En fecha

Licencia No.

Fecha

Color original

Inmueble tipo

No. Plantas

Costo

Color actual

Area Terreno (M2)

superficie

Material de construcción

Planos Si No

No. de hojas

Año

Firmado por

Fuente General

Otras

Estado actual

Valor

Estilo Arq.

Datos Propietario

Propietario actual

Cédula

Telf./Fax

Mail

Propietario original

Año de venta

Otros Propietarios

Rég. Propiedad

Inquilino

Desde

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud

Longitud

Datos Catastrales

Manzana

Solar No.

Cédula catastral



Manz. Física

Solar Físico

Estatus




Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Cantidad Fotos

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Material	Estado	Material	Estado
Cimientos	<input type="text" value="Hormigón"/>	Entrepisos	<input type="text"/>
Pilotes	<input type="text"/>	Pisos	<input type="text" value="Mosaicos"/>
Muros Exteriores	<input type="text" value="Bloques de"/>	Techos	<input type="text" value="Metálico"/>
Muros Interiores	<input type="text" value="Bloques de"/>	Puertas	<input type="text" value="Madera"/>
Columnas	<input type="text"/>	Ventanas	<input type="text" value="Aluminio"/>
Arcos	<input type="text"/>	Balcones	<input type="text"/>
Dinteles	<input type="text" value="H.A."/>	Escaleras	<input type="text"/>
Jambas	<input type="text" value="Madera"/>		

Causas Deterioro

Causa	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estructura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paredes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cubiertas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Modificaciones

Tipológicas

Estructurales

Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha


En fecha

En fecha


Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Colegio Don Luis Despradel

Otros nombres: _____

Nombre: _____

Dirección actual: calle Padre Adolfo

Dirección original: _____

Barrio: _____

Sector: _____

EDIFICACIONES

Ficha: 40

Fecha: _____

Código: M 43-S 3

Cod. DGCN: _____

Otros códigos: _____

Provincia: _____

Categoría: Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño: _____

Nombre: _____ Apellido: _____ Año diseño: _____

Fecha de Construcción: _____

Colaboradores: _____ 1940?

Constructor: _____ Cerca: Si

Intervención: _____ En fecha: _____

Licencia No.: _____ Fecha: _____ Color original: _____

Inmueble tipo: _____ No. Plantas: _____ Costo: _____ Color actual: crema

Area Terreno (M2): _____ superficie: _____ Material de construcción: Mixto

Planos: Si No No. de hojas: _____ Año: _____ Planos Fuente: _____

Firmado por: _____ Fuente General: _____ Otras: _____

Estado actual: Modificado Valor: _____ Estilo Arq.: Ecléptico

Datos Propietario

Propietario actual: _____ Cédula: _____

Telf./Fax: _____ Mail: _____

Propietario original: _____ Año de venta: _____

Otros Propietarios: _____ Rég. Propiedad: _____

Inquilino: _____ Desde: _____

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: _____ Longitud: _____




Datos Catastrales

Manzana: _____ Solar No.: _____ Cédula catastral: _____

Manz. Física: _____ Estatus: _____

Solar Físico: _____ Certificado de Titulo: _____




Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

en 1991 propietario Angel Abud.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas: _____ Controles: _____ Horario: _____

Facilidades: _____

Página Web: _____

Cantidad Fotos: _____

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: _____



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mixto	Estado: Modific	Entrepisos	_____	Estado: _____
Pilotes	_____	_____	Pisos	Mosaicos	_____
Muros Exteriores	Mixto	_____	Techos	Losa de H.A.	_____
Muros Interiores	Mixto	_____	Puertas	Aluminio	_____
Columnas	H.A.	_____	Ventanas	Aluminio	_____
Arcos	_____	_____	Balcones	_____	_____
Dinteles	H.A.	_____	Escaleras	Restringido	_____
Jambas	Metal	_____			

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	_____	_____
Estructura	_____	_____
Paredes	_____	_____
Cubiertas	_____	_____

Modificaciones

Tipológicas: _____ Estructurales: _____ Intervenciones: _____

Comentario: _____

Uso del Espacio

Uso original: Educativo

Uso Actual: Educativo

Sotano: _____ 3ra.: Educativo

1ra.: Educativo 4ta.: Educativo

2da.: Educativo Azotea: _____

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: _____ En fecha: _____

Digitado: _____ En fecha: _____

Revisado: _____ En fecha: _____

Modificado: _____ En fecha: _____

Actualizado: _____ En fecha: _____

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Local Vacio

Calle Padre Adolfo esq. Manuel Ubaldo Gómez

Numero
Numero original
Región

Localidad

EDIFICACIONES

Ficha 50
Fecha
Código M43-S4
Cod.
DGCN
Otros
Provincia
Categoría Histórica

Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Cédula
Telf./Fax
Mail
Propietario original
Año de venta
Otros Propietarios
Inquilino
Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos


Imagen actual



Imagen original



Interiores




Descripciones


Descripción Arquitectónica

Edificio neoclásico de la época republicana de uso comercial. Consta de un volumen dispuesto en lindero 0, levantado sobre el nivel de la calle y revestido de pañete liso y espacios donde muestra el ladrillo al desnudo en su fachada, pareciendo parte de una remodelación posterior a su construcción. Las puertas ordenadas rítmicamente en su fachada de esquina están terminadas en un arco rebajado. El edificio se corona con una cornisa escalonada y luego de esta un paramento donde se repite el pañete con espacios de ladrillo desnudo.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Historical data input fields

Notas

Notes input field

Información Adicional

Additional information input fields

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Bibliographic references input fields

Visitas

Controles
Facilidades
Página Web

Visits and controls input fields

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales
Elementos Arquitectónicos

Exteriores
Interiores
Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones

Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico
Material gráfico
Verificación

Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado
En fecha

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen del detalle 1, 2, 3, 4 y 5 pertenece al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Solar Vacio	EDIFICACIONES	
Otros nombres		Ficha	49
Nombre		Fecha	
Original Dirección		Código	M43-S5
actual		Cod.	
Dirección original	Calle Manuel Ubaldo Gomez	DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector		Provincia	
		Localidad	
		Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente	Fuente	
Estado actual	General	Otras	
	Valor	Estilo Arq.	

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
	Cédula catastral
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Solar vacío donde estaba localizada la casa de Federico García Godoy. La misma era una casa de ladrillo revestida de pañete almohadillado con remanencias neoclásicas. Constaba de un volumen con lindero 0 respecto a la acera y levantada sobre escalones como era la usanza en el período republicano en las residencias. La entrada enmarcada en un portón flanqueado por 2 columnas con base alta y capitel estilizado que se unen por un remate en arco rebajado, a los lados unas ventanas con jambas y remate de frontón arqueado. Coronada con un parapente con friso y cornisa elaborada como festones de cemento.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado		Estado	
Exteriores		Cimientos		Entrepisos	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes		Pisos	
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores		Techos	
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores		Puertas	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas		Ventanas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Arcos		Balcones	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Dinteles		Escaleras	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Jambas			
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Causas Deterioro		Daño	
Interiores		Intrínseco		Extrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos			
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura			
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes			
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas			
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Modificaciones		Comentario	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Tipológicas			
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructurales			
		Intervenciones			

Uso del Espacio

Uso original		Uso Actual	
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	


Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** es del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,
La imagen de **detalle 2 s/f** obtenida de: <https://www.facebook.com/losveganossomosbuenostodos/photos>



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Parqueo Banco de Reservas		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	48
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual			Código	M43-S6
Dirección original	Calle Manuel Ubaldo Gomez	Numero	Cod.	
Barrio		Numero original	DGCN	
Sector		Región	Otros códigos	
		Localidad	Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Valor	Estilo Arq.	

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Parqueo cerrado con verja de bloques y herrería. En investigación del inmueble anterior a este.



Datos Históricos
Propietario Dr. Elías Brache

Notas

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores	
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Arcos	
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Dinteles	
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	Extrínseco
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Daño	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Comentario	

Uso del Espacio

Uso original		Uso Actual	
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble:

Otros nombres:

Nombre:

Dirección actual:

Dirección original:

Barrio:

Sector:

Numero:

Numero original:

Región:

Localidad:

EDIFICACIONES

Ficha:

Fecha:

Código:

Cod. DGCN:

Otros códigos:

Provincia:

Categoría:

Datos Arquitectónicos

Diseño:

Nombre:

Apellido:

Año diseño:

Fecha de Construcción:

Colaboradores:

Constructor:

Circa: Si No

Intervención:

En fecha:

Licencia No.:

Fecha:

Color original:

Inmueble tipo:

No. Plantas:

Costo:

Color actual:

Area Terreno (M2):

superficie:

Material de construcción:

Planos: Si No

No. de hojas:

Año:

Firmado por:

Fuente:

Estado actual:

Valor:

Estilo Arq.:

Datos Propietario

Propietario actual:

Cédula:

Telf./Fax:

Mail:

Propietario original:

Año de venta:

Otros Proprietarios:

Rég. Propiedad:

Inquilino:

Desde:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud:

Longitud:

Datos Catastrales

Manzana:

Solar No.:

Cédula catastral:

Manz. Física:

Solar Físico:

Estatus:

Certificado de Titulo:

Datos Gráficos


Imagen actual



Imagen original



Interiores



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificio de almacén de la época republicana con detalles art decó. Se pueden observar las líneas simples que lo decoran tanto en las molduras, pilastras y paramento que le corona. Es un volumen de dos niveles de esquina, dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera y levantado en 2 escalones sobre el nivel de la calle.


Consta de un segundo nivel anexado y dispuesto retirado del limite del cuerpo en primer nivel. Las puertas dispuestas rítmicamente han sido modificadas cambiándole los materiales, pero no su espacio original.

Actualmente (2019) está ocupado por oficinas financieras. Está pintado en verde claro de fondo y verde foresta en las molduras inferiores.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles:

Facilidades:

Página Web:

Horario:

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos:



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Material	Estado	Material	Estado
Cimientos	<input type="text"/>	Entrepisos	<input type="text"/>
Pilotes	<input type="text"/>	Pisos	<input type="text"/>
Muros Exteriores	<input type="text"/>	Techos	<input type="text"/>
Muros Interiores	<input type="text"/>	Puertas	<input type="text"/>
Columnas	<input type="text"/>	Ventanas	<input type="text"/>
Arcos	<input type="text"/>	Balcones	<input type="text"/>
Dinteles	<input type="text"/>	Escaleras	<input type="text"/>
Jambas	<input type="text"/>		

Causas Deterioro

Causa	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estructura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paredes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cubiertas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Modificaciones

Tipológicas:

Estructurales:

Intervenciones:

Comentario:

Uso del Espacio

Uso original:

Uso Actual:

Sotano:

1ra.:

2da.:

3ra.:

4ta.:

Azotea:

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado:

Digitado:

Revisado:

Modificado:

Actualizado:

En fecha:

En fecha:

En fecha:

En fecha:

En fecha:


Ultima modificación 7/27/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, 2, 3** son del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,
La imagen del **detalle 4 y 5** pertenece al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Iglesia Adventista del 7mo día		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	41
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Mella	Numero	Código	M 43-S 8
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Provincia	Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Categoría
				Ambiental


Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Fecha de Construcción
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormicón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Valor	Estilo Arq.	Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio de almacén de la época republicana. Se pueden observar las líneas simples que lo decoran tanto en las molduras, pilastras y paramento que le corona. Es un volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera. Esta revestido de pañete liso y con jambas en los huecos dispuestos rítmicamente. Estos han sido modificados convirtiendo los de los extremos en ventanas y añadiendo protección enrollable metálica. Actualmente (2019) está ocupado por una institución religiosa (Iglesia Adventista). Está pintado en salmón con los detalles en naranja oscuro.



Datos Históricos

1991 propietario Asoc Dominicana del Norte

Notas

Información Adicional

Visitas

Controles


Facilidades

Página Web

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Mamposteria	Estado	
Pilotes		Estado	
Muros Exteriores	Mamposteria	Estado	
Muros Interiores	Mamposteria	Estado	
Columnas	H.A.	Estado	
Arcos		Estado	
Dinteles	H.A.	Estado	
Jambas	Madera	Estado	
Entrepisos		Estado	
Pisos	Mosaicos	Estado	
Techos	Losa de H.A.	Estado	
Puertas	Madera	Estado	
Ventanas	Aluminio	Estado	
Balcones		Estado	
Escaleras		Estado	
Causas Deterioro			
Intrínseco	Cimientos		
Extrínseco	Estructura		
Daño	Paredes		
	Cubiertas		
Modificaciones			
Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	
Comentario			

Uso del Espacio

Uso original

Uso Actual

Sotano

1ra.

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

En fecha

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, 2**, son del año 1991 obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,
La imagen del **detalle 3, 4 y 5** pertenece al año 2019 de la arq. Iliana Centeno y Arq. María Rosario

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble Vegapan
Otros nombres
Nombre
Dirección actual 37. Calle Mella
Dirección original
Barrio
Sector

Numero
Numero original
Región
Localidad

EDIFICACIONES
Ficha 46
Fecha
Código M43-S9
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Construction Date, Collaborators, Constructor, Interventions, Licenses, Materials, Plans, and Signatures.

Datos Propietario

Form with fields for Owner, Cédula, Telf./Fax, Mail, Original Owner, Year of Sale, Other Owners, Rent, Inquilino, and Geographical Coordinates.


Datos Gráficos




Descripciones

Form for Architectural Description

Ubicación



Mapa catastral



Datos Históricos

Form for Historical Data and Notes

Información Adicional

Form for Additional Information

REFERENCIAS

Form for Bibliographic References

Form for Visits, Controls, Facilities, and Web Page

Planta del 1er Nivel

Form for the first floor plan drawing

Condiciones Espaciales

Form for Spatial Conditions and Architectural Elements

Materiales y Condiciones Constructivas

Form for Materials and Construction Conditions

Form for Causes of Deterioration and Modifications

Uso del Espacio

Form for Space Use


Control Administrativo

Form for Administrative Control


Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1, es** del año 1991 donde existía una vivienda familiar de un nivel de techo de hormigón plano. La propietaria en ese entonces era la sr. Any Fernandez. Imagen e información obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,

Plano 2



Plano 4



Plano 3



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Parqueo Farmacia San Rafael		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Vivienda familiar		Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Mella	Numero	Código	M43-S10
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	Otros códigos	
			Provincia	
			Categoría	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			Fecha de Construcción
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Demolido	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario



Propietario actual	Farmacia San Rafael		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original	Ana Socorro Gómez de Grullón		Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Parqueo cerrado con verja de bloques y malla metálica en el frente y bloques en los lados restantes.
Anterior al parqueo existía una edificación de estilo popular, sin galería de un solo volumen en madera dispuesto en lindero 0 desde la acera. Consta de un gran techo metálico a 2 aguas dispuesto paralelo a la calle en voladizo produciendo una cobertura de las entradas. Puertas dobles dispuestas rítmicamente que abren hacia la calle con transom y coronada con moldura de madera.



Datos Históricos

La vivienda popular que existía en este lugar pertenecía a la sra. Ana Socorro Gómez de Grullón. Imagen e información obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Patios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Estado	Demoli	Entrepisos	Estado
Pilotes			Pisos	
Muros Exteriores			Techos	
Muros Interiores			Puertas	
Columnas			Ventanas	
Arcos			Balcones	
Dinteles			Escaleras	
Jambas				

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha

Ultima modificación 7/27/2019

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1 y 2**, del año 1991. Imagen obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: Solar Vacio

Otros nombres: _____

Nombre: _____

Dirección actual: Calle Antonio Guzman esq. Mella

Dirección original: _____

Barrio: _____

Sector: _____

Numero: _____

Numero original: _____

Región: _____

Localidad: _____

EDIFICACIONES

Ficha: 44

Fecha: _____

Código: M43-S11

Cod. DGCN: _____

Otros códigos: _____

Provincia: _____

Categoría: _____

Datos Arquitectónicos

Diseño: _____ Nombre: _____ Apellido: _____ Año diseño: _____

Fecha de Construcción: _____

Colaboradores: _____

Constructor: _____ Circa: Si No

Intervención: _____ En fecha: _____

Licencia No.: _____ Fecha: _____ Color original: _____

Inmueble tipo: _____ No. Plantas: _____ Costo: _____ Color actual: _____

Area Terreno (M2): _____ Superficie Const. -M2: _____ Material de construcción: _____

Planos: Si No No. de hojas: _____ Año: _____ Planos Fuente: _____

Firmado por: _____ Fuente General: _____ Otras: _____

Estado actual: _____ Valor: _____ Estilo Arq.: _____

Datos Propietario

Propietario actual: _____ Cédula: _____

Telf./Fax: _____ Mail: _____

Propietario original: _____ Año de venta: _____

Otros Propietarios: _____ Rég. Propiedad: _____

Inquilino: _____ Desde: _____

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud: _____ Longitud: _____


Datos Catastrales

Manzana: _____ Solar No.: _____ Cédula catastral: _____

Manz. Física: _____ Estatus: _____

Solar Físico: _____ Certificado de Titulo: _____



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica

Edificación dispuesta en esquina de uso comercial y estilo contemporáneo que está siendo intervenido actualmente. En este lugar se proyecta un edificio comercial de un nivel de estilo contemporáneo.



Datos Históricos

Notas

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas: _____ Controles: _____ Estado: _____

Facilidades: _____

Página Web: _____

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos: _____

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Patios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Material	Estado	Material	Estado
Cimientos	_____	Entrepisos	_____
Pilotes	_____	Pisos	_____
Muros Exteriores	_____	Techos	_____
Muros Interiores	_____	Puertas	_____
Columnas	_____	Ventanas	_____
Arcos	_____	Balcones	_____
Dinteles	_____	Escaleras	_____
Jambas	_____		

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos	_____	_____
Estructura	_____	_____
Paredes	_____	_____
Cubiertas	_____	_____

Modificaciones

Tipológicas: _____ Estructurales: _____ Intervenciones: _____

Comentario: _____

Uso del Espacio

Uso original: _____

Uso Actual: _____

Sotano: _____

1ra.: _____

2da.: _____

3ra.: _____

4ta.: _____

Azotea: _____

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado: _____ En fecha: _____

Digitado: _____ En fecha: _____

Revisado: _____ En fecha: _____


Modificado: _____ En fecha: _____

Actualizado: _____ En fecha: _____


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen de **detalle 1** del año 199 existía la cafetería comedor el paraíso, el dueño del inmueble era el Dr. Ernesto Rosario. Imagen e información obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Plaza Dante Pérez		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	42
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Antonio Guzmán	Numero	Código	M 43-S 12
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	LA VEGA	Provincia
			Categoría	Contextual



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor		Circa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Hormigón armado
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Original	Valor	Estilo Arq.
			Posmoderno

Datos Propietario

Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Proprietarios	Rég. Propiedad
Inquilino	Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo


Datos Gráficos




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de oficinas de estilo posmoderno de 4 niveles. Logrado con un juego de volúmenes muy característico de su estilo. El volumen central, la entrada principal, está flanqueada por unos estrechos y altos hasta el 3er nivel que rematan en medio con un balcón en el 3er nivel y con cornisas simples y altas tipo torres góticas grotescas. La entrada está jerarquizada por 2 columnas cuadradas con capitel invertido simple y sostienen una estructura de metal a simbolismo de la entrada triunfal hacia el edificio. El 4to nivel está retirado del borde del edificio, pero forma parte del remate del edificio ya que se asoma entre las 2 torres coronado en la misma cornisa descrita anteriormente.
Es un edificio de hormigón armado construido en el 2003 y revestido de pañete rústico. Los huecos laterales constan de jambas de pañete liso. Techado por losas de hormigón planas.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

--

Notas

--

Información Adicional

--

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas


--

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Interiores	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Original
Pilotes			
Muros Exteriores	Bloques de		
Muros Interiores	Bloques de		
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas	Metal		
Entrepisos		Estado	
Pisos	Mosaicos		
Techos	Losa de H.A.		
Puertas	Aluminio		
Ventanas	Aluminio		
Balcones			
Escaleras	Por horario		

Causas Deterioro

Intrínscico	Extrínscico	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones	Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Mixto	Uso Actual	Mixto
Sotano		3ra.	Comercial
1ra.	Comercial	4ta.	Comercial
2da.	Comercial	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 7/27/2019

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6



Plano 1




Cont. Datos Históricos




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Pizzería Macao		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Vivienda familiar		Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Calle Antonio Guzmán	Numero	Código	M43-S10
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	Otros cédulas	
			Provincia	
			Categoría	

Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Demolido	Valor	Estilo Arq. Popular

Datos Propietario

Propietario actual	Rr. Dante Perez	Cédula
Telf./Fax		Mail
Propietario original	sra. Cándida Abreu	Año de venta
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad
Inquilino		Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud		Longitud
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
		Estatus
Manz. Física		Certificado de Titulo
Solar Físico		


Datos Gráficos



Imagen original



Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica


Edificación gastronómica comercial con estilo vernáculo y abierto. Al nivel de la calle tiene una verja de bloques ciega que consta de una entrada con 2 robustos revestimientos de piedra caliza con cortes homogéneos a vez de columnas.

Anterior existía una edificación de estilo popular, sin galería de un solo volumen en madera dispuesto en lindero 0 desde la acera. Consta de un gran techo metálico a 2 aguas dispuesto paralelo a la calle en voladizo produciendo una cobertura de las entradas. Puertas dobles dispuestas rítmicamente que abren hacia la calle, coronada con moldura de madera.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

La vivienda popular que existía en este lugar pertenecía a la sra. Cándida Abreu. Imagen e información obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,

Notas

Empty notes field

Información Adicional

Empty information field

REFERENCIAS Bibliográficas

Empty references field

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel

Empty floor plan area

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Interiores	
Patios	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escalera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	Demoli
Pilotes			
Muros Exteriores			
Muros Interiores			
Columnas			
Arcos			
Dinteles			
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos			
Techos			
Puertas			
Ventanas			
Balcones			
Escaleras			

Causas Deterioro

Intrínscico		Extrínscico		Daño	
Cimientos					
Estructura					
Paredes					
Cubiertas					

Modificaciones

Tipológicas		Estructurales		Intervenciones	

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos


La imagen de **detalle 1 y 2**, del año 1991. Imagen obtenida de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI,




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

VIMENCA Y VARIOS LOCALES

PADRE ADOLFO ESQ. MANUEL UBALDO GOMEZ

Numero 34
Numero
original
Región

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 5/1/2019
Código M44-S1
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Terrain, Plans, Signed by, Current State, etc.

Datos Propietario



Form with fields for Current Owner, Original Owner, Other Owners, Tenant, Geographic Coordinates, Catastral Data, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificio comercial de esquina con chanfleado, de un solo nivel, lindero cero en frontal y laterales. Ocupación de solar casi al 100%. Originalmente de corte tipo almacén neoclásico (republicano), construido en mampostería de ladrillo, recubierto de cemento, parte del cual ha sido retirado dejando los ladrillos expuestos.



Datos Históricos and Notas sections.

Información Adicional, Visitas, and Referencias sections.

Planta del 1er Nivel

Form for drawing the first floor plan, including fields for quantity of plans and typology.

Condiciones Espaciales

Form with checkboxes for architectural elements like Portales, Molduras, Cornisas, etc.

Materiales y Condiciones Constructivas

Form with dropdown menus for materials like Cimientos, Pilotes, Muros, etc.

Uso del Espacio

Form for selecting original and current use of space.

Control Administrativo

Form for administrative control, including photo and drawing material.

Form for recording dates of compilation, digitization, revision, modification, and updating.


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 La imágenes 3, 4, 5 y 6 muestran el inmueble en el 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATO GENERAL

Nombre del inmueble: SUCURSAL ALAVER
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: CALLE PADRE ADOLFO
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Número: 41
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha: 5/1/2019
 Código: M44-S2
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría: Monumental




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual:
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Mixto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente:
 Estado actual: Modificado
 Valor:
 Estilo Arq.: Moderno

Datos Propietario

Propietario actual: ALAVER ASOCIACION VEGA REAL
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino:
 Desde:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Cédula catastral:
 Estatus:
 Certificado de Titulo:
 Manz. Física:
 Solar Físico:



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificio comercial de un solo nivel, lindero cero en frontal y lateral oeste. Ocupación de solar casi al 100%. Originalmente de corte tipo almacén neoclásico (republicano), construido en mampostería de ladrillo, recubierto de cemento, el cual ha sido retirado en su elevación frontal dejando los ladrillos totalmente expuestos. Es lo único que sugiere la edificación original, pues ha sido tan transformado que a penas puede percibirse. Posee un solo vano en cristal metal y protección de puertas metálicas enrollables.

Toda la parte superior, desde el nivel superior de la puerta (vano acristalado) hasta altura de techo, una especie de parapeto en lámina de metal con acanaladuras verticales, pintado de azul fuerte y que sirve de fondo para sostener el letrero de la institución ALAVER. Este local fue su sede principal por muchos años.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:
 Estado:
 Horario:

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos:
 Tipología actual: Institucional

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales: Si No
 Molduras: Si No
 Cornisas: Si No
 Rejas: Si No
 Escudos: Si No
 Logias: Si No
 Buardillas: Si No
 Cresterías: Si No
Interiores
 Patios: Si No
 Arcadas: Si No
 Fuentes: Si No
 Plafones: Si No
 Escalera: Si No
 Pozos: Si No
 Aljibe: Si No
Condiciones Espaciales
 Cimientos: Mamposteria
 Pilotes: Otros
 Muros Exteriores: Mixto
 Muros Interiores: Mixto
 Columnas: H.A.
 Arcos:
 Dinteles: Metal
 Jambas:
Materiales y Condiciones Constructivas
 Entrepisos: H.A.
 Pisos: Otro
 Techos: Metálico
 Puertas: Vidrio
 Ventanas: Vidrio
 Balcones:
 Escaleras: Privado
Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
Modificaciones
 Tipológicas: Intacta
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original:
 Uso Actual: Institucional
 Sotano:
 1ra. Institucion
 2da.
 3ra.
 4ta.
 Azotea:

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales Digital No
 Material gráfico: Papel Digital Ninguno
 Verificación: Total Parcial
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:
 En fecha:

Ultima modificación 7/24/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos


Las imágenes 1 y 2 muestran el inmueble en el 2019




Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

LA REINA
Banco Universal, panadería Dino
CALLE DUVERGE ESQ. PADRE ADOLFO
LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha 3
Fecha 5/1/2019
Código M44-S3
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría Monumental


Datos Arquitectónicos

Diseño, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual

Datos Propietario



Propietario actual, Propietario original, Otros Propietarios, Inquilino, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Edificio comercial en primer nivel y residencial en segundo nivel, de planta en forma de "L" ocupa toda la esquina con lindero cero hacia ambas vías. De corte moderno, con múltiples remodelaciones, la más actual en el 2019. De hormigón y losa plana. En el primer nivel grandes vanos en cristal, con acceso a los locales comerciales desde la calle Padre Adolfo. Muchos de ellos recubiertos con puertas metálicas enrollables para protección. También al segundo nivel se accede por escalera en esta vía. Presenta un volumen saliente de muros ciegos que alinea con el balcón de la residencia. Al que se sale por puertas correderas en cristal y marcos metálicos. La baranda es en fierros. Complementa esta fachada dos ventanas en celosías. De igual manera, sobre la calle Duvergé, sobresale en vuelo un volumen puro central, a ambos lados de este, ventanas en celosías en dos tamaños. En el 2020, funciona como comercial principal tienda "La Reina", hay además una cafetería y salón, entre otros.



Datos Históricos, Notas, Información Adicional, REFERENCIAS, Visitas, Controles, Facilidades, Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos: Exteriores (Portales, Molduras, etc.), Interiores (Pacios, Arcadas, etc.), Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas, Entrepisos, Pisos, Techos, Puertas, Ventanas, Balcones, Escaleras

Causas Deterioro: Intrínseco, Extrínseco, Daño, Comentario, Modificaciones: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Mixto, Uso Actual Mixto, Sotano, 1ra. Comercial, 2da. Habitacio, 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Ultima modificación 7/24/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 del año 2003, obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 2 se muestra el inmueble en el 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

Almacén Archivos ALAVER
Banco Inmobiliario Dominicano
CALLE DUVERGE
Numero
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 5/1/2019
Código M44-S4
Cod. DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual

Datos Propietario

Propietario actual
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico



Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación comercial de un nivel, muy sencilla. Retraída en el lindero frontal respecto a las edificaciones vecinas. Acceso a través de escalinata en la parte derecha de la elevación frontal. Casi una tercera parte con gran vano en cristal y marco metálico, puertas y ventanas integradas, hoy día recubiertas con puertas metálicas enrollables. El resto de la fachada, muro macizo recubierto en cerámica que simula mármol, enmarcadas por dos muros que sobresalen como pilastras verticales. Alguna vez servía de soporte a las letras y logo metálicos que identificaban al Banco Inmobiliario Dominicano, SA.

Hoy día la edificación es usada como almacén-archivo de ALAVER, al cual acceden desde los patios contiguos de ambas edificaciones.



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas
Controles
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Entrepisos
Pisos
Techos
Puertas
Ventanas
Balcones
Escaleras

Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño

Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original
Uso Actual
Sotano
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 7/24/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 y 2 del año 1991 y 2003 respectivamente. Imágenes obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991) y la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble VIVIENDA
Otros nombres
Nombre
Original Dirección actual CALLE DUVERGE
Dirección original
Barrio
Sector

Numero 29
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES
Fecha 5/1/2019
Código M44-S5
Cod.
DGCN
Otros cédulas
Provincia
Categoría


Datos Arquitectónicos

Diseño Otro Nombre Apellido Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor Ingenier Circa Si
Intervención En fecha
Licencia No. Fecha Color original
Inmueble tipo No. Costo Color actual
Area superficie Material de construcción Mampostería de ladrillo
Terreno (M2) Const.-M2
Planos Si No No. de hojas Año Planos
Firmado por Fuente Fuente
Estado actual Con adiciones Valor Estilo Arq. Neohispanico

Datos Propietario



Propietario actual Cédula
GLORIA BATISTA
Telf./Fax Mail
Propietario original Año de venta
JOSÉ FRANCISCO NÚNEZ
Otros Rég.
Propietarios Propiedad
Inquilino Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud Longitud
Datos Catastrales Cédula catastral
Manzana Solar No.
Manz. Física Certificado de Titulo
Solar Físico

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Vivienda de corte neohispanico, lindero frontal cero. Solo tres vanos que sirven de puerta y ventanas. Sin ornamentos. Muros en ladrillo con un recubrimiento o revoco de forma poco convencional, parecido al lustre de una torta. Similar a sus colindantes, pues todas formaban un conjunto propiedad de cuatro hermanos de la familia Núñez, con las que compartía patio. De mayor altura que su símil del lado sur.



Datos Históricos
Notas
Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas
Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel

Cantidad Planos
Tipología actual Habitacional

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores: Portales, Molduras, Cornisas, Rejas, Escudos, Logias, Buardillas, Cresterías
Interiores: Patios, Arcadas, Fuentes, Plafones, Escalera, Pozos, Aljibe

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos, Pilotes, Muros Exteriores, Muros Interiores, Columnas, Arcos, Dinteles, Jambas
Causas Deterioro: Intrínseco (Suelo, Estructura, Paredes, Cubiertas), Extrínseco (Químicos), Daño (Humedad)
Modificaciones: Tipológicas, Estructurales, Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Almacenaie
Uso Actual Habitacional
Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Control Administrativo

Material fotográfico: Originales, Digital, No
Material gráfico: Papel, Digital, Ninguno
Verificación: Total, Parcial
Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado
En fecha

Detalle 1



Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

La imagen 1 DEL AÑO 2003, obtenidas de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

FOTOCOPIAS Y CENTRO DE LLAMADA

CALLE DUVERGE ESQ. MELLA

LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 5/1/2019
Código M44-S6
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Form with fields for Name, Surname, Design Year, Collaborators, Constructor, Intervention, License No., Building Type, Area, Terrain, Plans, Signed by, and Current State.

Datos Propietario



Form with fields for Current Owner, Original Owner, Other Owners, Tenant, Geographic Coordinates, Catastral Data, and Physical Address.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica: Vivienda en esquina con chanfleado, de estilo con influencia neohispanico, lindero frontal cero. En su lateral derecho, sobre la calle Duvergé, tres arcos de medio-punto dan paso a una galería frontal...



Form for Historical Data, Notes, Additional Information, and References.

Planta del 1er Nivel

Form for the floor plan, including fields for quantity of photos and plans, and a grid for architectural elements.

Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Form for spatial conditions, materials, and construction conditions, including sections for exterior and interior elements, causes of deterioration, and modifications.

Uso del Espacio

Form for space use, including original and current use, and floor levels (Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea).

Control Administrativo

Form for administrative control, including material type (photo or graphic), verification status, and recording details.


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes 3, 4 y e del año 2019


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

VARIOS LOCALES

CALLE MELLA

Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 5/1/2019
Código M44-S7
Cod.
DGCN
Otros
códigos
Provincia
Categoría




Datos Arquitectónicos

Form fields for architectural data including: Diseño, Nombre, Apellido, Año diseño, Fecha de Construcción, Colaboradores, Constructor, Intervención, Licencia No., Inmueble tipo, Area, Terreno (M2), Planos, Firmado por, Estado actual, etc.

Datos Propietario



Form fields for owner data including: Propietario actual, Cédula, Telf./Fax, Mail, Propietario original, Año de venta, Otros Propietarios, Rég. Propiedad, Inquilino, Desde, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, Datos Catastrales, etc.

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Vivienda de corte neohispanico, lindero frontal cero. Con vanos modificados que sirven de puertas y ventanas, algunos de los cuales con puertas metálicas enrollables para proteccion. Sin ornamentos. Muros en ladrillo con un recubrimiento o revoco de forma poco convencional, parecido al lustre de una torta. Similar a sus colindantes, pues todas formaban un conjunto propiedad de cuatro hermanos de la familia Núñez, con las que compartían patio. De mayor altura que su símil del lado este.



Datos Históricos and Notas sections

Información Adicional, REFERENCIAS, and Visitas sections

Planta del 1er Nivel



Form fields for spatial conditions and materials including: Condiciones Espaciales, Materiales y Condiciones Constructivas, Causas Deterioro, etc.

Form fields for 'Uso del Espacio' including: Uso original, Uso Actual, Sotano, 1ra., 2da., 3ra., 4ta., Azotea

Form fields for 'Control Administrativo' including: Material fotoaráfico, Material gráfico, Verificación, Recopilado, Digitado, Revisado, Modificado, Actualizado

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3

Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble: PARQUEO COOPERATIVA VEGA REAL
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: CALLE MELLA
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector:
 Número: 38
 Localidad: LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha:
 Fecha: 5/1/2019
 Código: M44-S8
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Estado:
 Demoli:
 Entrepisos:
 Pisos:
 Techos:
 Puertas:
 Ventanas:
 Balcones:
 Escaleras:




Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 Licencia No.:
 Inmueble tipo:
 Area Terreno (M2):
 Planos:
 Firmado por:
 Estado actual: Demolido

Datos Propietario

Propietario actual: COOPERATIVA VEGA REAL
 Telf./Fax:
 Propietario original: Mauro Rodriguez
 Año de venta:
 Otros Propietarios: Ramón García
 Inquilino:
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Datos Catastrales:
 Manzana:
 Solar No.:
 Manz. Física:
 Solar Físico:

Datos Gráficos




Descripciones


Descripción Arquitectónica
 Solar actualmente baldío, utilizado como parqueo de la institución Cooperativa Vega Real. De configuración plana, recubierto con grava (imprimado). Cerramiento posterior y laterales en bloques de hormigón. Verja frontal con una línea en blocks, cierre en malla y perfiles metálicos.

Vivienda original propiedad de Mauro Rodríguez, demolida.

Ubicación



Mapa catastral



Contexto

Datos Históricos

Notas:
 Información Adicional:
 Referencias Bibliográficas:

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas:
 Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:

Cantidad Fotos:
 Cantidad Planos:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores:
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Buardillas:
 Cresterías:
 Interiores:
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos:
 Pilotes:
 Muros Exteriores:
 Muros Interiores:
 Columnas:
 Arcos:
 Dinteles:
 Jambas:
 Entrepisos:
 Pisos:
 Techos:
 Puertas:
 Ventanas:
 Balcones:
 Escaleras:

Causas Deterioro

Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:
 Cimientos:
 Estructura:
 Paredes:
 Cubiertas:

Modificaciones

Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: No ocupado
 Uso Actual:
 Sotano:
 1ra.:
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:


Control Administrativo

Material fotográfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:

Ultima modificación 8/13/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	VEGA REAL		EDIFICACIONES	
Otros nombres			Ficha	3
Nombre			Fecha	5/1/2019
Original Dirección actual	MANUEL UBALDO GOMEZ ESQ. MELLA	Numero	Código	M44-S9
Dirección original		Numero	Cod.	
Barrio		original Región	DGCN	
Sector		Localidad	LA VEGA	Otros cédulas
		Provincia		
		Categoría	Monumental	



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			
Constructor			Fecha de Construcción
Intervención	En fecha		Circa <input type="checkbox"/> Si
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno

Datos Propietario

Propietario actual	ASOCIACION VEGA REAL		Cédula
Telf./Fax		Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios		Rég. Propiedad	
Inquilino		Desde	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física		Certificado de Titulo	
Solar Físico			

Datos Gráficos





Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación comercial de esquina, conformada en tres niveles, de hormigón. Con acceso desde la calle Mella próximo a la esquina Manuel U. Gomez.

De estilo **postmoderno**. El volumen de formas puras con vanos en cristal, en su fachada oeste con un segundo volumen en forma de quiebrasol, con vanos simétricos que producen juego de luz y sombra sobre el paramento. De manera similar, en la fachada frontal, un juego de vigas y columnas con función de protección y coronado con arcos de medio-punto fragmentados que le sirven de ornamento.

El volumen derecho, retraído respecto al lindero para dejar unos cuantos espacios de parqueo y que permiten el acceso directo al auditorio en el segundo nivel y salón de reuniones en el tercero. Con grandes ventanales longitudinales, en cristal oscurecido.



Datos Históricos
Notas

Información Adicional
REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas	Controles	Horario
Facilidades		
Página Web		

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos	
Exteriores	
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Interiores	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos	Hormigón	Estado	Modific	Entrepisos	H.A.	Estado
Pilotes	Otros			Pisos	Otro	
Muros Exteriores	Bloques de			Techos	Vidrio	
Muros Interiores	Bloques de			Puertas	Vidrio	
Columnas	H.A.			Ventanas	Vidrio	
Arcos				Balcones		
Dinteles	H.A.			Escaleras	Por horario	
Jambas						

Causas Deterioro	Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos			
Estructura			
Paredes			
Cubiertas			

Modificaciones	Comentario
Tipológicas	
Estructurales	
Intervenciones	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	
1ra.		4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotográfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	En fecha
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	En fecha
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	En fecha
		Modificado	En fecha
		Actualizado	En fecha


Detalle 1




Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)

Imagen 2 del 2019



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble
Otros nombres
Nombre Original
Dirección actual
Dirección original
Barrio
Sector

PARQUEO ALAVER

CALLE MANUEL UBALDO GOMEZ

Numero 41
Numero original
Región
Localidad LA VEGA

EDIFICACIONES

Ficha
Fecha 5/1/2019
Código M44-S10
Cod.
DGCN
Otros códigos
Provincia
Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño
Nombre
Apellido
Año diseño
Fecha de Construcción
Colaboradores
Constructor
Intervención
Licencia No.
Inmueble tipo
Area
Terreno (M2)
Planos
Firmado por
Estado actual Demolido


Datos Propietario

Propietario actual
Propietario original
Otros Propietarios
Inquilino
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitud
Longitud
Datos Catastrales
Manzana
Solar No.
Manz. Física
Solar Físico

Datos Gráficos



Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica
Solar actualmente utilizado como parqueo de la institución Cooperativa Vega Real. De configuración plana, recubierto con asfalto. Con una infraestructura simple en hormigón y jardinería ornamental. Cerramiento posterior y laterales en bloques de hormigón. Verja frontal con muro en blocks y columnas de hormigón. Portón de cierre en perfiles metálicos verticales simples.


Este parqueo ocupa el terreno de originalmente dos viviendas en madera, antillanas, levantadas sobre pilotes y con galería corrida frontal. Techumbre en zinc, a dos aguas con cumbrera paralela a la calle.

Viviendas originales demolidas. La vivienda de la imagen 1 de la familia Brache (exgobernador de La Vega) y la imagen 3, vivienda de doña "Benza"

Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty space for historical data

Notas

Empty space for notes

Información Adicional

Empty space for additional information

REFERENCIAS

Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles
Facilidades
Página Web
Horario

Planta del 1er Nivel

Empty space for floor plan drawing

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
Interiores

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos
Pilotes
Muros Exteriores
Muros Interiores
Columnas
Arcos
Dinteles
Jambas
Causas Deterioro
Intrínseco
Extrínseco
Daño
Modificaciones
Tipológicas
Estructurales
Intervenciones

Uso del Espacio

Uso original Habitacional
Uso Actual Institucional
Sotano
1ra. Habitacion
2da.
3ra.
4ta.
Azotea

Control Administrativo

Material
Material gráfico
Verificación
Recopilado
Digitado
Revisado
Modificado
Actualizado

Ultima modificación 8/13/2020

Fuentes imágenes

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 y 3 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3




Plano 4




Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
S
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Museo del Carnaval Vegano	EDIFICACIONES	
Otros nombres	Colegio Don Luis Despradel / Colegio Serrano/ Bellas Artes	Ficha	
Nombre Original	Palacio Don Zoilo	Fecha	
Dirección actual	C/ Padre Adolfo esq. Duvergé	Código	LV-M45-S1
Dirección original		Cod. DGCN	
Barrio		Otros códigos	
Sector	Centro de la Ciudad	Provincia	
		Localidad	LA VEGA
		Numero	45
		Numero original	
		Región	
		Localidad	LA VEGA
		Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Arquitecto	Nombre	Abelardo	Apellido	Lago	Año diseño	1896
Colaboradores						Fecha de Construcción	1899
Constructor						Circa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Intervención	César Arturo Abréu	En fecha	2014				
Licencia No.		Fecha		Color original			
Inmueble tipo		No. Plantas		Color actual	Amarillo		
Area Terreno (M2)		superficie		Material de construcción	Mixto		
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas		Año		Planos	
Firmado por		Fuente General		Fuente Otras			
Estado actual	Restaurado	Valor		Estilo Arq.	Neoclásico		

Datos Propietario



Propietario actual	Avuntamiento de La Vega	Cédula	
Telf./Fax		Mail	
Propietario original	Don Zoilo García	Año de venta	
Otros Propietarios	Asoc. García Almanzar	Rég. Propiedad	
Inquilino	Museo del Carnaval Vegano	Desde	2018
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud		Longitud	
Datos Catastrales			
Manzana		Solar No.	
Manz. Física		Estatus	
Solar Físico		Certificado de Titulo	

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación de estilo neoclásico de la época Republicana, el originalmente Palacio de Don Zoilo. Consta de un volumen dispuesto en lindero 0, revestido de pañete liso en toda su fachada. Está techado en un agua hacia el patio interior. Consta de 13 puertas altas, rítmicamente colocadas y paralelamente localizadas en el 2do nivel, coronadas con arco de medio punto. Actualmente alberga, en el 2020, alberga el Museo del Carnaval.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado	
Exteriores		Cimientos	Restaur
Portales	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Pilotes	
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Mixto
Cornisas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Mampostería
Rejas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Columnas	Ladrillo
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	Ladrillo
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	Ladrillo
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Causas Deterioro	
Interiores		Intrínseco	
Pacios	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cimientos	
Arcadas	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Estructura	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	
Plafones	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cubiertas	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Extrínseco	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Daño	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Comentario	
Tipología actual		Modificaciones	
Institucional		Tipológicas	Intervenciones
		Total	Restauración
		Estructurales	
		Parcial	

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Institucional
Sotano		3ra.	Institucional
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.	Habitacio	Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	

Ultima modificación 8/13/2020

Fuentes imágenes


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes 3, 4 y 5 y 6 del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble	Edificio comercial LV-45-2/ Salón Glamour / Óptica Joga		EDIFICACIONES		
Otros nombres			Ficha		
Nombre			Fecha		
Dirección actual	C/Padre Adolfo entre Monseñor Panal y Duvergé	Numero	46	Código	LV-M45-S2
Dirección original		Numero		Cod.	
Barrio		original		DGCN	
Sector	Centro de la ciudad	Región		Otros códigos	
		Localidad	LA VEGA	Provincia	
				Categoría	




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			Fecha de Construcción
			1990
Constructor			Circa <input checked="" type="checkbox"/> Si
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Valor	Estilo Arq.	

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Rég. Propiedad
Jaime Nuñez Cosme y	
Inquilino	Desde
Óptica Joga/ Salón Glamour	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Manz. Física	Cédula catastral
Solar Físico	Estatus
	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de estilo posmoderno, de uso comercial. Consta de 3 volúmenes en 3 plantas. El volumen central se retrae creando la entrada central y balcones en los pisos superiores. Coronada con vuelos en cada uno de sus volúmenes y un parapeto central de formas sinuosas. Construido de hormigón armado, revestido de pañete liso con decoraciones verticales en violinado, en los volúmenes laterales



Datos Históricos


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas Controles Horario
Facilidades
Página Web

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos		Estado		Estado	
Exteriores		Cimientos	<input type="text"/>	Entrepisos	H.A. <input type="text"/>
Portales	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pilotes	<input type="text"/>	Pisos	Otro <input type="text"/>
Molduras	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Exteriores	Bloques de <input type="text"/>	Techos	Losa de H.A. <input type="text"/>
Cornisas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Muros Interiores	Mixto <input type="text"/>	Puertas	Vidrio <input type="text"/>
Rejas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Columnas	H.A. <input type="text"/>	Ventanas	Vidrio <input type="text"/>
Escudos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Arcos	<input type="text"/>	Balcones	<input type="text"/>
Logias	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Dinteles	H.A. <input type="text"/>	Escaleras	Público <input type="text"/>
Buardillas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Jambas	<input type="text"/>		
Cresterías	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
Interiores		Causas Deterioro		Intrínseco	
Pacios	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Cimientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Arcadas	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Estructura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Fuentes	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Paredes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Plafones	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cubiertas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Escalera	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			<input type="text"/>	
Pozos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			<input type="text"/>	
Aljibe	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			<input type="text"/>	
Tipología actual <input type="text"/>		Modificaciones		Daño	
Comercial <input type="text"/>		Tipológicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Estructurales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Intervenciones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				<input type="text"/>	

Uso del Espacio

Uso original	Comercial <input type="text"/>	Uso Actual	Comercial <input type="text"/>
Sotano	<input type="text"/>	3ra.	Comercial <input type="text"/>
1ra.	Comercial <input type="text"/>	4ta.	<input type="text"/>
2da.	Comercial <input type="text"/>	Azotea	<input type="text"/>

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
		Modificado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>
		Actualizado	<input type="text"/>	En fecha	<input type="text"/>

Ultima modificación 5/20/2023

Fuentes imágenes

Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imagen 3 del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble	Cafetería Barcelo / Agencia Hípica		Ficha		
Otros nombres			Fecha		
Nombre			Código	LV-45-5	
Dirección actual	Avda. Monseñor Panal entre Mella y Padre	Numero	27		
Dirección original			Cod. DGCN		
Barrio			Otros códigos		
Sector	Centro de la ciudad		Provincia		
	Localidad	LA VEGA	Categoría		




Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño	
Colaboradores				Fecha de Construcción
Constructor			Circa	<input type="checkbox"/> Si
Intervención			En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original		
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual	
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción		
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año	Planos Fuente
Firmado por	Fuente General		Otras Fuente	
Estado actual	Valor	Estilo Arq.		

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula	
Consuelo Mota		
Telf./Fax	8.0957E+09	Mail
Propietario original	Año de venta	
Otros Proprietarios		Rég. Propiedad
Simón Mirabal		
Jaime Nuñez		
Inquilino	Desde	
		1975
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		
Latitud	Longitud	
Datos Catastrales		
Manzana	Solar No.	Cédula catastral
		Estatus
Manz. Física	Certificado de Titulo	
Solar Físico		

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificación de líneas simples, de uso comercial. Consta de un volumen dispuesto en lindero 0, revestido de pañete liso en toda su fachada.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	
Pilotes		Estado	
Muros Exteriores	Bloques de		
Muros Interiores	Mixto		
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos	Otro		
Techos	Otro		
Puertas	Metal		
Ventanas			
Balcones			
Escaleras			

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones

Comentario

Uso del Espacio

Uso original	Comercial	Uso Actual	Comercial
Sotano		3ra.	
1ra.	Comercial	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
 Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Pasiones Interiores erótica / vivienda / local vacío		EDIFICACIONES	
Otros nombres	Instituto Serrano		Ficha	
Nombre			Fecha	
Original Dirección actual	Avda. Monseñor Panal	Numero	29	Código
Dirección original		Numero original		Cod. DGCN
Barrio		Región		Otros códigos
Sector	Centro de la ciudad	Localidad	LA VEGA	Provincia
				Categoría



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Fecha de Construcción			
Colaboradores			
Constructor			Circa <input type="checkbox"/> Si
Intervención		En fecha	
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Concreto
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Neoclásico

Datos Propietario



Propietario actual	Cédula
Telf./Fax	Mail
Propietario original	Año de venta
Otros Propietarios	Wilson Guzmán
Rég. Propiedad	Yolanda de la Cruz 1991
Inquilino	Pasiones Interiores
Desde	2015
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
Latitud	Longitud
Datos Catastrales	
Manzana	Solar No.
Cédula catastral	
Manz. Física	Estatus
Solar Físico	Certificado de Titulo

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de almacén de la época republicana. Se pueden observar las líneas simples que lo decoran tanto en las molduras, pilastras y parapeto que le corona. Es un volumen dispuesto en lindero 0 con respecto a la acera. Está revestido de pañete liso y con jambas en los huecos dispuestos rítmicamente. Los huecos de la extrema izquierda y derecha han sido modificados, se les ha convertido en puertas comerciales de cristal y metal con protección enrollable metálica. Actualmente (2019) está ocupado por comercios en los extremos y vivienda en el centro.



Datos Históricos

Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
Referencias Bibliográficas

Visitas

Controles

Facilidades

Página Web

Horario

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Muros Exteriores Mamposteria

Muros Interiores

Columnas

Arcos

Dinteles

Jambas

Entrepisos

Pisos

Techos

Puertas

Ventanas

Balcones

Escaleras

Causas Deterioro

Intrínseco

Cimientos

Estructura

Paredes

Cubiertas

Extrínseco

Daño

Modificaciones

Tipológicas: Parcial

Estructurales: Parcial

Intervenciones: Remodelación

Comentario

Uso del Espacio

Uso original Mixto

Uso Actual Mixto

Sotano

1ra. Mixto Comercial

2da.

3ra.

4ta.

Azotea

Control Administrativo

Material fotoaráfico Originales Digital No

Material gráfico Papel Digital Ninguno

Verificación Total Parcial

Recopilado

Digitado

Revisado

Modificado

Actualizado

En fecha


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1




Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)


Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOGENERAL

Nombre del inmueble	Residencia Longo	Ficha	
Otros nombres	Clinica Dental	Fecha	
Nombre Original	Clinica Dr Longo	Código	LVM45-S7
Dirección actual	Avda. Monseñor Panal esq. Mella	Cod. DGCN	
Dirección original		Otros códigos	
Barrio		Provincia	
Sector	Centro de la ciudad	Categoría	
		Localidad	LA VEGA



Datos Arquitectónicos

Diseño	Nombre	Apellido	Año diseño
Colaboradores			Fecha de Construcción
Constructor			1957
Intervención	En fecha		
Licencia No.	Fecha	Color original	
Inmueble tipo	No. Plantas	Costo	Color actual
Area Terreno (M2)	superficie	Material de construcción	Rojo y Amarilla
Planos	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	No. de hojas	Año
Firmado por	Fuente General	Fuente Otras	
Estado actual	Modificado	Valor	Estilo Arq. Moderno


Datos Propietario

Propietario actual	Valentino Longo		Cédula
Telf./Fax	8.2942E+09	Mail	
Propietario original			Año de venta
Otros Propietarios	Adelico Longo	Rég. Propiedad	
Inquilino			Desde
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:			
Latitud			Longitud
Datos Catastrales			
Manzana	Solar No.	Cédula catastral	
		Estatus	
Manz. Física			Certificado de Titulo
Solar Físico			

Datos Gráficos



Interiores




Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de claras influencias del Movimiento Moderno, consta de 1 volumen en lindero frontal de varios metros, formando un jardín que le separa de la acera, techada en losa de hormigón plana. Es de uso residencial original, actualmente, 2020, está desocupado y en venta.
 Su fachada frontal consta a la izquierda d una marquesina limitada por un arco abierto, tan usado en los 50's en las residencias de corte moderno, en el centro de la amplia galería frontal una serie de 3 columnas en L invertida que crean un área íntima dentro del espacio abierto a la calle. La entrada principal está localizada a la extrema derecha justo al inicio de la esquina redondeada y flanqueada por un gran alero.


Ubicación



Mapa catastral



Contexto



Datos Históricos

Empty box for historical data

Notas

Empty box for notes

Información Adicional

Empty box for additional information

REFERENCIAS

Empty box for references

Visitas

Controles		Horario	
Facilidades			
Página Web			

Planta del 1er Nivel

Empty box for floor plan

Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales Si No

Molduras Si No

Cornisas Si No

Rejas Si No

Escudos Si No

Logias Si No

Buardillas Si No

Cresterías Si No

Interiores

Pacios Si No

Arcadas Si No

Fuentes Si No

Plafones Si No

Escalera Si No

Pozos Si No

Aljibe Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos		Estado	
Pilotes		Modific	
Muros Exteriores	Bloques de		
Muros Interiores	Mixto		
Columnas	H.A.		
Arcos			
Dinteles	H.A.		
Jambas			
Entrepisos		Estado	
Pisos	mosaico		
Techos	Losa de H.A.		
Puertas	Madera/vidrio		
Ventanas	Vidrio		
Balcones			
Escaleras			

Causas Deterioro

Intrínseco	Extrínseco	Daño
Cimientos		
Estructura		
Paredes		
Cubiertas		

Modificaciones

Tipológicas	Estructurales	Intervenciones
Parcial	Parcial	Remodelación

Uso del Espacio

Uso original	Habitacional	Uso Actual	Mixto
Sotano		3ra.	
1ra.	Habitacio	4ta.	
2da.		Azotea	

Control Administrativo

Material fotoaráfico	<input type="checkbox"/> Originales <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> No	Recopilado		En fecha	
Material gráfico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> Ninguno	Digitado		En fecha	
Verificación	<input type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial	Revisado		En fecha	
		Modificado		En fecha	
		Actualizado		En fecha	


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3




Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6




Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
Imágenes 3, 4 y 5 del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



DATOS GENERALES

Nombre del inmueble: Centro Tecnológico y Cultural Juan Bosch
 Otros nombres:
 Nombre:
 Dirección actual: C/ Mella
 Dirección original:
 Barrio:
 Sector: Centro de la ciudad

EDIFICACIONES
 Ficha:
 Fecha:
 Código: LV-M45-M8
 Cod. DGCN:
 Otros códigos:
 Provincia:
 Categoría:
 Localidad: LA VEGA



Datos Arquitectónicos

Diseño:
 Nombre:
 Apellido:
 Año diseño:
 Fecha de Construcción:
 Colaboradores:
 Constructor:
 Intervención:
 En fecha:
 Licencia No.:
 Fecha:
 Color original:
 Inmueble tipo:
 No. Plantas:
 Costo:
 Color actual: Blanco y Naranja
 Area Terreno (M2):
 Superficie Const. M2:
 Material de construcción: Concreto
 Planos:
 Si No No. de hojas:
 Año:
 Firmado por:
 Fuente:
 Estado actual: Modificado
 Valor:
 Estilo Arq.: Posmoderno

Datos Propietario



Propietario actual:
 Cédula:
 Telf./Fax:
 Mail:
 Propietario original:
 Año de venta:
 Otros Propietarios:
 Rég. Propiedad:
 Inquilino: Centro de Estudios UASD La
 Desde:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 Latitud:
 Longitud:
Datos Catastrales
 Cédula catastral:
 Manzana:
 Solar No.:
 Estatus:
 Manz. Física:
 Certificado de Titulo:
 Solar Físico:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
 Edificación de influencias Posmoderna, de uso institucional. Consta de 3 volúmenes en 2 plantas. Los volúmenes de los extremos crean un área de entrada que alberga el volumen central, el cual es mas alto de los demás. El segundo nivel es un espacio abierto techado de metal y Aluzinc en doble techo.



Datos Históricos

solar vacío en 1991 y 2003 deposito de la policia de los carro s


Notas

Información Adicional

REFERENCIAS
 Referencias Bibliográficas

Visitas:
 Controles:
 Facilidades:
 Página Web:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales

Elementos Arquitectónicos
Exteriores
 Portales:
 Molduras:
 Cornisas:
 Rejas:
 Escudos:
 Logias:
 Buardillas:
 Cresterías:
Interiores
 Patios:
 Arcadas:
 Fuentes:
 Plafones:
 Escalera:
 Pozos:
 Aljibe:

Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Constructivos
 Cimientos:
 Pilotes:
 Muros Exteriores:
 Muros Interiores:
 Columnas:
 Arcos:
 Dinteles:
 Jambas:
 Entrepisos:
 Pisos:
 Techos:
 Puertas:
 Ventanas:
 Balcones:
 Escaleras:

Causas Deterioro
 Intrínseco:
 Extrínseco:
 Daño:

Modificaciones
 Tipológicas:
 Estructurales:
 Intervenciones:
 Comentario:

Uso del Espacio

Uso original: Institucional
 Uso Actual: Mixto
 Sotano:
 1ra.:
 2da.:
 3ra.:
 4ta.:
 Azotea:


Control Administrativo

Material fotoaráfico:
 Material gráfico:
 Verificación:
 Recopilado:
 Digitado:
 Revisado:
 Modificado:
 Actualizado:

Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)



Plano 2



Plano 3



Plano 4



2018



MINISTERIO DE CULTURA
Centro de Inventario de Bienes Culturales

La Vega

Universidad Católica del Cibao



D
A
T
O
G
E
N
E
R
A
L

Nombre del inmueble:

Otros nombres:

Nombre Original:

Dirección actual:

Dirección original:

Barrio:

Sector:

Numero:

Numero original:

Región:

Localidad:

EDIFICACIONES

Ficha:

Fecha:

Código:

Cod. DGCN:

Otros códigos:

Provincia:

Categoría:

Datos Arquitectónicos

Diseño:

Nombre:

Apellido:

Año diseño:

Fecha de Construcción:

Colaboradores:

Constructor:

Circa: Si No

Intervención:

En fecha:

Licencia No.:

Fecha:

Color original:

Inmueble tipo:

No. Plantas:

Costo:

Color actual:

Area Terreno (M2):

superficie:

Material de construcción:

Planos: Si No

No. de hojas:

Año:

Firmado por:

Fuente:

Estado actual:

Valor:

Estilo Arq.:

Datos Propietario

Propietario actual:

Cédula:

Telf./Fax:

Mail:

Propietario original:

Año de venta:

Otros Propietarios:

Rég. Propiedad:

Inquilino:

Desde:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitud:

Longitud:

Datos Catastrales

Manzana:

Solar No.:

Cédula catastral:




Manz. Física:

Solar Físico:

Estatus:



Certificado de Titulo:

Datos Gráficos



Descripciones

Descripción Arquitectónica
Edificio de rasgos estilísticos del Movimiento Moderno, de uso institucional, albergando las Oficinas del Instituto Postal Dominicano. Consta de un solo volumen de 2 niveles de líneas puras. En la fachada frontal un marco perimetral enmarca toda la vista y en lo interno de la misma, pilastras lisas rítmicamente dispuestas enmarcan paños de ventanas.



Datos Históricos

1991 solo era la oficina de correos

Notas:

Información Adicional:

REFERENCIAS Bibliográficas:

Visitas:


Controles:

Facilidades:

Página Web:

Horario:

Planta del 1er Nivel



Condiciones Espaciales Materiales y Condiciones Constructivas

Elementos Arquitectónicos

Exteriores

Portales: Si No

Molduras: Si No

Cornisas: Si No

Rejas: Si No

Escudos: Si No

Logias: Si No

Buardillas: Si No

Cresterías: Si No

Interiores

Pacios: Si No

Arcadas: Si No

Fuentes: Si No

Plafones: Si No

Escalera: Si No

Pozos: Si No

Aljibe: Si No

Materiales y Condiciones Constructivas

Cimientos:

Pilotes:

Muros Exteriores:

Muros Interiores:

Columnas:

Arcos:

Dinteles:

Jambas:

Entrepisos:

Pisos:

Techos:

Puertas:

Ventanas:

Balcones:

Escaleras:

Causas Deterioro

Intrínseco:

Extrínseco:

Daño:

Comentario:

Modificaciones

Tipológicas:

Estructurales:

Intervenciones:

Uso del Espacio

Uso original:

Uso Actual:

Sotano:

1ra.:

2da.:

3ra.:

4ta.:

Azotea:

Control Administrativo

Material fotoaráfico: Originales Digital No

Material gráfico: Papel Digital Ninguno

Verificación: Total Parcial

Recopilado:

Digitado:

Revisado:

Modificado:

Actualizado:

En fecha:


Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Plano 1



Cont. Datos Históricos

Imagen 1 obtenidas de la ficha de levantamiento de estudiantes de arquitectura de Universidad Católica del Cibao UCATECI (1991)
 Imagen 2 obtenida de la tesis Plan de Contingencia para el Centro Histórico de La Vega de la Universidad Católica del Cibao UCATECI (2003)
 Imágenes 3, 4 y 5 del año 2019

Plano 2



Plano 3



Plano 4

