



INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, PARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Duarte # 59
- 5- PROPIETARIOS:
- a) Original Don Augusto Bentz y Carolina Castan de Bentz
- b) Presente Sucesión Bentz
- c) Otros \_\_\_\_\_
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR Martin Gallart (español)
- 7- FECHA APROXIMADA 1918-1919
- 8- MATERIAL concreto armado
- 9- ESTILO neo-clasico ¿ALTERADA? \_\_\_\_\_
- 10- USO:
- a) Original residencia
- b) Presente nada (abandonado)
- 11-CONDICION PRESENTE:
- a) Del edificio ruinoso
- b) De la vecindad bueno (principalmente residencial)
- 12-EVALUACION:
- Excepcional \_\_\_\_\_
- Notable \_\_\_\_\_
- Buena \_\_\_\_\_
- Regular \_\_\_\_\_
- Poco valor \_\_\_\_\_



\* \*

13-DESCRIPCION \_\_\_\_\_

14-HISTORIA O LEYENDA Construida durante la época de la "Danza de los Millones," cuando los precios del azucar subieron enormemente por causa de la Guerra Mundial I. El dueño de la casa era dominicano pero hijo de un Frances de Alsacio-Lorr y una Alemana; era dueño con su hermano del Ingenio "Amistad." Se mudó a la casa con su familia en diciembre, 1919. Se quebró Don Augusto Bentz más tarde cuando cayó ~~el~~ precio de azucar pero la familia quedó en la casa hasta 1938. Luego era

15-INVESTIGADOR

Robert S. Gamble

C/ DUARTE # 59

FECHA \_\_\_\_\_





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, PARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Duarte # 7, entre 30 de Marzo y San Felipe
- 5- PROPIETARIOS:
- a) Original \_\_\_\_\_
- b) Presente \_\_\_\_\_
- c) Otros \_\_\_\_\_
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_
- 7- FECHA APROXIMADA \_\_\_\_\_
- 8- MATERIAL \_\_\_\_\_
- 9- ESTILO \_\_\_\_\_
- 10- USO:
- a) Original almacen
- b) Presente almacen
- 11-CONDICION PRESENTE:
- a) Del edificio deteriorado
- b) De la vecindad \_\_\_\_\_
- 12-EVALUACION:
- Excepcional \_\_\_\_\_
- Notable \_\_\_\_\_
- Buena \_\_\_\_\_
- Regular \_\_\_\_\_
- Poco valor \_\_\_\_\_





\* \*

13- DESCRIPCION \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14- HISTORIA O LEYENDA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15- INVESTIGADOR \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

DUARTE #7  
ENTRE 30 DE MARZO  
Y SAN FELIPE





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, PARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Duarte # 40, esq.
- 5- PROPIETARIOS:
- a) Original Ricardo Limardo y Isabel Cambier de Limardo
- b) Presente Luz Ortea Viuda Mena
- c) Otros Andres Brugal, Carlos Mena
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR Roderick Arthur
- 7- FECHA APROXIMADA 1900
- 8- MATERIAL madera extranjera
- 9- ESTILO victoriano ¿ALTERADA? poco
- 10- USO:
- a) Original residencia
- b) Presente residencia
- 11- CONDICION PRESENTE:
- a) Del edificio bueno
- b) De la vecindad bueno
- 12- EVALUACION:
- Excepcional \_\_\_\_\_
- Notable \_\_\_\_\_
- Buena  \_\_\_\_\_
- Regular \_\_\_\_\_
- Poco valor \_\_\_\_\_



\* \*

13-DESCRIPCION

Blank lined area for description.

14-HISTORIA O LEYENDA

Blank lined area for history or legend.

15-INVESTIGADOR

FECHA

Duarte #10  
Esq.





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, FARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Duarte # 41
- 5- PROPIETARIOS:
  - a) Original \_\_\_\_\_
  - b) Presente Sociedad "Renovación"
  - c) Otros \_\_\_\_\_
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_
- 7- FECHA APROXIMADA \_\_\_\_\_
- 8- MATERIAL ladrillo y concreto armado
- 9- ESTILO \_\_\_\_\_ ¿ALTERADA? poco
- 10- USO:
  - a) Original \_\_\_\_\_
  - b) Presente club
- 11- CONDICION PRESENTE:
  - a) Del edificio bueno
  - b) De la vecindad bueno
- 12- EVALUACION:  
Excepcional \_\_\_\_\_  
Notable \_\_\_\_\_  
Buena ✓ \_\_\_\_\_  
Regular \_\_\_\_\_  
Poco valor \_\_\_\_\_



\* \*

13-DESCRIPCION \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14-HISTORIA O LEYENDA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15-INVESTIGADOR \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_

Donde #41





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

1- PROVINCIA Puerto Plata

2- CIUDAD Puerto Plata

3- SECCION, PARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_

4- CALLE NUMERO Calle Duarte # 49

5- PROPIETARIOS:

a) Original \_\_\_\_\_

b) Presente \_\_\_\_\_

c) Otros \_\_\_\_\_

6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_

7- FECHA APROXIMADA \_\_\_\_\_

8- MATERIAL madera

9- ESTILO \_\_\_\_\_ ¿ALTERADA? sí

10- USO:

a) Original residencia

b) Presente residencia alquilada

11-CONDICION PRESENTE:

a) Del edificio \_\_\_\_\_

b) De la vecindad \_\_\_\_\_

12-EVALUACION:

Excepcional \_\_\_\_\_

Notable \_\_\_\_\_

Buena \_\_\_\_\_

Regular \_\_\_\_\_

Poco valor \_\_\_\_\_



\* \*

13- DESCRIPCION \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14- HISTORIA O LEYENDA *La casa se distingue solamente por haber  
e la residencia del Padre*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15- INVESTIGADOR \_\_\_\_\_

Donde # 49

FECHA \_\_\_\_\_