



INVENTARIO ARQUITECTÓNICO  
REPÚBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, FARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Antera Mota # 27
- 5- PROPIETARIOS:
  - a) Original Miguel A. Cocco
  - b) Presente \_\_\_\_\_
  - c) Otros \_\_\_\_\_
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_
- 7- FECHA APROXIMADA 1915
- 8- MATERIAL madera y concreto
- 9- ESTILO vernáculo ¿ALTERADA? no
- 10- USO:
  - a) Original residencia
  - b) Presente residencia
- 11- CONDICION PRESENTE:
  - a) Del edificio excelente
  - b) De la vecindad \_\_\_\_\_
- 12- EVALUACION:
  - Excepcional \_\_\_\_\_
  - Notable \_\_\_\_\_
  - Buena \_\_\_\_\_
  - Regular \_\_\_\_\_
  - Poco valor \_\_\_\_\_





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

1- PROVINCIA Puerto Plata

2- CIUDAD Puerto Plata

3- SECCION, FARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_

4- CALLE NUMERO Calle Antera Mota # 53

5- PROPIETARIOS:

a) Original \_\_\_\_\_

b) Presente Rev. Thomas O. Basden

c) Otros \_\_\_\_\_

6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_

7- FECHA APROXIMADA \_\_\_\_\_

8- MATERIAL madera

9- ESTILO \_\_\_\_\_ ¿ALTERADA? no

10-USO:

a) Original \_\_\_\_\_

b) Presente residencia

11-CONDICION PRESENTE:

a) Del edificio \_\_\_\_\_

b) De la vecindad \_\_\_\_\_

12-EVALUACION:

Excepcional \_\_\_\_\_

Notable \_\_\_\_\_

Buena \_\_\_\_\_

Regular \_\_\_\_\_

Poco valor \_\_\_\_\_





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

- 1- PROVINCIA Puerto Plata
- 2- CIUDAD Puerto Plata
- 3- SECCION, PARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_
- 4- CALLE NUMERO Calle Antera Mata # 56
- 5- PROPIETARIOS:
- a) Original \_\_\_\_\_
- b) Presente \_\_\_\_\_
- c) Otros \_\_\_\_\_
- 6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_
- 7- FECHA APROXIMADA 1925
- 8- MATERIAL madera
- 9- ESTILO \_\_\_\_\_ ¿ALTERADA? no
- 10-USO:
- a) Original residencia
- b) Presente residencia alquiler
- 11-CONDICION PRESENTE:
- a) Del edificio regular
- b) De la vecindad residencial
- 12-EVALUACION:
- Excepcional \_\_\_\_\_
- Notable \_\_\_\_\_
- Buena \_\_\_\_\_
- Regular \_\_\_\_\_
- Poco valor \_\_\_\_\_





INVENTARIO ARQUITECTONICO  
REPUBLICA DOMINICANA

1- PROVINCIA Puerto Plata

2- CIUDAD Puerto Plata

3- SECCION, FARRIADA O PARAJE \_\_\_\_\_

4- CALLE NUMERO Calle Antera Mota # 59

5- PROPIETARIOS:  
a) Original \_\_\_\_\_  
b) Presente \_\_\_\_\_  
c) Otros \_\_\_\_\_

6- ARQUITECTO O CONSTRUCTOR \_\_\_\_\_

7- FECHA APROXIMADA terminada el 4 de noviembre de 1925

8- MATERIAL madera

9- ESTILO victoriano ¿ALTERADA? \_\_\_\_\_

10-USO:  
a) Original residencia  
b) Presente residencia

11-CONDICION PRESENTE:  
a) Del edificio bueno  
b) De la vecindad bueno

12-EVALUACION:  
Excepcional \_\_\_\_\_  
Notable \_\_\_\_\_  
Buena \_\_\_\_\_  
Regular \_\_\_\_\_  
Poco valor \_\_\_\_\_

\* \*

13-DESCRIPCION \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14-HISTORIA O LEYENDA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15-INVESTIGADOR \_\_\_\_\_

*América Nota # 59*

FECHA \_\_\_\_\_